

Noviembre, 2023

Cambio de color en conector de cable IP67


Estimado cliente,

Debido a un problema con el proveedor, el antiguo material plástico gris ya no está disponible, por lo que el color de la tuerca del conector del cable 042N1256 ha cambiado de gris a negro.

La función y el número de código siguen siendo los mismos.

El cambio de color se producirá sucesivamente durante los próximos meses, por lo que durante un período de tiempo podrá recibir

Este enchufe de cable tiene tuercas grises y negras.



Para obtener más información, visite nuestra tienda Danfoss o comuníquese con su representante de ventas local.

Atentamente,

Refrigeración Danfoss