Sustitución de un detector de gas DGS de 1ª generación

Aviso legal:

La información que se proporciona a continuación es un resumen de los datos disponibles en la documentación de Danfoss. Para obtener información más detallada, consulte las guías de solicitud u otros documentos útiles. También puede ponerse en contacto con nuestros especialistas de soporte técnico en CSCIberia@danfoss.com

Contexto:

Desea reemplazar un detector de gas Danfoss de la gama DGS de 1ª generación.

La gama de detectores de gas DGS han sufrido dos transformaciones importantes:

- Descatalogación de los detectores de gas DGS de 1ªgeneración sin comunicación Modbus a favor de los DGS de 1ª generación con comunicación Modbus.
- Descatalogación de los detectores de gas DGS de 1ª generación con comunicación Modbus a favor de los detectores de gas DGS de 2ª generación, actualmente comercializada.

Este documento le permitirá identificar el código de reemplazo de los detectores DGS de 1ª generación tanto con comunicación como sin ella por los detectores DGS de 2ª generación.

Toda la gama de detectores DGS de 2ª generación tiene una protección IP65 y está disponible con o sin la opción Buzzer & Light.

Para obtener más detalles, consulte la documentación técnica de la gama haciendo clic aquí.

Tabla de equivalencia de código Danfoss

DGS de 1ª generación sin comunicación Modbus ➔ DGS de 2ª generación con comunicación Modbus

Código antiguo de Danfoss de DGS de 1ª generación sin comunicación	Nuevo código Danfoss de DGS de 2ª generación con comunicación Modbus
080Z2095	080Z2800
080Z2096	080Z2807
080Z2097	080Z2808
080Z2292	080Z2808
080Z2293	080Z2807
080Z2294	080Z2800
080Z2078	080Z2807+148H6238
080Z2098	080Z2805
080Z2099	080Z2811
080Z2093	080Z2804
080Z2094	080Z2810
080Z2092	080Z2804
080Z2089	080Z2810
080Z2088	080Z2805
080Z2087	080Z2811
080Z2090	Sin código de reemplazo
080Z2091	Sin código de reemplazo
080Z2076	080Z2804
080Z2077	080Z2810

DGS de 1ª generación con Modbus ➔ DGS de 2ª generación con Modbus

Código antiguo de Danfoss de DGS de 1ª generación con Modbus	Nuevo código Danfoss de DGS de 2ª generación con Modbus
080Z2995	080Z2800
080Z2996	080Z2807
080Z2997	080Z2808
080Z2992	080Z2808
080Z2993	080Z2807
080Z2994	080Z2800
080Z2958	080Z2807+148H6238
080Z2960	080Z2807
080Z2959	080Z2800
080Z2961	080Z2808
080Z2998	080Z2805
080Z2999	080Z2811
080Z2943	080Z2804
080Z2944	080Z2810
080Z2942	080Z2804
080Z2989	080Z2810
080Z2988	080Z2805
080Z2987	080Z2811
080Z2956	080Z2804
080Z2957	080Z2810
080Z2949	080Z2810
080Z2947	080Z2805
080Z2948	080Z2811
080Z2945	080Z2805
080Z2946	080Z2811
080Z2985	080Z2803
080Z2986	080Z2809