

ENGINEERING TOMORROW



คู่มือการใช้งาน

VLT® AQUA Drive FC 202

110–400 kW, ขนาดกรอบทุ่น D1h–D8h



www.DanfossDrives.com

VLT®

ข้อมูล

1 บทนำ	4
1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ	4
1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	4
1.3 คู่มือและเอกสารชั้นของซอร์ฟแวร์	4
1.4 การอนุมัติและการรับรอง	4
1.5 การกำจัดทิ้ง	4
2 ความปลอดภัย	5
2.1 สัญลักษณ์ความปลอดภัย	5
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการ	5
2.3 คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย	5
3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	7
3.1 จุดประสงค์การใช้งาน	7
3.2 พิกัดกำลัง น้ำหนัก และขนาด	7
3.3 นุ่มนวลภายในของชุดชิ้น D1h	9
3.4 นุ่มนวลภายในของชุดชิ้น D2h	10
3.5 นุ่มนวลของชิ้นควบคุม	11
3.6 ตัวเสริมแบบขยาย	12
3.7 แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP)	13
3.8 เมนู LCP	14
4 การติดตั้งเชิงกล	16
4.1 รายการที่บรรจุมาในกล่อง	16
4.2 เครื่องมือที่ต้องใช้	16
4.3 การจัดเก็บ	17
4.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน	17
4.5 ข้อกำหนดในการติดตั้งและการระบายความร้อน	18
4.6 การยกชุดชิ้น	19
4.7 การติดตั้งชุดชิ้น	19
5 การติดตั้งทางไฟฟ้า	23
5.1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	23
5.2 การติดตั้ง EMC อย่างถูกต้อง	23
5.3 ผังการเดินสาย	26
5.4 การเชื่อมต่อ กับกราวด์	27
5.5 การเชื่อมต่อ อเมเตอร์	29
5.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ	31
5.7 การเชื่อมต่อชิ้นต่อแบบศีนพลังงานกลับ/การแบ่งโหลด	33
5.8 ขนาดชิ้นต่อ	35

5.9 การเดินสายควบคุม	63
6 รายการตรวจสอบก่อนสตาร์ท	68
7 การทดสอบเพื่อใช้งาน	69
7.1 การจ่ายไฟ	69
7.2 การตั้งโปรแกรมชุดขับ	69
7.3 การทดสอบก่อนการเริ่มต้นระบบ	71
7.4 การสตาร์ทระบบ	71
7.5 การตั้งค่าพารามิเตอร์	72
8 ตัวอย่างรูปแบบการเดินสาย	73
8.1 รูปแบบการเดินสายสำหรับการปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA)	73
8.2 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็วอนาล็อก	73
8.3 รูปแบบการเดินสายสำหรับการสตาร์ท/หยุด	74
8.4 รูปแบบการเดินสายสำหรับการรีเซ็ตสัญญาณเตือนจากภายนอก	75
8.5 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็วโดยใช้พอเทนชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง	76
8.6 รูปแบบการเดินสายสำหรับการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว	76
8.7 รูปแบบการเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย RS485	77
8.8 รูปแบบการเดินสายสำหรับเทอร์มิสต์เตอร์ของมอเตอร์	77
8.9 รูปแบบการเดินสายสำหรับชุดคำสั่งรีเลย์ที่มีการควบคุม Smart Logic	78
8.10 รูปแบบการเดินสายสำหรับบีบีมจุ่ม	78
8.11 รูปแบบการเดินสายสำหรับตัวควบคุมคาสเดด	81
8.12 รูปแบบการเดินสายสำหรับบีบีมที่ปรับเปลี่ยนความเร็วได้ที่มีความเร็วคงที่	82
8.13 รูปแบบการเดินสายสำหรับการสลับบีบีมนำ	82
9 การบำรุงรักษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหา	83
9.1 การบำรุงรักษาและการบริการ	83
9.2 แผนเข้าใช้แผ่นระหว่างความร้อน	83
9.3 ข้อความแสดงสถานะ	84
9.4 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน	86
9.5 รายการค่าเตือนและสัญญาณเตือน	86
9.6 การแก้ไขปัญหา	97
10 ข้อมูลจำเพาะ	99
10.1 ข้อมูลทางไฟฟ้า	99
10.2 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก	107
10.3 เคราท์พุทธมอเตอร์และข้อมูลแรงบิด	107
10.4 สภาวะแวดล้อม	107
10.5 ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล	108
10.6 อินพุท/เอาท์พุทส่วนควบคุมและข้อมูลควบคุม	108
10.7 ฟิล์สและเซอร์กิตเบรกเกอร์	111

10.8 แรงบิดขันแนน	113
10.9 ขนาดของกรอบหัวม	114
11 ภาคผนวก	149
11.1 คำย่อ และรูปแบบ	149
11.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	150
11.3 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	150
ดัชนี	156

1 บทนำ

1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ

คู่มือการใช้งานเล่มนี้มีข้อมูลของการติดตั้งและการทดสอบเพื่อ-ใช้งานอย่างปลอดภัยของชุดขับ VLT®

คู่มือการใช้งานนี้มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้-ชำนาญการเท่านั้น อ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้เพื่อการ-ใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ ให้ความใส่ใจเป็น-พิเศษกับค่าแนะนำด้านความปลอดภัยและคำเตือนทั่วไป จัด-เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้กับชุดขับเสมอ

VLT® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้า

1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานขั้นสูง- และการตั้งโปรแกรมของชุดขับ

- คู่มือการตั้งโปรแกรม จะให้รายละเอียดที่เดียวกันกับวิธีการทำงานกับพารามิเตอร์และตัวอย่างการใช้งาน- หลายๆ แบบ
- คู่มือการออกแบบ แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ- ความสามารถและการทำงานเพื่ออุปกรณ์ระบบ- ควบคุมมอเตอร์
- คำแนะนำให้ข้อมูลสำหรับการทำงานกับอุปกรณ์เสริม

เอกสารติดพิมพ์และคู่มือเพิ่มเติมสามารถขอได้จาก Danfoss ดู drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/ สำหรับรายการ


1.3 คู่มือและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

คู่มือนี้ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะๆ เรายินดีรับฟังคำ- แนะนำเพื่อการปรับปรุงคู่มือของเราเสมอ ตาราง 1.1 แสดง- เวอร์ชันของคู่มือและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชันคู่มือ	หมายเลข	เวอร์ชันของซอฟต์แวร์
MG21A5xx	ทดแทน MG21A4xx	3.23

ตาราง 1.1 คู่มือและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

1.4 การอนุมัติและการรับรอง



ตาราง 1.2 การอนุมัติและการรับรอง

มีการอนุมัติและการรับรองให้เพิ่มเติมอีกมาก ติดต่อตัวแทน- จำหน่ายหรือสำนักงาน Danfoss ในประเทศของคุณ ชุดขับที่มี- แรงดัน 525–690 V ได้รับการรับรอง UL สำหรับ 525–600 V เท่านั้น

ชุดขับสอดคล้องตามข้อกำหนดการเก็บรักษาหน่วยความจำ- ความร้อน UL 61800-5-1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ส่วน การบอกรักษาความร้อนสะสมของมอเตอร์ ใน คู่มือการอุปกรณ์ เฉพาะของผลิตภัณฑ์

ประการอื่นๆ

ขีดจำกัดความถี่เอาท์พุท

เนื่องจากกฎระเบียบการควบคุมการส่งออก ความถี่เอาท์- พุทของชุดขับจำกัดไว้ที่ 590 Hz สำหรับความต้องการที่- เกิน 590 Hz ติดต่อ Danfoss

1.4.1 ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ADN

สำหรับความสอดคล้องตามข้อตกลงของยุโรปเกี่ยวกับการ- ขนส่งสินค้าอันตรายทางน้ำระหว่างประเทศ (ADN) ดู การติด- ตั้งที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ADN ใน คู่มือการอุปกรณ์

1.5 การกำจัดทิ้ง



ไม่ควรกำจัดทิ้งอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วน- ทางไฟฟ้าร่วมกับขยะทั่วไป
แต่ให้เก็บแยกต่างหากตามกฎหมายที่บังคับ- ใช้ในเมืองบ้านและในระดับท้องถิ่น

2 ความปลอดภัย

2.1 สัญลักษณ์ความปลอดภัย

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคู่มือนี้:

⚠️ คำเตือน

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

⚠️ ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง นอกเหนือจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนถึงการดำเนินการที่ไม่ปลอดภัย

โปรดทราบ

บ่งบอกข้อมูลสำคัญ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สิน

2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ช้านาญการ

ต้องมีการขับสั่น การจัดเก็บ การติดตั้ง การทำงาน และการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและไว้วางใจได้เพื่อการทำงานที่ไม่มีปัญหา และปลอดภัยของชุดขับ เเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ช้านาญการเท่านั้น- จึงจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์นี้ เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถให้บริการหรือ- ข้อมูลอุปกรณ์นี้

เจ้าหน้าที่ผู้ช้านาญการหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ซึ่ง- ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง ทดสอบเพื่อใช้งาน และจัดการอุปกรณ์- ระบบ และวงจรโดยสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่- เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับค่าแนะนำ- และมาตรการด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เป็นอย่าง- ดีแล้ว

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช้านาญการ ซึ่งได้รับ- การฝึกอบรมจาก Danfoss เพื่อให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์ของ Danfoss

2.3 คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

⚠️ คำเตือน

แรงดันสูง

ชุดขับมีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ- ทางอินพุท แหล่งจ่ายไฟตรง การแบ่งรับภาระโนลด์ หรือ- มอเตอร์คราว หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการ- บำรุงรักษาชุดขับ ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้- ช้านาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ- รุนแรง

- การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา- ชุดขับต้องจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ช้านาญการ- เท่านั้น

⚠️ คำเตือน

การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อชุดขับเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับภาระโนลด์ มอเตอร์คราว- สตาร์ทได้ทุกเมื่อ การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการ- ตั้งโปรแกรม การบริการ หรือการซ่อมแซมอาจส่งผลให้- เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บรุนแรง หรือความเสียหายต่อ- ทรัพย์สินได้ มอเตอร์สามารถสตาร์ทผ่านทางสวิตช์ตัวนอก คำสั่งฟลัตบัส สัญญาณอ้างอิงอินพุทจาก LCP หรือ LOP ผ่านทางการใช้งานระยะไกลโดยใช้ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 หรือนลังจากเงื่อนไขฟอลด์ที่ลบออกแล้ว

เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ:

- กดปุ่ม [Off/Reset] บน LCP ก่อนทำการตั้ง- โปรแกรมพารามิเตอร์
- ปลดการเชื่อมต่อชุดขับออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า- หลัก
- ดำเนินการเดินสายไฟและประกอบชิ้นส่วนชุดขับ มอเตอร์ และอุปกรณ์ชุดขับได้ ในเสริจสิ้น- สมบูรณ์ก่อนเชื่อมต่อชุดขับกับแหล่ง- ไฟฟ้ากระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการ- แบ่งรับภาระโนลด์

⚠️ คำเตือน

เวลา cavity ประจำ

ชุดขับมีตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ที่จะยังคงมีประจุไฟฟ้าอยู่แม้- หลังจากตัดกระแสไฟของชุดขับแล้ว อาจมีแรงดันสูงอยู่- แม้เวลาไฟแสดงสถานะคำเตือน LED จะดับแล้วก็ตาม หาก- ไม่รอดามระยะเวลาที่ระบุนั้นจากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า- ก่อนดำเนินการให้บริการหรือซ่อมแซม อาจส่งผลให้เกิด- การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- หยุดมอเตอร์
- ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ และแหล่งจ่ายไฟเดี่ยวซีลิงค์ระยะไกล รวมถึง- แบตเตอรี่สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิงค์ กับชุดขับอื่นๆ
- ตัดการเชื่อมต่อหรือล็อกมอเตอร์ PM
- รอให้ค่าพาชีเตอร์ cavity ประจำจนหมด เวลาอุดต- สุดคือ 20 นาที
- ก่อนการดำเนินบริการหรืองานซ่อมแซมใดๆ ให้อุปกรณ์ไว้ตั้งแต่ไฟฟ้าที่เหมำสมเพื่อให้- แน่ใจว่าค่าพาชีเตอร์ cavity ประจำหมดสิ้นแล้ว

▲คำเตือน

อันตรายของกระแสร้อนในล

กระแสร้อนในลเกิน 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดิน-
ชุดขับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือ-
บาดเจ็บรุนแรง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการต่อสายดินของ-
อุปกรณ์ไว้อย่างถูกต้องโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับ-
การรับรอง

▲คำเตือน

อันตรายจากอุปกรณ์

การสัมผัสเพลานมุนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิด-
การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- ต้องแน่ใจว่าการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน
และการบำรุงรักษาชุดขับโดยเจ้าหน้าที่ผู้-
ชำนาญการและผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น
- ต้องแน่ใจว่างานทางไฟฟ้าทั้งหมดสอดคล้อง-
ตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในห้องคื่นและระดับชาติ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือนี้

▲คำเตือน

การหมุนของมอเตอร์โดยไม่ตั้งใจ

การหมุนในลักษณะกังหันลม

การหมุนของมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กการโดยไม่ตั้งใจทำให้เกิดแรงดันและสร้างประจุในเครื่อง อาจส่งผลให้เกิดการ-
เสียชีวิต บาดเจ็บรุนแรง หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์

- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ชนิดแม่เหล็กการถูกปิดกัน-
เพื่อป้องกันการหมุนโดยไม่ตั้งใจ

▲คำเตือน

อันตรายจากฟอลต์ภายใน

ในบางสถานการณ์ ฟอลต์ภายในอาจทำให้ส่วนประกอบ-
ระเบิดได้ หากไม่ดำเนินการจัดเก็บกรอบหุ้มปิดสนิทและ-
ปลดล็อกอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต-
หรือบาดเจ็บรุนแรง

- อย่าใช้งานชุดขับขณะประคูปิดอยู่หรือแบงปิด-
อยู่
- ตรวจสอบว่ากรอบหุ้มปิดสนิทอย่างเหมาะสมและ-
ปลดล็อกในระหว่างการใช้งาน

▲ข้อควรระวัง

พื้นผิวร้อนจัด

ชุดขับเมื่อขึ้นส่วนโลหะที่ยังคงร้อนจัดแม่ปิดการทำงานของ-
ชุดขับแล้วก็ตาม หากไม่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์อุณหภูมิสูง
(รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง) บนชุดขับ อาจส่งผลให้เกิด-
ผิวน้ำแข็งใหม่รุนแรง

- ระวังชั้นส่วนภายใน อย่างเช่น บ๊อบนาร์ ยังอาจ-
ร้อนจัดแม่ปิดการทำงานของชุดขับแล้วก็ตาม
- พื้นผิวภายนอกที่มีป้ายสัญลักษณ์อุณหภูมิสูงติด-
อยู่ (รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง) ร้อนจัดขณะใช้งาน-
ชุดขับและยังคงร้อนอยู่อีกชั่วคราวหลังการปิด-
เครื่อง

ประกาศ

อุปกรณ์เสริมนิรภัยชีล์เดอร์แหล่งจ่ายไฟหลัก
ชีล์เดอร์แหล่งจ่ายไฟหลักมีให้ใช้งานสำหรับกรอบหุ้มโดยมี-
พิกัดการป้องกัน IP21/IP54 (ประเภท 1/ประเภท 12)
ชีล์เดอร์แหล่งจ่ายไฟหลักต้องมาครอบที่ติดตั้งอยู่ภายใน-
กรอบหุ้ม เพื่อให้การป้องกันการสัมผัสร้าวไฟฟ้าโดยไม่-
ได้ตั้งใจ ตามข้อกำหนด BGV A2, VBG 4

3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

3.1 จุดประสงค์การใช้งาน

ชุดขับเป็นตัวควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงอินพุตกระแสสลับเป็นตัวแปรเรอาร์พุทรูปคลื่นกระแสสลับ ความถี่และแรงดันของเรอาร์พุทได้รับการกำหนดเพื่อควบคุมความเร็วหรือแรงบิดของมอเตอร์ ชุดขับได้รับการออกแบบมาเพื่อ:

- กำหนดความเร็วของมอเตอร์โดยตอบสนองกับค่าป้อนกลับระบบหรือค่าสั่งระยะไกลจากตัวควบคุมภายนอก
- ตรวจสอบระบบและสถานะของมอเตอร์
- ให้การป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์

ชุดขับได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ โดยสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน-ในท้องถิ่น ชุดขับสามารถใช้ในระบบใช้งานเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตั้งหรือระบบใช้งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับการกำหนดรูปแบบ

บริการ

ในสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำให้เกิดการรับทราบของคลื่นวิทยุ ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องมีมาตรการ-บรรเทาการรบกวนเสริ่มเพิ่มเติม

การใช้งานในทางที่ผิดที่เป็นไปได้

อย่าใช้ชุดขับในการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามสภาวะและสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ระบุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามสภาวะที่ระบุใน บท 10 ข้อบลจวพะ

3.2 พิกัดกำลัง น้ำหนัก และขนาด

สำหรับขนาดกรอบหุ้มและพิกัดกำลังของชุดขับ ดูที่ ตาราง 3.1 สำหรับขนาดเพิ่มเติม ดู บท 10.9 ขนาดของกรอบหุ้ม

ขนาดกรอบหุ้ม		D1h	D2h	D3h	D4h	D3h	D4h
กำลังที่พิกัด [kW]		55–75 kW (200–240 V) 110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	90–160 kW (200–240 V) 200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)	55–75 kW (200–240 V) 110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	90–160 kW (200–240 V) 200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)	มีข้าวต่อแบบคืนพลังงานกลับหรือข้าวต่อการแบ่งโหลด ¹⁾	
IP NEMA		21/54 ประเภท 1/12	21/54 ประเภท 1/12	20 โครงเครื่อง	20 โครงเครื่อง	20 โครงเครื่อง	20 โครงเครื่อง
ขนาดสำหรับ- การขนส่ง [มม. (น้ำ)]	ความสูง	587 (23)	587 (23)	587 (23)	587 (23)	587 (23)	587 (23)
	ความกว้าง	997 (39)	1170 (46)	997 (39)	1170 (46)	1230 (48)	1430 (56)
	ความลึก	460 (18)	535 (21)	460 (18)	535 (21)	460 (18)	535 (21)
ขนาดชุดขับ [มม. (น้ำ)]	ความสูง	893 (35)	1099 (43)	909 (36)	1122 (44)	1004 (40)	1268 (50)
	ความกว้าง	325 (13)	420 (17)	250 (10)	350 (14)	250 (10)	350 (14)
	ความลึก	378 (15)	378 (15)	375 (15)	375 (15)	375 (15)	375 (15)
น้ำหนักสูงสุด [กг. (ปอนด์)]		98 (216)	164 (362)	98 (216)	164 (362)	108 (238)	179 (395)

ตาราง 3.1 พิกัดกำลัง, น้ำหนัก และขนาด, ขนาดกรอบหุ้ม D1h-D4h


1) อุปกรณ์เสริมข้าวต่อแบบคืนพลังงานกลับ การแบ่งรับโหลด และเบรคไม่มืออยู่ในชุดขับ 200–240 V

ขนาดกรอบทุ่ม	D5h	D6h	D7h	D8h
กำลังที่พิ่กัด [kW]	110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	110–160 kW (380–480 V) 75–160 kW (525–690 V)	200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)	200–315 kW (380–480 V) 200–400 kW (525–690 V)
IP NEMA	21/54 ประเภท 1/12	21/54 ประเภท 1/12	21/54 ประเภท 1/12	21/54 ประเภท 1/12
ขนาดสำหรับการขนส่ง [มม. (น้ำ)]	ความสูง 510 (20) ความกว้าง 635 (25)	ความสูง 1805 (71) ความกว้าง 635 (25)	ความสูง 1805 (71) ความกว้าง 635 (25)	ความสูง 2490 (98) ความกว้าง 640 (25)
ขนาดชุดขับ [มม. (น้ำ)]	ความสูง 325 (13) ความกว้าง 381 (15)	ความสูง 1324 (52) ความกว้าง 381 (15)	ความสูง 1665 (66) ความกว้าง 381 (15)	ความสูง 1978 (78) ความกว้าง 386 (15)
น้ำหนักสุทธิ [กก. (ปอนด์)]	449 (990)	449 (990)	530 (1168)	530 (1168)

ตาราง 3.2 พิ่กัดกำลัง, น้ำหนัก และขนาด, ขนาดกรอบทุ่ม D5h-D8h

3.3 มุมมองภายในของชุดขับ D1h

ภาพประกอบ 3.1 แสดงส่วนประกอบ D1h ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทดสอบการทำงานทั้งระบบ ภายในของชุดขับ D1h คล้ายคลึงกับภายในของชุดขับ D3h, D5h และ D6h ชุดขับพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์ยังมีบล็อกข้าวต่อสำหรับช่องเสียง (TB6) ด้วย สำหรับตำแหน่งของ TB6 ดู บท 5.8 ขนาดข้าวต่อ




1	LCP (แผงควบคุมหน้าเครื่อง)	6	ช่องยึด
2	ข้าวต่อส่วนควบคุม	7	รีเลย์ 1 และ 2
3	ข้าวต่ออินพุทไฟฟ้าหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)	8	ข้าวต่อเอาท์พุทมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
4	ข้าวต่อกราวต์สำหรับ IP21/54 (ประเภท 1/12)	9	ตัวรัดสายเคเบิล
5	รูเกี่ยวสำหรับยก	10	ข้าวต่อกราวต์สำหรับ IP20 (โครงเครื่อง)

ภาพประกอบ 3.1 มุมมองภายในของชุดขับ D1h (คล้ายคลึงกับ D3h/D5h/D6h)

3.4 มุมมองภายในของชุดขับ D2h

ภาพประกอบ 3.2 แสดงส่วนประกอบ D2h ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทดสอบการทำงานทั้งระบบ ภายในของชุดขับ D2h คล้ายคลึงกับภายในของชุดขับ D4h, D7h และ D8h ชุดขับพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์ยังมีบล็อกขั้วต่อสำหรับช่องเสียง (TB6) ด้วย สำหรับตำแหน่งของ TB6 ดู บท 5.8 ขนาดขั้วต่อ

3




1	ชุดต่อเข้าด้านบนสำหรับฟลิต์บัส (อุปกรณ์เสริม)	7	ช่องยีด
2	LCP (แผงควบคุมหน้าเครื่อง)	8	รีเลย์ 1 และ 2
3	ขั้วต่อส่วนควบคุม	9	บล็อกขั้วต่อสำหรับอิฐเตอร์ด้านการควบแน่น (อุปกรณ์เสริม)
4	ขั้วต่ออินพุทไฟฟ้าหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)	10	ขั้วต่อเอาท์พุทมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
5	ตัวรัดสายเคเบิล	11	ขั้วต่อกราวด์สำหรับ IP21/54 (ประเภท 1/12)
6	รูไกยาสำหรับยก	12	ขั้วต่อกราวด์สำหรับ IP20 (ໂគງเครื่อง)

ภาพประกอบ 3.2 มุมมองภายในของชุดขับ D2h (คล้ายคลึงกับ D4h/D7h/D8h)

3.5 มุมมองของชั้นควบคุม

ชั้นควบคุมมีแป้นกด ซึ่งเรียกว่าแผงควบคุมหน้าเครื่องหรือ LCP และยังมีขั้วต่อส่วนควบคุม รีเลย์ และขั้วต่อต่างๆ ด้วย



1	แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP)	7	ช่องยึด
2	สวิตช์เซอร์วิสชัน RS485	8	ขั้วต่อ LCP
3	ช่องเสียบ USB	9	สวิตช์อนาคต (A53, A54)
4	ช่องเสียบฟลิตเตอร์ RS485	10	ช่องเสียบ I/O อนาคต
5	I/O ติดตั้ง และแหล่งจ่ายไฟ 24 V	11	รีเลย์ 1 (01, 02, 03) บนการ์ดกำลัง
6	รูเกียร์ล่าหัวรับยก	12	รีเลย์ 2 (04, 05, 06) บนการ์ดกำลัง

ภาพประกอบ 3.3 มุมมองของชั้นควบคุม

3.6 ตู้เสริมแบบขยาย

หากชุดขับถูกสั่งซื้อพร้อมอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ ชุดขับจะถูกจัดส่งให้พร้อมกับตู้เสริมแบบขยายที่บรรจุส่วนประกอบเพิ่มเติม

- ตัวสับเบรค
- ตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก
- คอนแทคเตอร์
- ตัดแหล่งจ่ายไฟหลักพร้อมคอนแทคเตอร์
- เซอร์กิตเบรคเกอร์
- ข้อต่อสำหรับคืนพลังงานกลับ
- ข้อต่อการแบ่งรับภาระโหลด
- ตู้เดินสายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
- ชุดต่อหลายน้ำ

ภาพประกอบ 3.4 แสดงตัวอย่างชุดขับที่มีตู้อุปกรณ์เสริม
ตาราง 3.3 แสดงชุดขับแบบต่างๆ ที่มีอุปกรณ์เสริมเหล่านี้


รุ่นชุดขับ	อุปกรณ์เสริมที่เป็นไปได้
D5h	เบรค, ตัดการเชื่อมต่อ
D6h	คอนแทคเตอร์, คอนแทคเตอร์ที่มีตัวตัดการเชื่อมต่อ, เซอร์กิตเบรคเกอร์
D7h	เบรค, ตัดการเชื่อมต่อ, ชุดต่อหลายน้ำ
D8h	คอนแทคเตอร์, คอนแทคเตอร์ที่มีตัวตัดการเชื่อมต่อ, เซอร์กิตเบรคเกอร์, ชุดต่อหลายน้ำ

ตาราง 3.3 ภาพรวมของอุปกรณ์เสริมแบบขยาย

ตัวแปลงความถี่ D7h และ D8h มีฐานขนาด 200 มม. (7.9 นิ้ว)
สำหรับการติดตั้งบนพื้น

บนฝาด้านหน้าของตู้อุปกรณ์เสริมมีลักษณะรักษากล้อง หากชุดขับมีตัวตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักหรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ให้มาด้วย ลักษณะจะล็อกประตูตู้ขณะมีการจ่ายกระแสไฟเข้าชุดขับ ก่อนเปิดประตู เปิดตัวตัดการเชื่อมต่อหรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ เพื่อตัดการจ่ายไฟเข้าสู่ชุดขับ และต้องกดฝ่าตู้อุปกรณ์เสริมออก

สำหรับชุดขับที่จัดซื้อพร้อมตัวตัดการเชื่อมต่อ คอนแทคเตอร์ หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ ป้ายชื่อจะมีรหัสประเภทสำหรับการเปลี่ยนชุดขับที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดขับ สามารถกดเปลี่ยนได้อย่างอิสระจากตู้อุปกรณ์เสริม



1	กรอบหุ้มชุดขับ
2	ตู้เสริมแบบขยาย
3	ฐาน

ภาพประกอบ 3.4 ชุดขับที่มีตู้เสริมแบบขยาย (D7h)


3.7 ແຜງຄວບຄຸມໜ້າເຄື່ອງ (LCP)

ແຜງຄວບຄຸມໜ້າເຄື່ອງ (LCP) ຄືຈອແສດງຜລແລະແປນກດຽວມກັນທີດ້ານໜ້າຂອງຊຸດໜັບ ດໍາວ່າ LCP ມາຍຄື່ງ LCP ແບນກາຟິກ ແຜງຄວບຄຸມໜ້າເຄື່ອງແບນດ້າເລີຂ (NLCP) ມີໃຫ້ເລືອກໃໝ່ເປັນອຸປະກອນເສີຣີNLC ທາງໜີນີ້ໃນລັກຊະນະຄລ້າຍຄລຶງກັນ LCP ແຕ່ມີຄວາມແດກຕ່າງກັນ ດູ້ຄູ່ມີການຕັ້ງໂປຣແກຣມເຈພາະຂອງຜລິດກົນ໌ສໍາຫວັບຮາຍລະເອີ້ດກາຣໃໝ່ NLCP

LCP ໃຫ້ກັບ:

3

- ຄວບຄຸມຊຸດໜັບແລະນອເຕອຣ໌
- ເຂົ້າໃໝ່ການພາຣາມີເຕອຣ໌ຊຸດໜັບແລະຕັ້ງໂປຣແກຣມຊຸດໜັບ
- ແສດງຂໍ້ມູນກາຣທາງໜີນີ້ ສຕານະຊຸດໜັບ ແລະຄ່າເຕීອນ



ກາພປະກອນ 3.5 ແຜງຄວບຄຸມໜ້າເຄື່ອງແບນກາຟິກ (LCP)

A. ส่วนจอแสดงผล

การแสดงผลค่าที่อ่านได้แต่ละค่าจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้น ดูตาราง 3.4 ข้อมูลที่แสดงบน LCP สามารถปรับแต่ง-สำหรับการใช้งานที่เฉพาะได้ ดูที่ บท 3.8.1.2 Q1 - เมนูส่วนตัว

ชื่อ	หมายเลขอารามณ์เตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจาก-โรงงาน
A1.1	0-20	ค่าอ้างอิง [หน่วย]
A1.2	0-21	อินพุตโคนล็อก 53 [V]
A1.3	0-22	กระแสของมอเตอร์ [A]
A2	0-23	ความถี่ [Hz]
A3	0-24	ค่าป้อนกลับ [หน่วย]

ตาราง 3.4 ส่วนจอแสดงผล LCP

B. ปุ่มเมนู

ปุ่มเมนูใช้เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ สลับดูโหมด-แสดงผลสถานะระหว่างการทำงานปกติ และดูบันทึกการเกิด-ฟอลต์

ชื่อ	ปุ่ม	การทำงาน
B1	สถานะ	แสดงข้อมูลการทำงาน
B2	เมนูด่วน	อนุญาตการเข้าถึงพารามิเตอร์สำหรับค่า-แนะนำในการตั้งค่าเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ขั้นตอนการใช้งานโดยละเอียด ดูที่ บท 3.8.1.1 เมนูด่วน
B3	เมนูหลัก	อนุญาตการเข้าถึงพารามิเตอร์ทุกด้าน ดูที่ บท 3.8.1.8 ใหม่ดูเมนูหลัก
B4	บันทึก-สัญญาณ-เดือน	แสดงรายการค่าเดือนปัจจุบันและสัญญาณเดือน 10 ครั้งล่าสุด

ตาราง 3.5 ปุ่มเมนู LCP

C. ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมและการเลื่อน-เครื่องเซอร์จจอแสดงผล ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งยังใช้เพื่อระบุการควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง (ด้วยมือ) หากต้องการปรับความสว่างของการแสดงผล กดปุ่ม [Status] และ [\blacktriangle]/[\blacktriangledown]

ชื่อ	ปุ่ม	การทำงาน
C1	Back (กลับ)	ย้อนไปยังขั้นตอนหรือรายการก่อนหน้าใน-โครงสร้างเมนู
C2	Cancel (ยกเลิก)	ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือค่าล้างล้าง ตราบ-เท่าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโหมดบันทึก-จอแสดงผล
C3	Info (ข้อมูล)	แสดงรายละเอียดของการทำงานที่แสดงอยู่
C4	OK (ตกลง)	เข้าถึงกลุ่มพารามิเตอร์หรือเพื่อใช้ตัวเลือก
C5	\blacktriangle \blacktriangledown \leftarrow \rightarrow	เลื่อนระหว่างรายการในเมนู

ตาราง 3.6 ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง LCP

D. ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะใช้ปิงบองสถานะของชุดขับ และแสดงการแจ้ง-เตือนของเงื่อนไขค่าเดือนหรือเงื่อนไขฟอลต์

ชื่อ	ไฟแสดง-สถานะ	ไฟแสดง-สถานะ	การทำงาน
D1	เปิด	สีเขียว	เปิดทำงานเมื่อชุดขับได้รับการจ่าย-กระแสไฟจากแรงดันไฟฟ้าหลัก-หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก 24 V
D2	เตือน	สีเหลือง	เปิดทำงานเมื่อแสดงสถานการ-เตือน ข้อความที่ปรากฏในส่วน-จอแสดงผล ระบุถึงปัญหา
D3	สัญญา-ณเดือน	สีแดง	เปิดทำงานในระหว่างเงื่อนไขฟอลต์ ข้อความที่ปรากฏในส่วนจอแสดงผล ระบุถึงปัญหา

ตาราง 3.7 ไฟแสดงสถานะ LCP

E. ปุ่มการทำงานและการรีเซ็ต


ปุ่มการทำงานจะอยู่ที่ได้ແນցควบคุมหน้าเครื่อง

ชื่อ	ปุ่ม	การทำงาน
E1	ควบคุมด้วย-มือ	เริ่มชุดขับที่การควบคุมหน้าเครื่อง สัญญาณการหยุดจากภายนอกโดยอินพุตส่วนควบคุม-หรือการสื่อสารแบบอุบัติจะถูกเลื่อนออก-การควบคุมด้วยมือ [Hand On] หน้าเครื่อง
E2	ปิด	หยุดมอเตอร์แต่ไม่ได้กอดแหล่งจ่ายไฟออก-จากชุดขับ
E3	รีเซ็ต	รีเซ็ตชุดขับด้วยมือหลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว
E4	เปิด-อัดโนมัติ	กำหนดให้ระบบอยู่ในโหมดการทำงานจาก-ระยะไกล เพื่อให้สามารถตอบสนองคำสั่ง-สตาร์ทจากภายนอกโดยชี้ต่อส่วนควบคุม-หรือการสื่อสารแบบอุบัติ

ตาราง 3.8 ปุ่มการทำงานและการรีเซ็ต LCP

3.8 เมนู LCP**3.8.1.1 เมนูด่วน**

โหมด เมนูด่วน แสดงรายการของเมนูที่ใช้เพื่อกำหนดค่าและ-ควบคุมการทำงานของชุดขับ เลือก เมนูด่วน โดยกดปุ่ม [Quick Menu] ค่าอ่านผลลัพธ์จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล LCP



ภาพประกอบ 3.6 หมวดของเมนูแบบด่วน

3.8.1.2 Q1 - เมนูส่วนตัว

ใช้ เมนูส่วนตัว เพื่อกำหนดค่าที่ปรากฏในส่วนจอแสดงผล ดูที่ บท 3.7 แสดงความคุณหนาเครื่อง (LCP) เมนูนี้ยังสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 50 พารามิเตอร์ ซึ่ง 50 ค่านี้ป้อนด้วยตนเองโดยใช้ พารามิเตอร์ 0-25 My Personal Menu

3.8.1.3 Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว

พารามิเตอร์ใน Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว เป็นข้อมูลระบบพื้นฐานและข้อมูลอตโนมัติที่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งสำหรับการกำหนดค่าชุดขั้นดู บท 7.2.3 การป้อนข้อมูลระบบ สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า

3.8.1.4 Q4 การตั้งค่าแบบสมาร์ท

Q4 การตั้งค่าแบบสมาร์ท ช่วยแนะนำผู้ใช้ตลอดการตั้งค่าพารามิเตอร์ทั่วไปที่ใช้กำหนดค่า 1 ใน 3 ระบบใช้งานต่อไปนี้

- เบรคเชิงกล
- สายพาน
- ปั๊ม/พัดลม

ปุ่ม [Info] สามารถใช้แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับการเลือก การตั้งค่า และข้อความแบบต่างๆ

3.8.1.5 Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ

เลือก Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ:

- การเปลี่ยนแปลง 10 ครั้งล่าสุด
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

3.8.1.6 Q6 บันทึก

ใช้ Q6 บันทึก เพื่อค้นหาฟอลต์ หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่อ่านบนบรรทัดแสดงผล เลือก บันทึก ข้อมูลจะแสดงเป็นกราฟ โดยดูได้เฉพาะพารามิเตอร์ที่เลือกใน พารามิเตอร์ 0-20 Display Line 1.1 Small ผ่านทาง พารามิเตอร์ 0-24 Display Line 3 Large เท่านั้น สามารถที่จะเก็บตัวอย่างได้ถึง 120 ตัวอย่างในหน่วยความจำ เพื่อการใช้อ้างอิงต่อไป

Q6 บันทึก	
พารามิเตอร์ 0-20 Display Line 1.1 Small	ค่าอ้างอิง [หน่วย]
พารามิเตอร์ 0-21 Display Line 1.2 Small	อินพุตโคนล็อก 53 [V]
พารามิเตอร์ 0-22 Display Line 1.3 Small	กระแสของมอเตอร์ [A]
พารามิเตอร์ 0-23 Display Line 2 Large	ความถี่ [Hz]
พารามิเตอร์ 0-24 Display Line 3 Large	ค่าป้อนกลับ [หน่วย]


ตาราง 3.9 ตัวอย่างพารามิเตอร์บันทึก

3.8.1.7 Q7 การตั้งค่ามอเตอร์

พารามิเตอร์ใน Q7 การตั้งค่ามอเตอร์ เป็นข้อมูลมอเตอร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งสำหรับการกำหนดค่าชุดขั้นตัวเลือกนี้ยังรวมถึงพารามิเตอร์สำหรับการตั้งค่าอิเน็นโอดเดอร์

3.8.1.8 โหมดเมนูหลัก

โหมด เมนูหลัก จะแสดงกลุ่มพารามิเตอร์ทั้งหมดที่มีให้ใช้งานในชุดขั้น เริ่มโหมด เมนูหลัก โดยกดปุ่ม [Main Menu] ค่าอ่านผลลัพธ์จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล LCP



ภาพประกอบ 3.7 หมวดของเมนูหลัก

พารามิเตอร์ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูหลัก การดูอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มในเครื่องทำให้สามารถใช้พารามิเตอร์พิเศษที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์เสริม


4 การติดตั้งเชิงกล

4.1 รายการที่บรรจุมาในกล่อง

รายการที่บรรจุมาในกล่องนี้อาจแตกต่างกันตามการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์


4

- ตรวจสอบว่ารายการที่บรรจุมาในกล่องและข้อมูลบนป้ายชื่อตรงตามค่าสั่งซื้อที่ยืนยัน ภาพประกอบ 4.1 และ ภาพประกอบ 4.2 แสดงป้ายชื่อตัวอย่างของชุดขับขนาด D โดยมีหรือไม่มีตัวอุปกรณ์เสริม
- ตรวจสอบกล่องบรรจุและชุดขับตัวอย่างสายตาเพื่อมองหาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการ อายุไม่เหมาะสมในระหว่างการจัดส่ง หากมีความเสียหายร้องเรียนความเสียหายนั้นกับผู้ให้บริการจัดส่ง เก็บขึ้นส่วนที่เสียหายไว้เพื่อการอธิบายให้ชัดเจน



1	รหัสชนิด
2	หมายเลขชิ้นส่วนและหมายเลขชีเรียล
3	พิกัดกำลัง
4	แรงดันอินพุท ความถี่ และกระแส
5	แรงดันเอาท์พุท ความถี่ และกระแส
6	เวลา cavity ประจุ

ภาพประกอบ 4.1 ป้ายชื่อตัวอย่างสำหรับชุดขับเท่านั้น (D1h-D4h)



1	รหัสชนิด
2	หมายเลขชิ้นส่วนและหมายเลขชีเรียล
3	พิกัดกำลัง
4	แรงดันอินพุท ความถี่ และกระแส
5	แรงดันเอาท์พุท ความถี่ และกระแส
6	เวลา cavity ประจุ

ภาพประกอบ 4.2 ป้ายชื่อตัวอย่างสำหรับชุดขับที่มีตัวอุปกรณ์เสริม (D5h-D8h)

ประการ

การเลี้ยงการรับประทาน

อย่าแกะป้ายชื่อออกจากชุดขับ การแกะป้ายชื่อออกจะทำให้การรับประทานไม่มีผลลัพธ์ดีไป

4.2 เครื่องมือที่ต้องใช้

การรับ/การขนถ่าย

- เหล็กไวนิลและขอเกี่ยวที่สามารถรองรับน้ำหนักยกชุดขับ ดูที่ บห 3.2 พิกัดกำลัง น้ำหนัก และขนาด
- เครื่องหรือเครื่องมือช่วยยก เช่นฯ เพื่อวางเครื่องในตำแหน่ง

การติดตั้ง

- สว่านพร้อมดอกสว่านขนาด 10 มม. (0.39 นิ้ว) หรือ 12 มม. (0.47 นิ้ว)
- ตัวลับเมตร
- ไขควงปากแหวกและไขควง Phillips ขนาดต่างๆ

- ประแจพร้อมระบบอกโลหะ (7–17 น.m./0.28–0.67 นิวตันเมตร)
- อุปกรณ์เสริมประแจ
- ไขควง Torx (T25 และ T50)
- เครื่องเจาะแผ่นโลหะสำหรับห่อร้อยสายหรือเคเบิล-แกลนด์
- เหล็กไออกซ์และขอเกี่ยวไขยกน้ำหนักของชุดขับ ดูที่ บท 3.2 พิกัดกำลัง น้ำหนัก และขนาด
- เครื่องหรือเครื่องมือช่วยยกอื่นๆ เพื่อวางชุดขับลงบนฐานและวางในตำแหน่ง

4.3 การจัดเก็บ

จัดเก็บชุดขับในบริเวณที่แห้ง โดยยังเก็บอุปกรณ์ในกล่องบรรจุที่ปิดสนิทจนกระทั่งมีการติดตั้ง ดูที่ บท 10.4 สภาพแวดล้อมสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมที่แนะนำ

ไม่จำเป็นชาร์จไฟ (การชาร์จตัวเก็บประจุ) ในระหว่างการจัดเก็บ เว้นแต่ต้องเก็บนานกว่า 12 เดือน

4.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน

4.4.1 กําช

ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะของเหลว อนุภาค หรือกําช-กัดกร่อนปะปนอยู่ในอากาศ ตรวจสอบว่าพิกัด IP/ ประเภทของอุปกรณ์ตรงกับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมสามารถลด-อายุการใช้งานของชุดขับลง ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อ-กำหนดของความชื้น อุณหภูมิ และความสูงเหนือระดับน้ำ-ทะเล

แรงดัน [V]	ข้อจำกัดของระดับความสูง
200–240	ที่ระดับความสูงเกินกว่า 3000 ม. (9842 ฟุต) โปรดติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV
380–480	ที่ระดับความสูงเกินกว่า 3000 ม. (9842 ฟุต) โปรดติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV
525–690	ที่ระดับความสูงเกินกว่า 2000 ม. (6562 ฟุต) โปรดติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV

ตาราง 4.1 การติดตั้งที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของสภาพแวดล้อมโดยละเอียด ดูที่ บท 10.4 สภาพแวดล้อม

4.4.2 ผุน

4.4.3 กําช

กําชที่มีถุงทึบกัดกร่อน เช่น ไฮโดรเจนชัลไฟด์ คลอริน หรือ-แอมโมเนียม สามารถทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วน-อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนกลไกได้ เครื่องไข้แพงวงจะเคลือบสารพิเศษ (conformal-coat) เพื่อลดผลกระทบจากกําชที่มีถุงทึบกัดกร่อน สำหรับการจัดเก็บและพิกัดป้องกันของ การเคลือบสารพิเศษ ดูที่ บท 10.4 สภาพแวดล้อม

4.4.4 ผุน

เมื่อติดตั้งชุดขับในสภาพแวดล้อมที่มีผุนจำนวนมาก ให้ดำเนินการดังนี้

การบำรุงรักษาตามเวลาที่กำหนด

เมื่อผุนละอองสะสมอยู่บนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะกลایเป็นชิ้นจุนว่าแกะ ชิ้นจุนวนนี้ลิดความสามารถในการระบายน้ำความร้อนของชิ้นส่วน และชิ้นส่วนนั้นจะร้อนขึ้น สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะลดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดูแลให้แผ่นระบายน้ำความร้อนและพัดลมไม่มีผุนแกะสะสม สำหรับข้อมูลบริการและการบำรุงรักษาเพิ่มเติม ดูที่ บท 9 การบำรุงรักษา การวินิจฉัย และการแก้ไขข้อบัญชา

พัดลมระบายน้ำความร้อน

พัดลมช่วยให้มีการไหลเวียนของอากาศเพื่อระบายน้ำความร้อน-ของชุดขับ เมื่อพัดลมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผุนมาก ผุนอาจ-ทำความเสียหายให้กับตัวลูกปืนพัดลมและทำให้พัดลม-ชัดข้องกับเวลาอันควรได้ นอกจากนี้ ผุนยังสะสมอยู่บนใบพัด-พัดลม ทำให้เกิดความไม่สมดุลและพัดลมไม่อาจระบายน้ำ-ร้อนได้อย่างเหมาะสม

4.5 การควบแน่น

การควบแน่น

ความชื้นอาจความแน่นเกะบันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไว้ หลักเลี้ยงการติดตั้งใน-บริเวณที่เย็นจัด ขอแนะนำให้ติดตั้งสีทเตอร์เสริมร่วมด้วย-เพื่อชุดขับเย็นกว่าอุณหภูมิอากาศแวดล้อม การใช้งานใน-โหมดสแตนด์บายช่วยลดความเสี่ยงของการควบแน่น- ทราบได้ก็ตามที่การสูญเสียกำลังช่วยให้วางใจไม่มี-ความชื้นเกิดขึ้น

4.4.3 พื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้

▲คำเตือน

พื้นที่ที่เกิดการระเบิดได้

ไม่ติดตั้งชุดขันในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้ ติดตั้งชุด-ขันในตู้ที่อยู่นอกพื้นที่นี้ หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

4

ระบบที่ทำงานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้ ต้องมีคุณสมบัติ-ตรงตามเงื่อนไขพิเศษเฉพาะ โดยข้อกำหนด EU Directive 94/9/EC (ATEX 95) จำแนกการทำงานของอุปกรณ์-อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้

- คลาส d ปุ่มกดหากมีประกายไฟเกิดขึ้น จะถูกกัก-เก็บไว้ในพื้นที่ป้องกัน
- คลาส e ป้องกันการเกิดขึ้นของประกายไฟ

มอเตอร์ที่มีการป้องกันคลาส d

ไม่ต้องมีการรับรอง ต้องมีการเดินสายไฟพิเศษและตู้เก็บ

มอเตอร์ที่มีการป้องกันคลาส e

เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจสอบ PTC ที่ผ่านการรับรอง ATEX อย่างเช่น VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 การติดตั้ง-ไม่มีการรับรองแยกรายการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มอเตอร์ที่มีการป้องกันคลาส d/e

ตัวมอเตอร์เองมีคลาสการป้องกันการจุดติดไฟ e ขณะที่การเดินสายเคเบิลของมอเตอร์และสภาพแวดล้อมการใช้งานต่อ-สอดคล้องตามการจำแนกประเภทคลาส d หากต้องการลดแรงดันไฟฟ้ายอด ให้ใช้ตัวรองคลื่นไซน์ไซน์ที่เอาท์พุทของชุดขัน

เมื่อใช้ชุดขันในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้ ให้ใช้ตั้งต่อ-ไปนี้

- มอเตอร์ที่มีการป้องกันการจุดติดไฟคลาส d หรือ e
- เชื่อมเข็มอุณหภูมิ PTC เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของ-มอเตอร์
- สายเคเบิลมองเตอร์ลั้น
- ตัวรองเอาท์พุทคลื่นไซน์ไซน์เมื่อไม่ได้ใช้สายเคเบิล-มอเตอร์แบบชีล์ด

ประการ

การตรวจสอบเชื่อมต่อของเทอร์มิสเตอร์-

มอเตอร์

ชุดขันที่มีอุปกรณ์เสริม VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 ได้รับการรับรอง PTB สำหรับพื้นที่ที่อาจเกิด-การระเบิดได้

4.5 ข้อกำหนดในการติดตั้งและการระบาย-ความร้อน

ประการ

ข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้ง

การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูง-เกินไปหรือประสิทธิภาพลดลง ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน-การติดตั้งและการระบายความร้อนทั้งหมด

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

- ดูแลให้เครื่องมีความเสถียรโดยการติดตั้งเครื่องใน-แนวตั้งบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง
- ดูให้แน่ใจว่าต่าแห่งที่ติดตั้งแข็งแรงต่อการรองรับน้ำ-หนักของเครื่อง ดูที่ บท 3.2 พิกัดกำลัง น้ำหนัก และขนาด
- ดูให้แน่ใจว่าต่าแห่งที่ติดตั้งมีพื้นที่ให้เข้าถึงเพื่อเปิด-ประดูกรอบหุ้มได้ ดู บท 10.8 แรงบิดขันแน่น
- ตรวจสอบว่าพื้นที่ว่างเพียงพอรอบตัวเครื่องเพื่อการ-ไฟลเรียนอากาศระบายความร้อน
- วางต่าแห่งเครื่องให้ใกล้กับมอเตอร์ที่สุดเท่าที่ทำได้ ใช้สายเคเบิลของมอเตอร์ให้ลั้นที่สุด ดู บท 10.5 ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล
- ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ติดตั้งยอมให้ลากสายเคเบิลเข้าที่-ด้านล่างของเครื่อง

ข้อกำหนดในการระบายความร้อนและการหมุนเวียนอากาศ

- ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับ-การระบายความร้อน ข้อกำหนดในการเงินพื้นที่ว่าง: 225 มม. (9 นิ้ว)
- ต้องใส่ใจต่อการลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิเริ่มต้นระหว่าง 45 °C (113 °F) และ 50 °C (122 °F) และการยก-สูง 1000 ม. (3300 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ดูข้อมูล-โดยละเอียดใน คู่มือการออกแบบ ที่จะลงผลลัพธ์ทั้ง-ชุดขันใช้การระบายความร้อนที่ช่องด้านหลังซึ่งช่วยให้ลเรียน-อากาศที่ไฟลผ่านแผ่นระบายความร้อน ท่อระบายความร้อนจะ-นำความร้อนออกจากช่องด้านหลังของชุดขันที่ 90% โดย-ประมาณ อากาศที่ช่องด้านหลังสามารถเปลี่ยนเส้นทางจากไฟล-หรือที่ว่างโดยใช้:
- การระบายความร้อนท่อ ชุดระบายความร้อนที่ช่อง-ด้านล่างมีอยู่เพื่อนำอากาศร้อนออกจากไฟล เมื่อชุด-ขัน IP20/โครงเครื่องติดตั้งในกรอบหุ้ม Rittal ใช้ชุด-อุปกรณ์นี้เพื่อลดความร้อนในไฟล และเพื่อให้-สามารถใช้พัดลมที่ประดูที่ขนาดเล็กลงบนกรอบหุ้ม
- การระบายความร้อนออกจากการด้านหลัง (ฝาด้านบน-และฝาส่วนฐาน) อากาศร้อนที่ออกจากช่องด้านหลัง-สามารถไฟลเรียนในที่ว่าง ดังนั้นความร้อนจากช่อง-ด้านหลังจะไม่กระจายอยู่ภายใต้ห้องควบคุม

ประการ

ต้องมีพัดลมที่ประดูในกรอบหุ้มอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อ-ระบายอากาศร้อนออกไม่ให้อุ่นในช่องด้านหลังของชุดขัน พัดลมยังช่วยขัดการสูญเสียเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากส่วน-ประดูบนลื่นๆ ภายในชุดขัน

ตรวจสอบว่าพัดลมให้การหมุนเวียนอากาศอย่างเพียงพอเนื่อ-แผ่นระบายความร้อน ในการเลือกจำนวนพัดลมที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการหมุนเวียนอากาศที่ต้องการโดยรวม โดยอัตรา-การหมุนเวียนแสดงใน ตาราง 4.2

ขนาดกรอบหุ้ม	พัดลมที่ประดิษฐ์/ พัดลมด้านบน	ขนาดกำลัง	พัดลมที่แผ่น- ระบบความ- ร้อน
D1h/D3h/D5h/ D6h	102 m ³ /hr (60 CFM)	90–110 kW, 380–480 V	420 m ³ /hr (250 CFM)
		75–132 kW, 525–690 V	420 m ³ /hr (250 CFM)
		132 kW, 380– 480 V	840 m ³ /hr (500 CFM)
		ทั้งหมด, 200– 240 V	840 m ³ /hr (500 CFM)
D2h/D4h/D7h/ D8h	204 m ³ /hr (120 CFM)	160 kW, 380– 480 V	420 m ³ /hr (250 CFM)
		160 kW, 525– 690 V	420 m ³ /hr (250 CFM)
		ทั้งหมด, 200– 240 V	840 m ³ /hr (500 CFM)

ตาราง 4.2 การนวนเวียนอากาศ

4.6 การยกชุดขับ


ยกชุดขับโดยใช้ช่องสำหรับยกในตัวที่อยู่ด้านบนสุดของชุดขับ-
เสนอ ดูภาพประกอบ 4.3

⚠️คำเตือน

โนหลหนัก

โนหลที่ไม่สมดุลสามารถร่วงหล่นหรือพลิกคว่ำได้ การไม่-
สามารถถ่ายเนินข้อควรระวังในการยกได้อย่างเหมาะสม-
เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง หรือ-
ความเสียหายของอุปกรณ์

- ให้เคลื่อนย้ายเครื่องโดยใช้รอก เครน รถยก
หรืออุปกรณ์การยกเคลื่อนที่มีพิกัดเหมาะสม ดู
บท 3.2 พิกัดกำลัง น้ำหนัก และขนาด สำหรับ-
น้ำหนักของชุดขับ
- การไม่สามารถระบุกึ่งกลางของจุดศูนย์ถ่วงและ-
ตำแหน่งที่ถูกต้องของโนหล อาจทำให้เกิดการ-
เคลื่อนที่ไม่ต้องการในระหว่างการยกและการขน-
ย้ายได้ สำหรับการวัดค่าหาตำแหน่งและ-
กึ่งกลางของจุดศูนย์ถ่วง ดูที่ บท 10.9 ขนาด-
ของกรอบหุ้ม
- บุมจากด้านบนสุดของชุดขับกับสายเคเบิลยกมี-
ผลกระแทกต่อแรงโนหลดสูงสุดบนสายเคเบิล บุมนี้
ต้องอยู่ที่ 65° หรือสูงกว่า ดูที่ ภาพประกอบ 4.3
ต่อสายและกำหนดขนาดสายเคเบิลยกอย่าง-
เหมาะสม
- ไม่เดินข้างใต้โนหลที่แขวนค้างอยู่
- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ให้สวมใส่อุปกรณ์-
ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ แวนตานิรภัย
และรองเท้านิรภัย



130BE56.11

4

ภาพประกอบ 4.3 การยกชุดขับ

4.7 การติดตั้งชุดขับ

ชุดขับสามารถติดตั้งบนพื้นหรือติดผนังได้ ทั้งนี้ขึ้นกับการ-
กำหนดรูปแบบและรุ่นของชุดขับ

ชุดขับรุ่น D1h–D2h และ D5h–D8h สามารถติดตั้งบนพื้น ชุด-
ขับติดตั้งบนพื้นด่องมีพื้นที่ข้างใต้ชุดขับเพื่อการนวนเวียนของ-
อากาศ ดังนั้น แนะนำให้ติดตั้งชุดขับบนฐานรอง ชุดขับ D7h
และ D8h มาพร้อมกับฐานรุ่นแบบมาตรฐาน ชุดฐานที่เป็น-
อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกใช้งานสำหรับชุดขับขนาด D รุ่นอื่นๆ


ชุดขับในกรอบหุ้มขนาด D1h–D6h สามารถติดผนังได้ โดยที่-
ชุดขับรุ่น D3h และ D4h เป็นชุดขับ P20/โครงเครื่อง ซึ่ง-
สามารถติดตั้งที่ผนังหรือบนแผ่นยึดภายในตู้ได้

การสร้างช่องร้อยสายเคเบิล

ก่อนการติดตั้งชุดขับ ควรตัดช่องร้อยสายเคเบิลที่แผ่นกันและติดตั้งเข้าที่ด้านล่างของชุดขับ แผ่นกัน-
ช่วยให้เข้าถึงแหล่งจ่ายไฟฟ้าลักและสายเคเบิลไมօเตอร์ โดยยัง-
คงพิกัดการป้องกันระดับ IP21/IP54 (ประเภท 1/ประเภท 12)
สำหรับขนาดแผ่นกัน ดู บท 10.9 ขนาดของกรอบหุ้ม


- หากแผ่นกันเป็นแผ่นโลหะ เจาะช่องร้อยสายเคเบิล-
บนแผ่นกันโดยใช้เครื่องเจาะแผ่นโลหะ เสียบหัวต่อ-
ร้อยสายเคเบิลเข้ากับช่องที่เจาะ ดูภาพประกอบ 4.4
- หากแผ่นกันเป็นแผ่นพลาสติก หักแยกพลาสติกเพื่อ-
ให้ร้อยสายได้สะดวก ดูภาพประกอบ 4.5

4




1	ช่องเสียบสายเคเบิล
2	แผ่นกันโลหะ

ภาพประกอบ 4.4 ช่องร้อยสายเคเบิลในแผ่นกันโลหะ



1	แผ่นพลาสติก
2	แผ่นถูกหักออกเพื่อร้อยสายเคเบิล

ภาพประกอบ 4.5 ช่องร้อยสายเคเบิลในแผ่นกันพลาสติก




1	อุปกรณ์ติดผนังของฐาน	6	หน้าแปลนด้านหลังของฐาน
2	ช่องยีด	7	สกรู M5 (ขันผ่านหน้าแปลนด้านหลัง)
3	หน้าแปลนติดตั้งที่ด้านบนชุดขับ	8	หน้าแปลนด้านหน้าของฐาน
4	ช่องยีด	9	แผ่นปิดด้านหน้าของฐาน
5	น็อต M10 (ขันที่ตัวแทนengเกลียว)	10	สกรู M5 (ขันผ่านหน้าแปลนด้านหน้า)

ภาพประกอบ 4.6 การติดตั้งฐานในชุดขับ D7h/D8h

การติดตั้งชุดขับบนพื้น

หากต้องการยึดฐานเข้ากับพื้น (หลังจากติดตั้งชุดขับเข้ากับฐาน-แล้ว) ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้


1. ขันสกร็อฟ M10 4 ตัวเข้าที่ช่องยึดที่ด้านล่างของฐาน-ยึดเข้ากับพื้นให้แน่น ดูภาพประกอบ 4.7
2. จัดต่าแห่งนั่งแผ่นปีดต้านหน้าฐาน และขันสกร็อฟ M5 4 ตัว ดูภาพประกอบ 4.6
3. เลื่อนอุปกรณ์ติดตั้งผนังไปด้านหลังหน้าแปลนติดตั้ง-ที่ด้านบนของชุดขับ ดูภาพประกอบ 4.6
4. ขันสกร็อฟ M10 2-4 ตัวเข้าที่ช่องยึดที่ด้านบนของชุด-ขับ ยึดเข้ากับผนังให้แน่น ใช้สกร็อฟ 1 ตัวสำหรับช่อง-ยึดแต่ละช่อง จำนวนจะแตกต่างกันไปตามขนาดของ-กรอบหุ้ม ดูภาพประกอบ 4.6



1	ช่องยึด
2	ด้านล่างของฐาน

ภาพประกอบ 4.7 ช่องยึดฐานเข้ากับพื้น

e30bg289.10



1	ช่องยึดด้านบน
2	ช่องยึดที่ด้านล่าง

ภาพประกอบ 4.8 ช่องยึดชุดขับกับผนัง

การติดตั้งชุดขับกับผนัง

หากต้องการติดตั้งชุดขับที่ผนัง ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ดูที่ ภาพ-ประกอบ 4.8

1. ขันสกร็อฟ M10 2 ตัวที่ผนังให้ตรงกับช่องยึดที่ด้านล่าง-ของชุดขับ
2. เลื่อนช่องยึดไปเหนือสกร็อฟ M10
3. เอียงชุดขับให้แตะกับผนัง และยึดด้านบนด้วยสกร็อฟ M10 2 ตัวที่ช่องยึด

5 การติดตั้งทางไฟฟ้า

5.1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ดู บห 2 ความปลอดภัย สำหรับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยทั่วไป

▲คำเตือน

แรงดันเหนี่ยวนำ

แรงดันเหนี่ยวนำจากสายมอเตอร์อาจสูงกว่าที่ต้องต่อสายในงานพื้นฐาน หากต้องการเพิ่มฟังก์ชันนี้ ต้องต่อสายของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล็อกอุปกรณ์แล้ว หากไม่วางสายเดียวกันกับสายพุทธิ์แยกกันหรือใช้สายเดียวกันกับสายเดียวกัน ก็จะส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ-รุนแรง

- วางสายเดียวกันกับสายพุทธิ์แยกกันหรือใช้สายเดียวกันกับสายเดียวกัน
- พร้อมหงายล็อกอุปกรณ์ทั้งหมด

▲คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้า

ขาดขับสามารถทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงในตัวนำต่อ-กราวด์ และอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ-รุนแรง

- เมื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) ถูกใช้สำหรับการป้องกันจากไฟฟ้าดูด ควรใช้เฉพาะ RCD ของประเภท B ที่ต้านจ่ายไฟเท่านั้น

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ RCD ไม่ให้การป้องกันอย่างที่ต้องการ

การป้องกันกระแสเกิน

- ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม เช่น การป้องกันการลัดวงจรหรือการป้องกันความร้อนสะสมของมอเตอร์-ระห่ำงชุดขั้นและมอเตอร์ สำหรับการใช้งานกับมอเตอร์หลายตัว
- ต้องมีฟิวส์อินพุทเพื่อให้การป้องกันการลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน หากฟิวส์ไม่ได้จัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ดัดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วย ดูพิกัดฟิวส์สูงสุดในบห 10.7 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

ประเภทของสายและพิกัด

- การเดินสายทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อ-บังคับในท้องถิ่นและระดับชาติ เกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิเวลาล้อม
- คำแนะนำเกี่ยวกับสายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า: สายทองแดงที่พิกัด 75 °C (167 °F) เป็นอย่างต่ำ

ดู บห 10.5 ข้อมูลจำเพาะสายเดียวกัน สำหรับขนาดและประเภทสายที่แนะนำ

▲ข้อควรระวัง

ความเสี่ยงหายต่อทรัพย์สิน

การป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่า-มาตรฐานจากโรงงาน หากต้องการเพิ่มฟังก์ชันนี้ ต้องต่อ พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection เป็น [ETR ตัวการทำงาน] หรือ [การเตือน ETR] สำหรับ-ตลาดอเมริกาเหนือ ฟังก์ชัน ETR มีการป้องกันมอเตอร์-รับโหลดเกินในคลาส 20 ตามมาตรฐานของ NEC การไม่-ได้ตั้งค่า พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection เป็น [ETR ตัวการทำงาน] หรือ [การเตือน ETR] หมายถึงว่าไม่มีการป้องกันการโหลดเกินของ-มอเตอร์ และหากมอเตอร์ร้อนจัด อาจเกิดความเสี่ยง-ต่อทรัพย์สินได้

5.2 การติดตั้ง EMC อย่างถูกต้อง

หากต้องการติดตั้ง EMC อย่างถูกต้อง ให้ทำตามคำแนะนำที่มี-ให้ใน:

- บห 5.3 ผังการเดินสาย.
- บห 5.4 การเชื่อมต่อกับกราวด์.
- บห 5.5 การเชื่อมต่อมอเตอร์.
- บห 5.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ.

ประการ

ปลายสายชุดบิดเกลียว (หางหมู)

ปลายสายชุดบิดเกลียว (หางหมู) จะเพิ่มอิมพีเดนซ์-ของส่วนชุดในย่านความถี่สูง ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของ-ส่วนชุด และเพิ่มกระแสไฟฟ้าในแหล่งจ่ายไฟ หากต้องการหลีก-เลี่ยงปลายสายชุดบิดเกลียว แนะนำให้ใช้ตัวรัดสายชุดใน-ตัว

- สำหรับการใช้กับรีเลย์ สายเดียวกันควบคุม อินเตอร์เฟสสัญญาณ ฟล็อตบัส และเบรค ให้เชื่อมต่อ-ส่วนชุดเข้ากับกรอบหุ้มที่ปลายทั้งสองด้าน หากเส้น-ทางต่อกราวด์มีอิมพีเดนซ์สูง มีสัญญาณรบกวน หรือ-มีกระแสไฟหล่อผ่าน ให้ตัดการเชื่อมต่อชุดที่ปลายสาย-ด้านหนึ่ง เพื่อลดเสียงอุปกรณ์และกราวด์
- นำกระแสไฟกลับไปที่ตัวเครื่องโดยใช้แผ่นยีดโลหะ ตรวจสอบว่ามีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตีจากแผ่นติดตั้ง ผ่านสกรูยึดไปยังโครงเครื่องของชุดขับ
- ใช้สายเดียวกันแบบชีล์ดสำหรับสายเดียวกันกับสายเดียวกันกับสายไฟฟ้า หรือเลือกใช้สายเดียวกันกับสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายโลหะ

ประการ

สายเดียวกันแบบชีล์ด

หากไม่ได้ใช้สายเดียวกันแบบชีล์ดหรือห่อร้อยสายโลหะ เครื่องและการติดตั้งจะไม่สอดคล้องตามค่าจำกัดที่-กำหนดเกี่ยวกับระดับการแพร์เซอร์จาคลีนความถี่วิทยุ (RF)

- ตรวจสอบว่าสายเคเบิลมอเตอร์และสายเบรคสันที่สุด-เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดระดับการรบกวนจากทั้งระบบ
- หลีกเลี่ยงการวางสายเคเบิลที่มีความอ่อนไหวต่อ-สัญญาณรบกวนไปคู่กับสายเคเบิลมอเตอร์และเบรค
- สำหรับสายติดต่อสื่อสารและสายคำสั่ง/สายควบคุม ให้ทำตามมาตรฐานโปรดคอลาร์สื่อสารเฉพาะตัว Danfoss แนะนำให้ใช้สายเคเบิลแบบชีลด์
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อขั้วต่อความคุณทั้งหมดเป็น PELV

ประการ 5

5

การรบกวน EMC

ใช้สายเคเบิลแบบชีลด์แยกจากกันสำหรับสายมอเตอร์-และสายควบคุม และสายเคเบิลแยกสำหรับการเดินสาย-แหล่งจ่ายไฟหลัก การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสาย-ควบคุม หากไม่แยกสายเคเบิลกระแสไฟ มอเตอร์ และสายเคเบิลควบคุม อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมโดยไม่ตั้งใจหรือประสิทธิภาพที่ลดลง ต้องมีการเว้นพื้นที่ว่าง-อย่างน้อย 200 มม. (7.9 นิ้ว) ระหว่างสายแหล่งจ่ายไฟ-หลัก สายเคเบิลมอเตอร์ และสายเคเบิลควบคุม

ประการ 6

การติดตั้งที่พื้นที่สูง


มีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน การแยกโดด-ระหว่างส่วนประกอบและชั้นส่วนสำคัญอาจยังไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PELV การลดความเสี่ยง-เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินกระทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกัน-ภัย nokหรือการแยกกันทางไฟฟ้า

สำหรับการติดตั้งที่ระดับความสูงเกินกว่า 2000 ม. (6500 พด) โปรดติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับความสอดคล้อง PELV

ประการ 7

ความสอดคล้อง PELV


ป้องกันไฟฟ้าดูดโดยใช้แหล่งจ่ายไฟประเภทการป้องกัน-แรงดันต่ำพิเศษ (PELV) และปฏิบัติตามระเบียบข้อ-กำหนดในประเทศไทย/ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ PELV



1	PLC	10	สายเคเบิลหลัก (ไม่ชีลต์)
2	สายเคเบิลอ็อกวอลชิ้นชั้นต่ำ 16 มม. ² (6 AWG)	11	คอนแทคเตอร์เร้าท์พุทและอุปกรณ์เสริมที่คล้ายกัน
3	สายเคเบิลควบคุม	12	การหุ้มจำนวนสายเคเบิลที่ปอกสายไว้
4	ต้องมีการวันพื้นที่ว่างอย่างน้อย 200 มม. (7.9 นิ้ว) ระหว่างสาย- เคเบิลควบคุม สายเคเบิลมอเตอร์ และสายเคเบิลหลัก	13	บันไดร์กราวด์ทั่วไป (ท่าตามข้อกำหนดในประเทศและนานาชาติ- สำหรับการต่อสายกราวด์กรอบหุ้ม)
5	แหล่งจ่ายไฟสายหลัก	14	ตัวต้านทานเบรค
6	ผิวเคลือย (ไม่ทาสี)	15	กล่องโลหะ
7	แนะนำรองรูปดาว	16	การเชื่อมต่อกับมอเตอร์
8	สายเคเบิลเบรค (มีชีลต์)	17	มอเตอร์
9	สายเคเบิลมอเตอร์ (มีชีลต์)	18	เดเมลแกลนต์ EMC

ภาพประกอบ 5.1 ตัวอย่างการติดตั้ง EMC ที่เหมาะสม

5.3 ผังการเดินสาย



e30bf11.12

ภาพประกอบ 5.2 ผังการเดินสายพื้นฐาน

1) คอนแทคเตอร์ TB6 มีอยู่เฉพาะในชุดขับ D6h และ D8h ที่มีอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์เท่านั้น

2) ขัวต่อ 37 (อุปกรณ์เสริม) ใช้สำหรับ Safe Torque Off ดูที่คู่มือการใช้งาน VLT® FC Series - Safe Torque Off สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง

5.4 การเชื่อมต่อ กับ กราวด์

▲ คำเตือน

อันตรายของกระแสรั่วไหล

กระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดินชุดขับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ-รุนแรง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไว้อย่างถูกต้องโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง

สำหรับความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ต่อสายดินชุดขับโดยสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ใช้สายดินเฉพาะสำหรับการเดินสายไฟอิเล็กทรุก กำลังมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม
- อย่าต่อกราวด์ชุดขับ 1 ชุดกับอีกชุดในแบบสายโซ่เดซี่
- ใช้การเชื่อมต่อสายดินให้ลึกลงที่สุด
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์
- พื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลต่ำสุด: 10 มม.² (6 AWG) (หรือสายดินขนาดพิกัด 2 สายที่ต่อแยกต่างหาก)
- ขันขัวตัวให้แน่นตามข้อมูลที่มีให้ใน บท 10.8.1 พิกัดแรงบิดของตัวบีด

สำหรับการติดตั้ง EMC อย่างถูกต้อง

- สร้างการลับผัสทางไฟฟาระหว่างชีล์ดหุ้มสายเคเบิลและกรอบหุ้มของชุดขับโดยใช้เคเบิลแกลนด์ โลหะหรือโดยใช้ตัวรัดสายที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ใช้สายเกลียวสีเพื่อลดกระแสไฟกระชากฉันพลันขั่วครู่
- อย่าใช้ปลายสายชีล์ดบิดเกลียว (หางหมู)


5

ประการ

การป้องกันความต่างศักย์

มีความเสี่ยงของกระแสไฟกระชากฉันพลันขั่วครู่เมื่อความต่างศักย์ของดินระหว่างชุดขับและ ระบบควบคุมมีความต่างกันให้ติดตั้งสายเคเบิลปรับความต่างศักย์ระหว่างส่วนประกอบระบบ พื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลที่แนะนำ: 16 มม.² (5 AWG)

5



e300g266.10

ภาพประกอบ 5.3 ขั้วต่อกราว์ด (แสดง D1h)

5.5 การเชื่อมต่อโมเตอร์

▲คำเตือน

แรงดันเหนี่ยวนำ

แรงดันเหนี่ยวนำจากสายมอเตอร์อาจสูงกว่าที่พุทธิที่วางไว้ด้วยสามารถประจุคาพาร์เซ็นเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล็อกอุปกรณ์-แล้ว หากไม่วางสายเคเบิลมอเตอร์อาจสูงกว่าที่พุทธิแยกจากกันหรือใช้สายเคเบิลแบบชีลต์ อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ-รุนแรง


- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวกับขนาดของสายเคเบิล ส่าหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู บท 10.5 ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล
- ท่าตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์
- แผ่นเจาะหรือแผงเข้าถึงการเดินสายไฟฟ้ามอเตอร์มีอยู่ที่ฐานของตัวเครื่อง IP21 (NEMA1/12) ขึ้นไป
- อย่าเดินสายอุปกรณ์สตาร์ทหรืออุปกรณ์เปลี่ยนชั้ว (เช่น มอเตอร์ Dahlander หรือมอเตอร์อะซิงโครนัสแบบสลิปริง) ระหว่าง-ชุดขั้บและมอเตอร์

5

ขั้นตอน

1. ปอกสายของส่วนที่เป็นการหุ้มนวนสายเคเบิลด้านนอก
2. จัดวางสายที่ปอกแล้วไว้ได้ตัวรัดสายเคเบิล ชี้งสร้างการยึดทางกลไกและการสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างชีลต์สายเคเบิลและ-สายติด
3. เชื่อมต่อสายติดเข้ากับชั้วต่องดังดินที่ใกล้ที่สุดโดยสอดคล้องกับค่าแนะนำในการต่อสายติดที่มีให้ใน บท 5.4 การเชื่อมต่อ根-กราวด์ ดูภาพประกอบ 5.4
4. ต่อสายไฟฟ้ามอเตอร์ 3 เฟสกับชั้วต่อ 96 (U), 97 (V) และ 98 (W) ดูภาพประกอบ 5.4
5. ชั้วต่อให้แน่นตามข้อมูลที่มีให้ใน บท 10.8.1 พิกัดแรงบิดของตัวยึด

5



e300g268.10

ภาพประกอบ 5.4 ชุดต่อเมอเดอร์ (แสดง D1h)

5.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ

- ขนาดของสายไฟขึ้นอยู่กับกระแสอิฐของชุดขับ สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู บท 10.1 ข้อมูลทางไฟฟ้า
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวกับขนาดของสายเคเบิล

ขั้นตอน


1. ปอกสายของส่วนที่เป็นการหุ้มฉนวนสายเคเบิลด้านนอก
2. จัดวางสายที่ปอกแล้วไว้ได้ตัวรัดสายเคเบิล ซึ่งสร้างการยึดทางกลไกและการสัมผัสทางไฟฟาระหว่างชีล์ดสายเคเบิลและสายดิน
3. เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วต่องตินที่ใกล้ที่สุดโดยสอดคล้องกับคำแนะนำในการต่อสายดินที่มีให้ใน บท 5.4 การเชื่อมต่อกับกราวด์
4. เชื่อมต่อสายไฟฟิว่พุทธกระแสสลับ 3 เฟสกับขั้วต่อ R, S และ T ดู ภาพประกอบ 5.5
5. ขันขั้วต่อให้แน่นตามข้อมูลที่มีให้ใน บท 10.8.1 พิกัดแรงบิดของตัวยึด
6. เมื่อจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก (สายหลัก IT หรือเดลต้าแบบบล็อก) หรือสายหลัก TT/TN-S ที่มีกราวด์ (เดลต้าที่มีกราวด์) ตรวจสอบว่า พารามิเตอร์ 14-50 RFI Filter ตั้งเป็น [0] มิล เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหายต่อตู้ซีลิงค์และเพื่อลดกระแสประจุที่ไหลลงดิน

5

利器加德

คอนแทคเตอร์เอาท์พุท

Danfoss ไม่แนะนำให้ใช้คอนแทคเตอร์เอาท์พุทนบนชุดขับ 525-690 V ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแหล่งจ่ายไฟหลัก IT

5

e3009267.10

ภาพประกอบ 5.5 ขั้วต่อแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ (แสดง D1h) สำหรับมุมมองขั้วต่อโดยละเอียด ดู บท 5.8 ขนาดขั้วต่อ

5.7 การเชื่อมต่อขั้วต่อแบบคีนพลังงานกลับ/การแบ่งโอลด์


ขั้วต่อแบบคีนพลังงานกลับ/การแบ่งโอลด์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมมีอยู่ที่ด้านบนของชุดขับ สำหรับชุดขับที่มีกรอบหุ้ม IP21/IP54 การเดิน-สายไฟลากผ่านฝาครอบร้อนขั้วต่อ ดูที่ ภาพประกอบ 5.5

- ขนาดของสายไฟขั้นอยู่กับกระแสของชุดขับ สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู บท 10.1 ข้อมูลทางไฟฟ้า
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวกับขนาดของสายเคเบิล

ขั้นตอน

1. คลอดปลั๊ก 2 ตัว (สำหรับทางเข้าด้านบนหรือด้านข้าง) ออกจากฝาครอบขั้วต่อ
2. เสียบข้อต่อร้อยสายเคเบิลเข้ากับช่องเจาะที่ฝาครอบขั้วต่อ
3. ปอกสายของส่วนที่เป็นการห่มฉนวนสายเคเบิลด้านนอก
4. ร้อยสายเคเบิลที่ปอกแล้วผ่านทางข้อต่อร้อยสาย
5. เชื่อมต่อสายเคเบิล DC(+) กับขั้วต่อ DC(+) และยึดให้แน่นด้วยตัวยึด M10 1 ตัว
6. เชื่อมต่อสายเคเบิล DC(-) กับขั้วต่อ DC(-) และยึดให้แน่นด้วยตัวยึด M10 1 ตัว
7. ขันขั้วต่อให้แน่นตาม บท 10.8.1 พิกัดแรงบิดของตัวยึด

5




1	ช่องเปิดด้านบนสำหรับขั้วต่อแบบคีนพลังงานกลับ/การแบ่งโอลด์	7	ขั้วต่อ DC(+)
2	ฝาปิดขั้วต่อ	8	ขั้วต่อ DC(-)
3	ช่องเปิดด้านข้างสำหรับขั้วต่อแบบคีนพลังงานกลับ/การแบ่งโอลด์	9	ช่องสำหรับตัวยึด M10
4	ภาพด้านบน	10	ภาพระยะใกล้
5	ภาพด้านข้าง	11	ขั้วต่อแบบคีนพลังงานกลับ/การแบ่งโอลด์
6	ภาพโดยไม่มีฝาปิด	12	ภาพด้านหน้า


ภาพประกอบ 5.6 ขั้วต่อแบบคีนพลังงานกลับ/การแบ่งโอลด์ในกรอบหุ้มขนาด D

5.8 ขนาดขั้วต่อ

5.8.1 ขนาดขั้วต่อ D1h



ภาพประกอบ 5.7 ขนาดขั้วต่อ D1h (ด้านหน้า)


5

1 ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก

2 ข้อต่อมอเตอร์

ภาพประกอบ 5.8 ขนาดข้อต่อ D1h (ด้านข้าง)

5.8.2 ขนาดขั้วต่อ D2h





130BF345.10

5

1	ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ขั้วต่อมอเตอร์
2	ขั้วต่อกราวด์	-	-

ภาพประกอบ 5.9 ขนาดขั้วต่อ D2h (ด้านหน้า)

5




1 ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก

2 ข้อต่อมอเตอร์

ภาพประกอบ 5.10 ขนาดข้อต่อ D2h (ด้านข้าง)

5.8.3 ขนาดข้อต่อ D3h




1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	4	ข้อต่อกราวด์

ภาพประกอบ 5.11 ขนาดข้อต่อ D3h (ด้านหน้า)

130BF341.10

5

5




1 และ 6	ขัวต่อเบรค/แบนบลีนพลังงานกลับที่ด้านล่าง	3 และ 5	ขัวต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก
2 และ 7	ขัวต่อมอเตอร์	4	ขัวตอกราวด์

ภาพประกอบ 5.12 ขนาดขัวต่อ D3h (ด้านข้าง)

5.8.4 ขนาดข้าวต่อ D4h

130BF347.10


5



1	ข้าวต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้าวต่อคอมเตอร์
2	ข้าวตอเบรค	4	ข้าวตอกราวด์

ภาพประกอบ 5.13 ขนาดข้าวต่อ D4h (ด้านหน้า)

5




1 และ 6	ข้อต่อเบรค/แบบคืนพลังงานกลับ	3 และ 5	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก
2 และ 7	ข้อต่อมอเตอร์	4	ข้อต่อกราวด์

ภาพประกอบ 5.14 ขนาดข้อต่อ D4h (ด้านข้าง)

5.8.5 ขนาดขั้วต่อ D5h

130BF349.10


5



1	ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ขั้วต่อเบรค
2	ขั้วต่อกราว์ด	4	ขั้วต่อเมเตอร์


ภาพประกอบ 5.15 ขนาดขั้วต่อ D5h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อ (ด้านหน้า)

5



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-


ภาพประกอบ 5.16 ขนาดข้อต่อ D5h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อ (ด้านข้าง)



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อคอมเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	4	ข้อต่อกราวด์

ภาพประกอบ 5.17 ขนาดข้อต่อ D5h พร้อมอุปกรณ์เสริมเบรค (ด้านหน้า)

5




1	ข้อต่อเบรค	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	-	-

ภาพประกอบ 5.18 ขนาดข้อต่อ D5h พร้อมอุปกรณ์เสริมเบรค (ด้านข้าง)

5.8.6 ขนาดขั้วต่อ D6h


5

130BF553.10




1	ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	4	ขั้วต่อเบรค
2	ขั้วต่อกราวต์	5	ขั้วต่อมอเตอร์
3	บล็อกขั้วต่อ TB 6 สำหรับช่องเสียง	-	-

ภาพประกอบ 5.19 ขนาดขั้วต่อ D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์ (ด้านหน้า)

5


1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-

ภาพประกอบ 5.20 ขนาดข้อต่อ D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์ (ด้านข้าง)




1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสัก	4	ข้อต่อเบรค
2	ข้อต่อกราวต์	5	ข้อต่อมอเตอร์
3	บล็อกข้อต่อ TB 6 สำหรับช่องเสียง	-	-

ภาพประกอบ 5.21 ขนาดข้อต่อ D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อและคอนแทกเตอร์ (ด้านหน้า)

5


1	ข้อต่อเบรค	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	-	-

ภาพประกอบ 5.22 ขนาดข้อต่อ D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อและคอนแทกเตอร์ (ด้านข้าง)



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสัก	3	ข้อต่อเบรค
2	ข้อต่อกราวด์	4	ข้อต่อเมอเตอร์

ภาพประกอบ 5.23 ขนาดข้อต่อ D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมเซอร์กิตเบรคเกอร์ (ด้านหน้า)

5


1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-

ภาพประกอบ 5.24 ขนาดข้อต่อ D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมเซอร์กิตเบรคเกอร์ (ด้านข้าง)

5.8.7 ขนาดข้อต่อ D7h

130BF359.10


5



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	4	ข้อต่อกราวด์


ภาพประกอบ 5.25 ขนาดข้อต่อ D7h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อ (ด้านหน้า)

5



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-


ภาพประกอบ 5.26 ขนาดข้อต่อ D7h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อ (ด้านข้าง)



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อเบรค
2	ข้อตอกร้าวต์	4	ข้อต่อมอเตอร์

ภาพประกอบ 5.27 ขนาดข้อต่อ D7h พร้อมอุปกรณ์เสริมเบรค (ด้านหน้า)


5



1	ชิ้นต่อเบรค	3	ชิ้นต่อมอเตอร์
2	ชิ้นต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	-	-

ภาพประกอบ 5.28 ขนาดชิ้นต่อ D7h พร้อมอุปกรณ์เสริมเบรค (ด้านข้าง)


5.8.8 ขนาดข้าวต่อ D8h



1	ข้าวต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	4	บล็อกข้าวต่อ TB 6 สำหรับช่องเสียง
2	ข้าวต่อเบรค	5	ข้าวต่อมอเตอร์
3	ข้าวต่อกราวด์	-	-


ภาพประกอบ 5.29 ขนาดข้าวต่อ D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์ (ด้านหน้า)

5



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-


ภาพประกอบ 5.30 ขนาดข้อต่อ D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์ (ด้านข้าง)



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสัก	4	ปลอกข้อต่อ TB 6 สำหรับช่องเสียง
2	ข้อต่อเบรค	5	ข้อต่อมอเตอร์
3	ข้อต่อกราวด์	-	-


ภาพประกอบ 5.31 ขนาดข้อต่อ D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อและคอนแทกเตอร์ (ด้านหน้า)

5



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-



ภาพประกอบ 5.32 ขนาดข้อต่อ D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อและคอนแทกเตอร์ (ด้านข้าง)



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสัก	3	ข้อต่อกราวด์
2	ข้อต่อเบรค	4	ข้อต่อมอเตอร์

ภาพประกอบ 5.33 ขนาดข้อต่อ D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมเซอร์กิตเบรคเกอร์ (ด้านหน้า)

5



1	ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	3	ข้อต่อมอเตอร์
2	ข้อต่อเบรค	-	-

ภาพประกอบ 5.34 ขนาดข้อต่อ D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมเซอร์กิตเบรคเกอร์ (ด้านข้าง)

5.9 การเดินสายควบคุม

ขั้วต่อทั้งหมดที่ต้องกับสายเคเบิลควบคุมจะอยู่ข้างในชุดขับ-ข้างได้ LCP หากต้องการเข้าถึงขั้วต่อควบคุม เปิดฝา (D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h) หรือกดแผงต้านหน้าออก (D3h/D4h)

5.9.1 การวางแผนสายเคเบิลควบคุม


- แยกการเดินสายควบคุมจากส่วนประกอบกำลังไฟสูง-ในชุดขับ
- นัดสายไฟควบคุมทั้งหมดรวมกันหลังจากการวางแผนสาย-สำเร็จ
- เชื่อมต่อชีล์ดเพื่อให้แน่ใจถึงการป้องกันทางไฟฟ้า-สูงสุด
- เมื่อชุดขับเชื่อมต่ออยู่กับเทอร์มิสเตอร์ ตรวจสอบ-ว่าการเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์มีชีล์ดและเสริม-กำลัง/ป้องกันด้วยจำนวนสองชั้น แนะนำแรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC

การเชื่อมต่อฟิล์ดบัส


การเชื่อมต่อเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องบนการตั้งค่าควบคุม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูค่าแนะนำฟิล์ดบัสที่เกี่ยวข้อง โดยต้องรับสายเคเบิลไว้ด้วยกันและเดินสายข้างสายควบคุม-อื่นที่อยู่ด้านในตัวเครื่อง

5.9.2 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม

ภาพประกอบ 5.35 แสดงช่องเสียบขับขั้นแบบแบน可供ต่อได้ การทำงานของขั้วและ การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้สรุปไว้ใน ตาราง 5.1 – ตาราง 5.3



ภาพประกอบ 5.35 ตำแหน่งขั้วต่อส่วนควบคุม



1	ขั้วต่อการสื่อสารแบบอนุกรม
2	ขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุทติดจิตต์ล
3	ขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุทนอยล็อก

5

ภาพประกอบ 5.36 หมายเลขขั้วต่อที่อยู่บนช่องเสียบ

ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่า-มาตรฐาน จากโรงงาน	คำอธิบาย
61	-	-	วงจรกรอง RC ในตัว-สำหรับชีล์ดสายเคเบิล ใช้สำหรับเชื่อมต่อชีล์ด เพื่อแก้ไขปัญหา EMC เท่านั้น
68 (+)	กลุ่มพารามิเตอร์ 8-3* ตั้งค่า-พอร์ต FC	-	อินเตอร์เฟซ RS485 สวิตซ์ (BUS TER.) มีให้บนการตั้งค่ามาตรฐาน เพื่อต่อตัวต้านทานขั้ว-ต่อบัส ดูກopath-ประกอบ 5.40
69 (-)	กลุ่มพารามิเตอร์ 8-3* ตั้งค่า-พอร์ต FC	-	

ตาราง 5.1 คำอธิบายขั้วต่อการสื่อสารแบบอนุกรม

ขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุทติดจิตต์ล			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่า-มาตรฐาน จากโรงงาน	คำอธิบาย
12, 13	-	+24 V DC	แรงดันจ่าย 24 V DC สำหรับอินพุทติดจิตต์ล และทราบสภาวะชอร์ต-ภายนอก กระแสเอาท์พุทสูงสุดคือ 200 mA สำหรับโหลด 24 V ทั้งหมด

ขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุทดิจิตอล			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
18	พารามิเตอร์ 5-10 Terminal 18 Digital Input	[8] สตารท์	อินพุทดิจิตอล
19	พารามิเตอร์ 5-11 Terminal 19 Digital Input	[10] กลับ-ทิศทาง	
32	พารามิเตอร์ 5-14 Terminal 32 Digital Input	[0] ไม่ใช้งาน	
33	พารามิเตอร์ 5-15 Terminal 33 Digital Input	[0] ไม่ใช้งาน	
27	พารามิเตอร์ 5-12 Terminal 27 Digital Input	[2] สีน้ำเงิน-ผกผัน	ส่าหรับอินพุทรือเอาท์พุทดิจิตอล ค่ามาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานคืออินพุท
29	พารามิเตอร์ 5-13 Terminal 29 Digital Input	[14] การ jog	
20	-	-	ใช้สำหรับจุดรวมอินพุทดิจิตอลและค่าต่างศักย์ 0 V สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 24 V
37	-	STO	เมื่อไม่ได้ใช้คณสมบัติ STO เสริม อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 37 การตั้งค่าที่นี้ช่วยให้ชุดขับทำงานโดยใช้ค่าการโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

ตาราง 5.2 คำอธิบายขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุทดิจิตอล

ขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุตนาล็อก			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
50	-	+10 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ-อนาคต 10 V DC สำหรับเพotenziometer หรือเทอร์มิสเซอร์สูงสุด 15 mA
53	กลุ่มพารามิเตอร์ 6-1* อินพุตนาล็อก 1	ค่าอ้างอิง	อินพุตนาล็อกสำหรับแรงดันหรือกระแส สวิซซ์ A53 และ A54 เลือก mA หรือ V
54	กลุ่มพารามิเตอร์ 6-2* อินพุตนาล็อก 2	การป้อน-กลับ	
55	-	-	จุดรวมสำหรับอินพุตนาล็อก

ตาราง 5.3 คำอธิบายขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุตนาล็อก

5.9.3 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม

ขั้วต่อส่วนควบคุมอยู่ใกล้กับ LCP ของเสียบขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถลดอุบัติเหตุได้เพื่อความสะดวกในระหว่างการเดินสาย ตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 5.35 ขั้วต่อส่วนควบคุมนี้เชื่อมต่อได้ทั้งสายไฟแบบอ่อนและแบบแข็ง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการเชื่อมต่อหัวต่อสายควบคุม


ปกติ

ลดการburnกวนโดยพยายามให้สายไฟควบคุมสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และแยกออกจากสายเคเบิลกำลังไฟสูง


การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อส่วนควบคุม

1. ปอกขั้นเพลาสติกด้านนอกของสาย 10 มม. (0.4 นิ้ว) จากด้านปลายสายไฟ
2. เสียบสายไฟควบคุมเข้าไปที่ขั้วต่อ
 - สำหรับสายชนิดแข็ง ให้ดันสายไฟเปลือยเข้าไปที่หน้าสัมผัส ดูภาพประกอบ 5.37
 - สำหรับสายไฟชนิดอ่อน เปิดหน้าสัมผัสโดยเสียบไขควงขนาดเล็กเข้าไปในช่องระหว่างช่องขั้วต่อนั้น และดันไขควงเข้าด้านใน ดูภาพประกอบ 5.38 แล้วเสียบสายไฟเปลือยเข้าไปที่หน้าสัมผัส และเอาไขควงออก
3. ดึงสายไฟอย่างเบาๆเพื่อให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสแน่นหนาดี การเดินสายควบคุมไว้หลุมฯ เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานบกพร่องหรือด้อยประสิทธิภาพลง

ขั้วต่ออินพุท/เอาท์พุตนาล็อก			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
39	-	-	ช่องทว่าไปสำหรับเอาท์พุตนาล็อก
42	พารามิเตอร์ 6-50 Terminal 42 Output	[0] ไม่ใช้งาน	เอาท์พุตนาล็อกที่สามารถต่อโปรแกรมได้ 0-20 mA หรือ 4-20 mA ที่สูงสุดของ 500 Ω



ภาพประกอบ 5.37 การเชื่อมต่อสายไฟควบคุมชนิดแบน



ภาพประกอบ 5.38 การเชื่อมต่อสายไฟควบคุมชนิดอ่อน

การตัดการเชื่อมต่อสายไฟออกจากขั้วต่อควบคุม

- หากต้องการเปิดหน้าสัมผัส เสียบไขควงขนาดเล็กเข้าไปในช่องระหว่างขั้วต่ออันนั้น และดันไขควงเข้าด้านใน
- ดึงสายไฟอย่างเบาเมื่อเพื่อให้สายหลุดออกจากหน้าสัมผัสของขั้วต่อควบคุม

ดู บท 10.5 ข้อมูลจานเพาะสายเคเบิล สำหรับขนาดของการเดินสายขั้วต่อควบคุม และ บท 8 ตัวอย่างรูปแบบการเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั่วไป

5.9.4 การเปิดใช้งานการทำงานมอเตอร์ (ขั้วต่อ 27)

อาจต้องใช้สายจัมเบอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 27 สำหรับชุดขั้วในการทำงานเมื่อใช้ค่า การตั้งโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

- ขั้วต่ออินพุตดิจิตอล 27 ออกแบบให้รับค่าสั่งอินเตอร์ล็อกจากภายนอก 24 V DC
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์อินเตอร์ล็อก ให้ต่อสายจัมเบอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 (แนะนำ) หรือ 13 กับขั้วต่อ 27 สายไฟนี้จะให้สัญญาณ 24 V ภายใต้บนขั้วต่อ 27
- เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ AUTO REMOTE COAST แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณอินพุตที่ขั้วต่อ 27

- เมื่อต่อสายอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งจากโรงงานเข้ากับขั้วต่อ 27 อย่าถอดสายนั้นออก


ประกาย

ชุดขับไม่สามารถทำงานหากไม่มีสัญญาณบนขั้วต่อ 27 เว้นแต่ขั้วต่อ 27 จะถูกตั้งโปรแกรมข้ามโดยใช้ พารามิเตอร์ 5-12 Terminal 27 Digital Input

5.9.5 การกำหนดค่าการสื่อสารแบบอนุกรม RS485

RS-485 เป็นการอินเตอร์เฟสบัสแบบใช้สาย 2 เส้นที่เข้ากันได้กับโครงสร้างเครือข่ายแบบส่งข่าวสารหลายจุด และมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- ใช้โปรโตคอลการสื่อสาร Danfoss FC หรือ Modbus RTU อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ซึ่งมีอยู่ภายในชุดขับ
- ฟังก์ชันสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานจากระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์โปรโตคอลและการเชื่อมต่อ RS485 หรือใน กลุ่มพารามิเตอร์ 8-** การสื่อสารและตัวเลือก
- การเลือกโปรโตคอลการสื่อสารเฉพาะด้านจะเปลี่ยนการตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานหลายค่าให้ตรงกับข้อมูลจำเพาะของโปรโตคอลนั้น ทำให้พารามิเตอร์เฉพาะโปรโตคอลเพิ่มเติมสามารถใช้งานได้
- การดูปอร์ตอินส์เติมสำหรับชุดขับสามารถนำมาใช้เพื่อให้โปรโตคอลการสื่อสารเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารของการดูปอร์ตอินส์เติมสำหรับการติดตั้งและค่าแนะนำในการใช้งาน
- สวิตซ์ (BUS TER) มีให้บันการตัดควบคุมเพื่อต่อตัว-ต้านทานขั้วต่อบัส ดู ภาพประกอบ 5.40 สำหรับการตั้งค่าการสื่อสารแบบอนุกรมขั้นพื้นฐาน ดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้
- เชื่อมต่อสายการสื่อสารแบบอนุกรม RS485 กับขั้วต่อ (+)68 และ (-)69
 - a ใช้สายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมที่มีชีล์ด (แนะนำ)
 - b ดู บท 5.4 การเชื่อมต่อ กับgravit สำหรับการต่อสายดินที่เหมาะสม
- เลือกการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้
 - a ประเภทรูปแบบใน พารามิเตอร์ 8-30 Protocol
 - b ที่อยู่ชุดขับใน พารามิเตอร์ 8-31 Address
 - c อัตราบอตใน พารามิเตอร์ 8-32 Baud Rate

**5**

ภาพประกอบ 5.39 แผนผังการเดินสายการสื่อสารแบบอนุกรม

5.9.6 การเดินสายไฟ Safe Torque Off (STO)

ฟังก์ชัน Safe Torque Off (STO) เป็นองค์ประกอบในระบบควบคุมความปลอดภัย STO ช่วยป้องกันตัวเครื่องจากการสร้างแรงดันที่จำเป็นต่อการหมุนมอเตอร์

หากต้องการรัน STO ต้องมีการเดินสายเพิ่มเติมสำหรับชุดขั้นดูที่ คู่มือการใช้งาน Safe Torque Off สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5.9.7 การเดินสายสีทเตอร์ขนาดเล็ก

สีทเตอร์ขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ป้องกันการควบแน่นไม่ให้เกิดชื้นภายในกรอบหุ้มเมื่อมีการปิดเครื่องแล้ว โดยได้รับการออกแบบให้เดินสายไฟและควบคุมโดยระบบภายในออก

ข้อมูลจำเพาะ

- แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด: 100–240
- ขนาดสายไฟ: 12–24 AWG

5.9.8 การเดินสายไฟหน้าสัมผัสเสริมกับตัวตัดการเชื่อมต่อ

ตัวตัดการเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาจากโรงงาน หน้าสัมผัสเสริม ซึ่งส่งสัญญาณอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับตัวตัดการเชื่อมต่อ ไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น ในระหว่างการติดตั้ง หน้าสัมผัสสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด

หน้าสัมผัสต้องติดตั้งในที่ตั้งที่เจาะจงบนตัวตัดการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชันทำงาน ดูเอกสารข้อมูลที่ให้มาในกระแสอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับชุดขับ

ข้อมูลจำเพาะ

- $U_i/[V]$: 690
- $U_{imp}/[kV]$: 4
- ระดับมลภาวะ: 3
- $I_{th}/[A]$: 16

- ขนาดสายเคเบิล: $1 \dots 2 \times 0.75 \dots 2.5 \text{ mm}^2$
- พิวส์สูงสุด: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, ขนาดสายไฟ: 18–14 AWG, 1(2)

5.9.9 การเดินสายไฟสวิตช์อุณหภูมิของตัวต้านทานเบรค

บล็อกชี้วัดต่อตัวต้านทานเบรคมีอยู่ในการ์ดกำลัง และช่วยให้การเชื่อมต่อของสวิตช์อุณหภูมิตัวต้านทานเบรคภายนอก สวิตช์ตั้งกล่าวอาจกำหนดค่าเป็นปกติปิดหรือปิดเปิด หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าอินพุท สัญญาณตัดการทำงานชุดขับและแสดงสัญญาณเตือน 27, ตัวสับเบรคเกิดฟอลต์ บนจอแสดงผล LCP พร้อมกันนั้น ชุดขับหยุดการเบรคและมอเตอร์ลื่นไหล

1. คันหาบล็อกชี้วัดตัวต้านทานเบรค (ชั้นต่อ 104–106) บนการ์ดกำลัง ดู ภาพประกอบ 3.3
2. ถอดสกรู M3 ที่ยึดจัมเปอร์เข้ากับการ์ดกำลังออก
3. ถอดจัมเปอร์ออกและเดินสายสวิตช์อุณหภูมิของตัวต้านทานเบรคในการกำหนดค่า 1 แบบต่อไปนี้
 - 3a ปักติปิด เชื่อมต่อกันชั้นต่อ 104 และ 106
 - 3b ปักติเปิด เชื่อมต่อกันชั้นต่อ 104 และ 105
4. ยึดสายไฟสวิตช์ให้แน่นด้วยสกรู M3 ไข้แรงบิด 0.5–0.6 Nm (5 in-lb)

5.9.10 การเลือกสัญญาณอินพุตแรงดัน/กระแส

ชั้นต่ออินพุตหนาล็อก 53 และ 54 ช่วยให้สามารถตั้งค่าสัญญาณอินพุตเป็นแรงดัน (0 ถึง 10 V) หรือกระแส (0/4–20 mA)

การตั้งค่าพารามิเตอร์จากโรงงาน:


- ชั้นต่อ 53: สัญญาณอ่างอิงความเร็วในวงรอบปิด (ดู พารามิเตอร์ 16-61 Terminal 53 Switch Setting)
- ชั้นต่อ 54: สัญญาณป้อนกลับในวงรอบปิด (ดู พารามิเตอร์ 16-63 Terminal 54 Switch Setting)

ประกาย

ตัดกระแสไฟออกจากชุดขับก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์

1. ถอด LCP ดูภาพประกอบ 5.40
2. ถอดอุปกรณ์เสริมที่ครอบสวิตช์ออก
3. ตั้งสวิตช์ A53 และ A54 เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ (U = แรงดัน, I = กระแส)

130BF146.10



ภาพประกอบ 5.40 ต่อแหน่งของสวิตซ์ขั้วต่อ 53 และ 54

6 รายการตรวจสอบก่อนสตาร์ท

ก่อนเสิร์ฟลีนการติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 6.1 ตรวจสอบและทำเครื่องหมายเลือกรายการตั้ง-กล่าวเมื่อรายการนั้นเสิร์ฟลีน

6

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
มอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการทำงานต่อเนื่องของมอเตอร์โดยวัดค่าโอมบน U-V (96-97), V-W (97-98) และ W-U (98-96) ตรวจสอบว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าของชุดขับและมอเตอร์ 	
สวิตซ์	<ul style="list-style-type: none"> ดูในแนใจว่าสวิตซ์ทั้งหมดและการตั้งค่าปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 	
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตซ์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรคเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลังอินพุท-ของชุดขับหรือด้านเอาท์พุทของมอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเดิมที่ ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งตัวตรวจจับที่ใช้สำหรับการป้องกันล้มสายียังชุดขับ ทดสอบว่าเก็บประจุแก่ไขตัวประกอบกำลังได้ ที่ด้านแหล่งจ่ายไฟหลักและตรวจสอบว่าได้ถูกลดทอนแล้ว ปรับตั้งตัวเก็บประจุแก่ไขตัวประกอบกำลังได้ ที่ด้านแหล่งจ่ายไฟหลักและตรวจสอบว่าได้ถูกลดทอนแล้ว 	
การวางแผนภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าการเดินสายมอเตอร์ การเดินสายเบรค (หากมี) และการเดินสายควบคุม แยกกันหรือชีล์ดต่ออยู่ หรืออยู่ใน-ห่อร้อยสายโลหะแบบแยก 3 ห่อเพื่อการแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง 	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่ ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแยกต่างหากจากสายไฟฟ้ากำลังสูงเพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวน ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น ใช้สายเคเบิลแบบชีล์ดหรือสายบีดเกลียวคู่ และดูให้แน่ใจว่าตัดชีล์ดอย่างถูกต้อง 	
การเดินสายไฟอินพุทและเอาท์พุท	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลามหลุดหรือไม่ ตรวจสอบว่ามอเตอร์และสายหลักมีห่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลแบบชีล์ดที่แยกกัน 	
การต่อสายติด	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกราวต์ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ได้เชื่อมต่อ การต่อลงติดกับห่อร้อยสาย หรือการติดตั้งแผงติดกับแผ่นโลหะ ไม่ใช้การต่อลงติดที่เหมาะสม 	
ฟิวส์และเซอร์กิตเบรคเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ว่าถูกต้อง ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาพทำงานได้ และเซอร์กิตเบรคเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด (หากใช้) 	
ระยะห่างเพื่อระบายน้ำ-ความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ค้นหาสิ่งกีดขวางในเส้นทางระบายน้ำ ตรวจสอบว่ามีการเว้นระยะห่างด้านบนและด้านล่างชุดขับที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายน้ำความร้อน ดู บท 4.5 ข้อกำหนดในการติดตั้งและการระบายน้ำความร้อน 	
สภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อม ดู บท 10.4 สภาพแวดล้อม 	
ภายในชุดขับ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าภายในเครื่องมือติดตั้งทั้งหมดต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสึกกร่อน ตรวจสอบว่าได้นำเครื่องมือติดตั้งทั้งหมดออกจากด้านในเครื่องแล้ว สำหรับกรอบหุ้ม D3h และ D4h ตรวจสอบว่าเครื่องติดตั้งอยู่บนพื้นผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี 	
การสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคง หรือใช้แท่นรองกันสะเทือนหากจำเป็น ดูว่ามีการสั่นผิดปกติใดๆ หรือไม่ 	

ตาราง 6.1 รายการตรวจสอบก่อนสตาร์ท

7 การทดสอบเพื่อใช้งาน

7.1 การจ่ายไฟ

▲คำเตือน

การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อชุดขับเข้ามือต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับภาระโดยลด มองเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บรุนแรง หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ อุปกรณ์ได้ มองเตอร์สามารถถอดรหัสโดยการเปิดใช้งาน-สวิตช์ด้านนอก คำสั่งฟิล์ดบัส สัญญาณอ้างอิงอินพุทจาก LCP หรือ LOP ผ่านทางการใช้งานระยะไกลโดยใช้-ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10 หรือหลังจากฟอลเดอร์ที่ลับ-ออกแล้ว

เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ:

- กดปุ่ม [Off] บน LCP ก่อนทำการตั้งโปรแกรม-พารามิเตอร์
- ตัดการเชื่อมต่อชุดขับจากสายหลัก เมื่อ-พิจารณาแก้ไขกับความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว-ว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ
- ตรวจสอบชุดขับ มองเตอร์ และอุปกรณ์ชุด-เคลื่อนไหว ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน

กระบวนการ

สัญญาณ hely/ไป

เมื่อสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ AUTO REMOTE COASTING หรือ สัญญาณเตือน 60 วินเดอร์ส็อก-กายนอก แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณ-อินพุทที่ช้าต่อ 27 เป็นต้น ดูบท 5.9.4 การเปิดใช้งานการ-ทำงานมองเตอร์ (ช้าต่อ 27)

จ่ายไฟเข้าชุดขับโดยใช้ชั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟอินพุทมีระดับสมดุลภายใน 3% หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แก้ไขความไม่สมดุลของแรง-ดันไฟอินพุทก่อนดำเนินการต่อ ทำตามชั้นตอนนี้ช้า-ช้ากครั้งหลังจากแก้ไขแรงดันแล้ว
2. ตรวจสอบว่าการเดินสายอุปกรณ์เสริมตรงกับข้อ-กำหนดในการติดตั้ง
3. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปิด)
4. ปิดและยืดฝ่าครอบและประดุจทั้งหมดบนชุดขับให้แน่น-หนาแน่นคง
5. จ่ายไฟเข้าเครื่อง แต่อย่าสตาร์ทชุดขับ สำหรับชุดที่-มีสวิตช์ตัดกระแสไฟ ให้เปิดสวิตช์ไปต่อหนึ่ง ON (เปิด) เพื่อจ่ายไฟเข้าชุดขับ

7.2 การตั้งโปรแกรมชุดขับ

7.2.1 ภาพรวมพารามิเตอร์

พารามิเตอร์มีการตั้งค่าต่างๆ มากมายที่ใช้ในการกำหนดค่าและ-ใช้งานชุดขับและมองเตอร์ การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ตั้ง-โปรแกรมลงในแผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) ผ่านทางเมนู LCP ต่างๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ดู คู่มือ-การตั้งโปรแกรม เฉพาะของผลิตภัณฑ์

การตั้งค่าพารามิเตอร์ได้กำหนดค่าเริ่มต้นมาจากโรงงาน แต่สามารถกำหนดค่าให้กับการใช้งานที่เฉพาะได้ แต่ละ-พารามิเตอร์มีชื่อและหมายเลข ซึ่งจะเหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ใน-โนมดการตั้งโปรแกรมโนมดใด

ในโนมด เมนูหลัก พารามิเตอร์จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ด้วยเลข-หลักที่ 1 ของหมายเลขพารามิเตอร์ (จากซ้าย) จะระบุ-หมายเลขกลุ่มของพารามิเตอร์ จากนั้นกลุ่มพารามิเตอร์จะแบ่ง-เป็นกลุ่มย่อย หากจำเป็น ดัวอย่างเช่น:

0-** การทำงาน/จอยแสดงผล	กลุ่มพารามิเตอร์
0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน	กลุ่มย่อยพารามิเตอร์
พารามิเตอร์ 0-01 Language	พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ 0-02 Motor Speed Unit	พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ 0-03 Regional Settings	พารามิเตอร์

ตาราง 7.1 ตัวอย่างของลำดับชั้นกลุ่มพารามิเตอร์

7.2.2 การเลื่อนตำแหน่งพารามิเตอร์

ใช้ปุ่ม LCP ต่อไปนี้เพื่อเลื่อนระหว่างพารามิเตอร์:

- กด [▲] [▼] เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง
- กด [◀] [▶] เพื่อเลื่อนพื้นที่ว่างไปทางซ้ายหรือขวา-ของจุดที่นิยมขณะแก้ไขค่าพารามิเตอร์ที่นิยม
- กด [OK] เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง
- กด [Cancel] เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงและออก-จากโนมดแก้ไข
- กด [Back] สองครั้งเพื่อแสดงมุมมองสถานะ
- กด [Main Menu] หนึ่งครั้งเพื่อกลับสู่เมนูหลัก

7.2.3 การป้อนข้อมูลระบบ

กระบวนการ

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

สำหรับการทดสอบเพื่อใช้งานผ่านทางพีซี ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 ซอฟต์แวร์มีให้สำหรับการดาวน์โหลด (เวอร์ชันพื้นฐาน) หรือสำหรับการสั่งซื้อ (เวอร์ชันขั้นสูง, หมายเลขรหัส 130B1000) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลด ดู www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/.

การตั้งค่าต่อไปนี้ใช้เพื่อป้อนข้อมูลระบบเบื้องต้นลงในชุดขั้นการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แนะนำมีขั้นสำหรับการเริ่มต้นและการตรวจสอบ การตั้งค่าการใช้งานแตกต่างจากนี้

7

กระบวนการ

แม้ว่าขั้นตอนเหล่านี้ตั้งสมมติฐานว่าใช้มอเตอร์อะซิงโครนัส และสามารถใช้มอเตอร์แบบหลักการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทมอเตอร์ที่ระบุ ดู คู่มือการตั้งโปรแกรม เจาะลึกของผลิตภัณฑ์

- กด [Main Menu] บน LCP
- เลือก 0-** การทำงาน/แสดงผล และกด [OK]
- เลือก 0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน และกด [OK]
- เลือก พารามิเตอร์ 0-03 Regional Settings และกด [OK]
- เลือก [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ ตามความเหมาะสม และกด [OK] (การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์พื้นฐานบางดัชนี)
- กด [Quick Menus] บน LCP และเลือก 02 ตั้งค่า-แบบเร็ว
- เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ที่แสดงในตาราง 7.2 หากจำเป็น ข้อมูลมอเตอร์มืออยู่บนแผ่นป้ายข้อมูล

พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐาน-จากโรงงาน
พารามิเตอร์ 0-01 Language	อังกฤษ
พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power [kW]	4.00 kW
พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage	400 V
พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency	50 Hz
พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current	9.00 A
พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed	1420 RPM
พารามิเตอร์ 5-12 Terminal 27 Digital Input	ลีนไทรลอกผู้บังคับ
พารามิเตอร์ 3-02 Minimum Reference	0.000 RPM
พารามิเตอร์ 3-03 Maximum Reference	1500.000 RPM
พารามิเตอร์ 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	3.00 s
พารามิเตอร์ 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	3.00 s

พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐาน-จากโรงงาน
พารามิเตอร์ 3-13 Reference Site	เข้ามอกับการควบคุม-ด้วยมือ/อัตโนมัติ
พารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	ปิด

ตาราง 7.2 การตั้งค่าแบบเร็ว

กระบวนการ

สัญญาณอินพุทหายใจ

เมื่อ LCP ระบุ AUTO REMOTE COASTING หรือสัญญาณเดือน 60 อินเตอร์วอล์คภายนอก แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน และไม่มีสัญญาณอินพุท ดู บท 5.9.4 การเปิดใช้งานการทำงานมอเตอร์ (ข้อต่อ 27) สำหรับรายละเอียด

7.2.4 การกำหนดค่าปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

การปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (AEO) เป็นขั้นตอนที่ลดแรงดันไฟฟ้าลงมอเตอร์ จึงลดการใช้พลังงาน ความร้อน และเสียงรบกวน

- กด [Main Menu]
- เลือก 1-** โหลดและมอเตอร์ และกด [OK]
- เลือก 1-0* การตั้งค่าทั่วไป และกด [OK]
- เลือก พารามิเตอร์ 1-03 Torque Characteristics และกด [OK]
- เลือก [2] การปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับ CT หรือ [3] การปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับ VT และกด [OK]

7.2.5 การกำหนดค่าการปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ เป็นกระบวนการซึ่งปรับเพิ่มความเข้ากันได้สูงสุดระหว่างชุดขั้นและมอเตอร์

ชุดขั้นสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์สำหรับควบคุม-เอาท์พุทกระแสของมอเตอร์ ขั้นตอนนี้ยังจะทดสอบความสมดุลทางเฟสของกำลังไฟฟ้า และเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์ กับข้อมูลที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25

กระบวนการ

หากมีคำเตือนหรือสัญญาณเดือนเกิดขึ้น โปรดดู บท 9.5 รายการคำเตือนและสัญญาณเดือน มอเตอร์บางตัวไม่สามารถทำการทดสอบแบบเต็มได้ ในกรณีนั้น หรือหากไฟล์เอกสารเฉพาะพุทธิเข้มต้องกับมอเตอร์ เลือก [2] ใช้ AMA แบบย่อ

ทำขั้นตอนนี้เมื่อมอเตอร์เย็น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1. กด [Main Menu]
2. เลือก 1-** โหลดและมอเตอร์ และกด [OK]
3. เลือก 1-2* ข้อมูลมอเตอร์ และกด [OK]
4. เลือก พารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA) และกด [OK]
5. เลือก [1] ใช้ AMA สมบูรณ์ และกด [OK]
6. กด [Hand On] และกด [OK]
การทดสอบจะทำโดยอัตโนมัติและระบุเมื่อเสร็จสิ้น

7.3 การทดสอบก่อนการเริ่มต้นระบบ

▲คำเตือน

มอเตอร์สตาร์ท

หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่ พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือ อุปกรณ์เสียหายได้ ก่อนการสตาร์ท

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการทำงานอย่างปลอดภัย- ภายในทุกส่วน
- ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่ พร้อมที่จะสตาร์ท

7.3.1 การหมุนของมอเตอร์

▲ระวัง

หากมอเตอร์ทำงานในทิศทางที่ผิดพลาด อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ก่อนการทำงานเครื่อง ให้ตรวจสอบการ- หมุนของมอเตอร์โดยลองทำงานมอเตอร์สั้นๆ มอเตอร์จะ- ทำงานสั้นๆ ที่ 5 Hz หรือตามความถี่ต่ำสุดที่ตั้งใน พารามิเตอร์ 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]

1. กด [Hand On]
2. เคลื่อนเครื่องซ้ายไปทางด้านซ้ายของจุดชนวนโดยใช้ปุ่มลูกศรซ้าย และป้อน RPM ที่หมุนมอเตอร์อย่างช้าๆ
3. กด [OK]
4. หากการหมุนของมอเตอร์ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่า พารามิเตอร์ 1-06 Clockwise Direction เป็น [1] ผูกพัน

7.3.2 การหมุนของเอ็นโคดเดอร์

หากใช้การป้อนกลับของเอ็นโคดเดอร์ ดำเนินขั้นตอนดังนี้

1. เลือก [0] งรับเบื้องต้น ใน พารามิเตอร์ 1-00 Configuration Mode
2. เลือก [1] เอ็นโคดเดอร์ 24 V ใน พารามิเตอร์ 7-00 Speed PID Feedback Source
3. กด [Hand On]
4. กด [>] สำหรับค่าอ้างอิงความเร็วบวก (พารามิเตอร์ 1-06 Clockwise Direction ที่ [0]* บกต)

5. ใน พารามิเตอร์ 16-57 Feedback [RPM] ตรวจสอบว่าค่าป้อนกลับเป็นค่าบวก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเอ็นโคดเดอร์ ดูที่คู่มือของอุปกรณ์เสริมนั้นๆ

▲ระวัง

ค่าป้อนกลับติดลบ

หากการป้อนกลับเป็นค่าลบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเอ็นโคดเดอร์ผิด ใช้ พารามิเตอร์ 5-71 Term 32/33 Encoder Direction หรือ พารามิเตอร์ 17-60 Feedback Direction เพื่อผูกพันทิศทาง หรือกลับทิศสายเคเบิลเอ็นโคดเดอร์ พารามิเตอร์ 17-60 Feedback Direction มีให้ใช้งานเฉพาะกับอุปกรณ์เสริม VLT® เอ็นโคดเดอร์อิน-พุท MCB 102 เท่านั้น

7.4 การสตาร์ทระบบ

▲คำเตือน

มอเตอร์สตาร์ท

หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่ พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือ อุปกรณ์เสียหายได้ ก่อนการสตาร์ท

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการทำงานอย่างปลอดภัย- ภายในทุกส่วน
- ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่ พร้อมที่จะสตาร์ท

ขั้นตอนในส่วนนี้จำเป็นต้องมีการเดินสายโดยผู้ใช้และการตั้ง- โปรแกรมการใช้งานให้แล้วเสร็จ แนะนำให้ดำเนินการตามขั้น- ตอนต่อไปนี้หลังจากทำการตั้งค่าการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

1. กด [Auto On]
2. ใช้ค่าสั่งทำงานจากภายนอก ตัวอย่างของค่าสั่งทำงานจากภายนอกได้แก่ สวิตช์ปุ่ม หรือตัวควบคุมตระรักษ์ที่โปรแกรมได้ (programmable logic controller - PLC)
3. ปรับค่าอ้างอิงความเร็วลดลงช่วงความเร็ว
4. ตรวจสอบว่าระบบกำลังทำงานตามที่ต้องการโดยการ- ตรวจสอบเลี้ยงและระดับการสั่นสะเทือนของมอเตอร์
5. ลบค่าสั่งทำงานจากภายนอกออก

หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเดือนเกิดขึ้น ดู บท 9.5 รายการคำ- เดือนและสัญญาณเดือน

7.5 การตั้งค่าพารามิเตอร์

7.5.1 การอัปโหลดและการดาวน์โหลดการตั้งค่าพารามิเตอร์

การตั้งค่าตามท้องถิ่น

พารามิเตอร์บางค่ามีการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานแต่ก็ต่างกันสำหรับนานาชาติหรือสำหรับอเมริกาเหนือ สำหรับรายการค่ามาตรฐานจากโรงงานที่แตกต่างกัน ดู **บท 11.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับนานาชาติ/อเมริกาเหนือ**

การดำเนินการโปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่าการทำงานในพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสำหรับพารามิเตอร์มีอยู่ใน คู่มือการตั้งโปรแกรม

การตั้งค่าพารามิเตอร์จะถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ชุดขับ ซึ่งมีข้อต่อไปนี้

- การตั้งค่าพารามิเตอร์สามารถอัปโหลดไปยังหน่วยความจำของ LCP และจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำรอง
- การตั้งโปรแกรมหลายเครื่องสามารถทำได้รวดเร็วโดยการเชื่อมต่อ LCP เข้ากับเครื่องเหล่านั้นและดาวน์โหลดการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จัดเก็บไว้
- การตั้งค่าที่จัดเก็บใน LCP ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
- การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานรวมทั้งการโปรแกรมที่ป้อนในพารามิเตอร์จะถูกเก็บไว้และสามารถดูได้ในเมนูด้าน ดู **บท 3.8 เมนู LCP**

7.5.1 การอัปโหลดและการดาวน์โหลดการตั้งค่าพารามิเตอร์

ชุดขับทำงานโดยใช้พารามิเตอร์ที่จัดเก็บในการตั้งค่าความคุณ ซึ่งมีอยู่ภายใต้ชุดขับ พังก์ชันอัปโหลดและการดาวน์โหลดจะเคลื่อนย้ายพารามิเตอร์ระหว่างการตั้งค่าความคุณและ LCP

1. กด [Off]
2. ไปที่ พารามิเตอร์ 0-50 LCP Copy และกด [OK]
3. เลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 - 3a หากต้องการอัปโหลดข้อมูลจากการตั้งค่าความคุณไปยัง LCP เลือก [1] ทั้งหมดไปยัง LCP
 - 3b หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP ไปยังการตั้งค่าความคุณ เลือก [2] ทั้งหมดจาก LCP
4. กด [OK] และแสดงความคืบหน้าจะแสดงกระบวนการอัปโหลดหรือดาวน์โหลด
5. กด [Hand On] หรือ [Auto On]

7.5.2 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

การอัปโหลดข้อมูล

การสูญเสียข้อมูลการตั้งโปรแกรม ข้อมูลอัปโหลด ภาระคุณหน้าเครื่อง และการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน หากต้องการสำรองข้อมูล ให้อัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP ก่อนการเริ่มต้นใช้งาน ดูที่ **บท 7.5.1 การอัปโหลดและการดาวน์โหลดการตั้งค่าพารามิเตอร์**

เรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานได้โดยการเริ่มต้นใช้งานเครื่อง การเริ่มต้นใช้งานดำเนินการผ่านทางพารามิเตอร์ 14-22 Operation Mode หรือด้วยตนเอง

พารามิเตอร์ 14-22 Operation Mode ไม่ใช้ตัวตั้งค่าอย่างเช่นค่าต่อไปนี้:

- ชั่วโมงการรัน
- อุปกรณ์เสริมการสื่อสารแบบบอนุกรรม
- การตั้งค่าเมนูส่วนตัว
- บันทึกการเกิดฟอลต์, บันทึกสัญญาณเตือน และการทำงานตรวจสอบอื่นๆ

การเริ่มต้นใช้งานที่แนะนำ

1. กด [Main Menu] ส่องครั้งเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. ไปที่ พารามิเตอร์ 14-22 Operation Mode และกด [OK]
3. เลื่อนไปที่ การเริ่มต้น และกด [OK]
4. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั้งหน้าจอปิด
5. จ่ายไฟเข้าเครื่อง การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท การเริ่มต้นอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย
6. หลังจาก สัญญาณเตือน 80, ชุดขับเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน ปรากฏขึ้น ให้กด [Reset]

การเริ่มต้นด้วยตนเอง

การเริ่มต้นด้วยตนเองจะเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานทั้งหมดยกเว้นค่าต่อไปนี้

- พารามิเตอร์ 15-00 Operating hours.
- พารามิเตอร์ 15-03 Power Up's.
- พารามิเตอร์ 15-04 Over Temp's.
- พารามิเตอร์ 15-05 Over Volt's.

การดำเนินการเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเอง:


1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั้งหน้าจอปิด
2. กด [Status], [Main Menu] และ [OK] ค้างไว้พร้อมกับขณะจะจ่ายไฟเข้าสู่ตัวเครื่อง (ประมาณ 5 วินาทีหรือจนกว่าได้ยินเสียงคลิกและพัดลมเริ่มทำงาน) การเริ่มต้นอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

8 ตัวอย่างรูปแบบการเดินสาย


ตัวอย่างในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็น ข้อมูลอ้างอิง อย่าง-รวดเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป

- การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานตามภูมิภาค เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น (ซึ่งเลือกใน พารามิเตอร์ 0-03 Regional Settings)
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อและการตั้งค่าของ-พารามิเตอร์นั้นๆ จะแสดงไว้ถัดจากภาพร่าง
- การตั้งค่าสวิตช์สำหรับขั้วต่อ้อนนาล็อก A53 หรือ A54 จะแสดงไว้เมื่อจำเป็น
- สำหรับ STO อาจต้องใช้สายจัมเบอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 และขั้วต่อ 37 เมื่อใช้ค่าการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน-จากโรงงาน

8.1 รูปแบบการเดินสายสำหรับการปรับให้ เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA)




ตาราง 8.1 รูปแบบการเดินสายสำหรับ AMA ที่ มี T27 เชื่อมต่ออยู่





ตาราง 8.2 รูปแบบการเดินสายสำหรับ AMA ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่

8.2 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิง ความเร็วอนาล็อก




ตาราง 8.3 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็วอนาล็อก (แรงดัน)




130BB805.12

ภาพประกอบ 8.1 การสตาร์ท/หยุดที่มี Safe Torque Off



130BB806.10


ตาราง 8.6 รูปแบบการเดินสายสำหรับการสตาร์ท/หยุดด้วยพลส




ภาพประกอบ 8.2 สตาร์ท/หยุดผกผันค้าง

ตาราง 8.4 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็วอนาล็อก (กระแส)

8.3 รูปแบบการเดินสายสำหรับการสตาร์ท/หยุด




ตาราง 8.5 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าสั่งสตาร์ท/หยุดที่มี Safe Torque Off




ตาราง 8.7 รูปแบบการเดินสายสำหรับการตั้งค่า/
หยุดที่มีการผูกผัน และความเร็วตั้งล่วงหน้า 4 ระดับ

8.4 รูปแบบการเดินสายสำหรับการรีเซ็ต สัญญาณเดือนจากภายนอก



ตาราง 8.8 รูปแบบการเดินสายสำหรับการรีเซ็ต
สัญญาณเดือนจากภายนอก


8.5 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็วโดยใช้พอเทนชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง




8

ตาราง 8.9 รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็ว (โดยใช้พอเทนชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง)

8.6 รูปแบบการเดินสายสำหรับการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว




ตาราง 8.10 รูปแบบการเดินสายสำหรับการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว



ภาพประกอบ 8.3 เพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

8.7 รูปแบบการเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย RS485




ตาราง 8.11 รูปแบบการเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย RS-485

8.8 รูปแบบการเดินสายสำหรับเทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์


ปกติ

ต้องมีการเสริมหรือหุ้มฉนวนสองชั้นสำหรับเทอร์มิสเตอร์เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการหุ้มฉนวนของ PELV



ตาราง 8.12 รูปแบบการเดินสายสำหรับเทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์

8.9 รูปแบบการเดินสายสำหรับชุดคำสั่งรีเลย์ที่มีการควบคุม Smart Logic



พารามิเตอร์	
ฟังก์ชัน	การตั้งค่า
พารามิเตอร์ 5-40 Function Relay	[80] SLเอาท์พุทจังหวัด A
* = ค่ามาตรฐาน	

หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น:
หากการตรวจสอบการป้อนกลับพบค่าเกินขีดจำกัด ค่าเตือน 90, ตรวจสอบค่าป้อนกลับ จะแสดงขึ้น SLC จะตรวจสอบ ค่าเตือน 90, ตรวจสอบค่าป้อนกลับ แล้วในกรณีที่ค่าเตือนเป็นค่าจริง รีเลย์ 1 จะทริกเกอร์ อุปกรณ์ภายนอกอาจต้องการรับการบริการ หากข้อผิดพลาดการป้อนกลับมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดอีกครั้งภายใน 5 วินาที ชุดขับจะทำงานต่อไปและเตือนจะหายไป รีเซ็ตเรียลย์ 1 โดยการกด [Reset] บน LCP

ตาราง 8.13 รูปแบบการเดินสายสำหรับชุดคำสั่งรีเลย์ที่มีการควบคุม Smart Logic

8.10 รูปแบบการเดินสายสำหรับปั๊มจุ่ม

ระบบดังกล่าวประกอบด้วยปั๊มจุ่มที่ควบคุมโดย Danfoss VLT® AQUA Drive และตัวส่งความตัน ตัวส่งให้สัญญาณป้อนกลับ 4-20 mA ไปยังชุดขับ ซึ่งจะรักษาความดันคงที่โดยการควบคุมความเร็วของปั๊ม ในการออกแบบชุดขับสำหรับการใช้ปั๊มจุ่ม มีประเด็นสำคัญบางอย่างที่ต้องพิจารณา เลือกชุดขับตามประเภทและของมอเตอร์

- มอเตอร์ CAN นี้เป็นมอเตอร์ที่มีกระแสตอบนเลสสติ-โลยรูระหว่างโรเตอร์กับสตเดเตอร์ ซึ่งมีมีช่องอากาศที่ต้านทานคลื่นแม่เหล็กในญี่ปุ่นมากกว่ามอเตอร์ปกติ ดังนั้น สามารถกำลังที่อ่อนแองน์ส่งผลต่อมอเตอร์ที่ถูกออกแบบมาโดยมีกระแสที่มีค่าพิกัดสูงกว่ามอเตอร์ปกติที่มีกำลังที่พิกัดเหมือนกัน
- ปั๊มมีลูกปืนกันรุนที่จะเสียหายเมื่อรันที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วต่ำสุด ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ 30 Hz
- รีแอคเคนซ์ของมอเตอร์ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงในมอเตอร์ปั๊มจุ่ม ดังนั้น การปรับมอเตอร์อัตโนมัติ (AMA) จึงอาจเป็นไปไม่ได้ โดยปกติแล้วปั๊มจุ่มจะทำงานกับสายเคเบิลมอเตอร์ที่ไม่ได้วางเป็นเส้นตรง แต่หากให้ชุดขับดำเนินการ AMA หาก AMA ไม่ทำงาน ข้อมูลมอเตอร์จะถูกตั้งค่าจากกลุ่มพารามิเตอร์ 1-3* ข้อมูลมอเตอร์ขั้นสูง (ดูเอกสารข้อมูลมอเตอร์) หากการดำเนินการ AMA สำเร็จ ชุดขับจะชดเชยให้กับแรงตันไฟฟ้าที่ตกลงในสายเคเบิล มอเตอร์ที่มีความยาว หากมีการตั้งค่าข้อมูลมอเตอร์ขั้นสูงด้วยตนเอง จะต้องพิจารณาความยาวของสายเคเบิลมอเตอร์เพื่อประสิทธิภาพระบบสูงสุด
- สิ่งสำคัญคือ ระบบทำงานร่วมกับปั๊มและมอเตอร์ที่ชาร์ดและเสียหายในระดับต่ำสุด วงจรกรอง Danfoss sine-wave สามารถทำให้แรงกดดันของวนloop ลดลง และเพิ่มอายุใช้งาน (ตรวจสอบวนloop ของมอเตอร์ที่แท้จริงและข้อมูลจำเพาะ dU/dt ของชุดขับ) ผู้ผลิตปั๊มจุ่มโดยส่วนใหญ่ต้องการใช้ตัวกรองเอาท์พุท
- EMC อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโดยปกติแล้วสายเคเบิลปั๊มพิเศษ ที่สามารถต้านทาน


สภาพความเปี่ยกชื้นได้มักเป็นสาภัยแบบไม่มีจำนวนหุ่ม วิธีแก้อาจเป็นการใช้สายเคเบิลแบบมีจำนวนหุ่มเหนือ-บ่อ และติดจำนวนหุ่มที่ท่อน้ำของปอหากหุ่มท่อน้ำทำด้วยเหล็ก นอกจากร่อง Sine-Wave ยังจะลด EMI จากสายเคเบิลมาเดอร์แบบไม่มีจำนวนหุ่ม มองเดอร์ CAN ชนิดพิเศษถูกนำมาใช้เนื่องจากสภาพการติดตั้ง-ที่เปลี่ยน การออกแบบระบบสอดคล้องตามกระแสเอาท์พุทเพื่อให้สามารถรับนมองเดอร์ตามกำลังที่ระบุ

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับลูกปืนกันรุนของปืน และให้แน่ใจถึงการระบายน้ำร้อนของปืนโดยเร็วที่สุด สิง-สำคัญคือเปลี่ยนความเร็วของปืนจากหยุดเป็นความเร็วต่ำสุด โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ผู้ผลิตปืนจุ่มส่วนใหญ่แนะนำให้เปลี่ยนความเร็วของปืนเป็นความเร็วต่ำสุด (30 Hz) ในเวลาสูงสุด 2 - 3 วินาที VLT® AQUA Drive FC 202 ได้รับการออกแบบมา-พร้อมการเปลี่ยนความเร็วเริ่มต้นและสุดท้ายสำหรับการใช้งาน-เหล่านี้ การเปลี่ยนความเร็วเริ่มต้นและสุดท้ายเป็นการเปลี่ยน-ความเร็ว 2 ชุดที่ต่างกัน โดยทำการเปลี่ยนความเร็วเริ่มต้น หากใช้ จะเปลี่ยนความเร็วของเดอร์จากหยุดเป็นความเร็วต่ำสุด และสลับเป็นการเปลี่ยนความเร็วปกติโดยอัตโนมัติเมื่อถึง-ความเร็วต่ำสุด การเปลี่ยนความเร็วสุดท้ายจะกระทำในทางตรง-ข้ามจากความเร็วต่ำสุดเป็นหยุดในสถานการณ์ที่หยุด ลง-พิจารณาการเปิดใช้งานการตรวจสอบความเร็วต่ำสุดขั้นสูงด้วย-ตามที่อธิบายใน คู่มือการออกแบบ

เพื่อการป้องปืนเป็นพิเศษ ใช้ฟังก์ชันตรวจสอบการทำงาน-แบบแห้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคู่มือการโปรแกรม

สามารถใช้โหมดเดิมน้ำเข้าท่อได้เพื่อป้องกันแรงดันของน้ำ ชุด-ขั้น Danfoss สามารถเดิมน้ำเข้าท่อแนวตั้งโดยใช้ตัวควบคุม PID เพื่อให้ความตันชลอความเร็วลงตามอัตราที่ผู้ใช้ระบุ (หน่วย/ วินาที) หากเปิดใช้งาน ชุดขั้นจะเข้าสู่โหมดเดิมน้ำเข้าท่อเมื่อ-ถึงระดับความเร็วต่ำสุดหลังเริ่มใช้งาน ความตันจะเพิ่มขึ้น-อย่างช้าๆ จนถึง Filled Setpoint ที่ผู้ใช้ระบุ ซึ่งชุดขั้นจะ-ยกเลิกการใช้โหมดเดิมน้ำเข้าท่อโดยอัตโนมัติ และทำงานต่อ-ในการทำงานของปั๊มตามปกติ

การเดินสายไฟ



ภาพประกอบ 8.4 การเดินสายไฟสำหรับการใช้งานปั๊มจุ่ม

ประกาศ

ตั้งค่ารูปแบบอินพุตหน้าล็อก 2, (ข้อต่อ 54) เป็น mA. (switch 202)

การตั้งค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power [kW] / พารามิเตอร์ 1-21 Motor Power [HP]
พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage
พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current
พารามิเตอร์ 1-28 Motor Rotation Check
ตรวจสอบว่า พารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA) ตั้งค่าเป็น [2] ใช้ AMA แบบย่อ

ตาราง 8.14 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับปั๊มจุ่ม การใช้งาน


พารามิเตอร์	การตั้งค่า
พารามิเตอร์ 3-02 Minimum Reference	หน่วยค่าอ้างอิงต่ำสุดจะตรงกับ-หน่วยใน พารามิเตอร์ 20-12 Reference/Feedback Unit
พารามิเตอร์ 3-03 Maximum Reference	หน่วยค่าอ้างอิงสูงสุดจะตรงกับ-หน่วยใน พารามิเตอร์ 20-12 Reference/Feedback Unit
พารามิเตอร์ 3-84 Initial Ramp Time	(2 วินาที)
พารามิเตอร์ 3-88 Final Ramp Time	(2 วินาที)
พารามิเตอร์ 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	(8 วินาที ขึ้นอยู่กับขนาด)
พารามิเตอร์ 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	(8 วินาที ขึ้นอยู่กับขนาด)
พารามิเตอร์ 4-11 Motor Speed Low Limit [RPM]	(30 Hz)
พารามิเตอร์ 4-13 Motor Speed High Limit [RPM]	(50/60 Hz)
ใช้ รีชาร์ดวูร์บี้ด ภายใต้ เมนูด่วน→การตั้งค่าการทำงาน เพื่อให้-ง่ายต่อการตั้งค่าการป้อนกลับในตัวควบคุม PID	

ตาราง 8.15 ตัวอย่างของการตั้งค่าสำหรับปั๊มจุ่ม การใช้งาน

พารามิเตอร์	การตั้งค่า
พารามิเตอร์ 29-00 Pipe Fill Enable	ยกเลิกการใช้
พารามิเตอร์ 29-04 Pipe Fill Rate	(ค่าป้อนกลับ หน่วย)
พารามิเตอร์ 29-05 Filled Setpoint	(ค่าป้อนกลับ หน่วย)

ตาราง 8.16 ตัวอย่างของการตั้งค่าสำหรับโหมดเดิมน้ำเข้าท่อ


สมรรถนะ



ภาพประกอบ 8.5 กราฟแสดงสมรรถนะของโโนมดเติมน้ำเข้าท่อ


8.11 รูปแบบการเดินสายสำหรับตัวควบคุมความเคด

ภาพประกอบ 8.6 แสดงตัวอย่างตัวควบคุมความเคดพื้นฐานภายในที่มีปุ่มที่สามารถปรับความเร็วได้ (นา) 1 เครื่อง และปุ่มที่มีความเร็วคงที่ 2 เครื่อง ตัวส่ง 4-20 mA และอินเตอร์ล็อกนิรภัยของระบบ



ภาพประกอบ 8.6 ไดอะแกรมการเดินสายตัวควบคุมความเคด

8.12 รูปแบบการเดินสายสำหรับบีบีที่ปรับเปลี่ยนความเร็วได้ที่มีความเร็วคงที่




ภาพประกอบ 8.7 แผนผังการเดินสายบีบีที่ปรับเปลี่ยนความเร็วได้ที่มีความเร็วคงที่

รีเลย์ 1 ตัดเข้าในคุณแทคเตอร์ K1 ซึ่งกล้ายเป็นบีบีนำ

- K1 บล็อกสำหรับ K2 ผ่านอินเตอร์ล็อกเชิงกล ป้องกันแหล่งจ่ายไฟหลักจากการเชื่อมต่อกับเอาท์พุทของชุดขับ (ผ่าน K1)
- หน้าสัมผัสเบรกเซริฟบน K1 ป้องกัน K3 จากการตัดเข้า
- รีเลย์ 2 ควบคุมคุณแทคเตอร์ K4 สำหรับการเปิด/ปิดการควบคุมของบีบีความเร็วคงที่
- ในการสับ รีเลย์ทั้งหมดจะถูกปลดจากการจ่ายไฟ และรีเลย์ 2 ได้รับการจ่ายไฟเนื่องจากกล้ายเป็นรีเลย์-แรก

สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของการทดสอบเพื่อใช้งานสำหรับระบบบีบีผสมและระบบบีบีหลัก/บีบีรอง ดูที่ คู่มือการใช้งาน *VLT® Cascade Controller Options MCO 101/102*

8.13 รูปแบบการเดินสายสำหรับการสลับบีบี



ภาพประกอบ 8.8 แผนผังการเดินสายการสลับบีบีนำ

บีบีทุกเครื่องต้องเชื่อมต่อ กับคุณแทคเตอร์ 2 ตัว (K1/K2 และ K3/K4) ด้วยอินเตอร์ล็อกเชิงกล ต้องใช้รีเลย์ความต้านทานหรืออุปกรณ์ป้องกันโหลดเกินของเตอร์ลิ่นฯ ตามกฎระเบียบห้องแม่ห้องถัง และ/หรือความต้องการเป็นกรณีไป

- รีเลย์ 1 (R1) และรีเลย์ 2 (R2) เป็นรีเลย์ในตัวในชุดขับ
- เมื่อรีเลย์ทั้งหมดถูกปลดจากการจ่ายไฟ รีเลย์ในตัวที่หนึ่งที่ได้รับการจ่ายไฟจะตัดเข้าในคุณแทคเตอร์ที่สัมพันธ์กับบีบีที่ควบคุมโดยรีเลย์ ตัวอย่างเช่น

9 การบำรุงรักษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหา

บทนี้ประกอบด้วย

- คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการบริการ
- ข้อความแสดงสถานะ
- คำเตือนและสัญญาณเตือน
- การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

9.1 การบำรุงรักษาและการบริการ

ภายใต้สภาพการทำงานปกติและลักษณะการโหลด ชุดขับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาใดๆ ตลอดอายุการใช้งานที่กำหนด เพื่อป้องกันการชำรุดของ อันตราย และความเสียหาย ให้ตรวจสอบชุดขับเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน เปเลี่ยนแทนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสียหายด้วยชิ้นส่วนอื่นๆ หรือชิ้นส่วนมาตรฐานของแท้ สำหรับบริการและการสนับสนุน ดูที่ www.danfoss.com/en/contact-us/contacts-list/?filter=type%3Adanfoss-sales-service-center%2Csegments%3ADDs

▲ คำเตือน

การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อชุดขับเข้ามต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับกระแสโหลด มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการตั้งโปรแกรม การบริการ หรือการซ่อมแซมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บรุนแรง หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ มอเตอร์สามารถสตาร์ทผ่านทางสวิตซ์ตัวนอก คำสั่งฟิลด์บัส สัญญาณอ้างอิงอิมพุฟจาก LCP หรือ LOP ผ่านทางการใช้งานระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 หรือหลังจากเงื่อนไขฟอลต์ที่ลบออกแล้ว


เพื่อป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ:

- กดปุ่ม [Off/Reset] บน LCP ก่อนทำการตั้ง-โปรแกรมพารามิเตอร์
- ปลดการเข้ามต่อชุดขับออกจากแหล่งจ่ายไฟไฟฟ้า-หลัก
- ดำเนินการเดินสายไฟและประกอบชิ้นส่วนชุดขับ มอเตอร์ และอุปกรณ์ชุดขับใดๆ ให้เสร็จสิ้น-สมบูรณ์ก่อนเข้ามต่อชุดขับกับแหล่งไฟฟ้ากระแสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับกระแสโหลด

9.2 แจ้งเตือนและผิดพลาด

9.2.1 การถอดและติดตั้งชุดขับ

ชุดขับสามารถสั่งซื้อพร้อมกับแจ้งเตือนที่ดำเนินการหลังของตัวเครื่อง แจ้งเตือนที่สามารถเข้าใช้ผ่านระบบความร้อน และช่วยให้สามารถเช็คผู้สนับสนุนที่ผ่านระบบความร้อนได้



130BD430.10

ภาพประกอบ 9.1 แจ้งเตือนและผิดพลาด

9

ปกติ

ความเสียหายต่อแผ่นระบายความร้อน

การใช้ตัวยึดที่ยกตัวยึดตั้งเดิมที่ให้มาพร้อมกับแผ่นระบายความร้อน อาจทำให้ครึ่งระบายความร้อนของแผ่นระบายความร้อนเสียหายได้

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากชุดขับและรอประมาณ 20 นาทีเพื่อให้ค่าปาราเมตอร์ประจำนูนเกลี้ยง ดูที่ บท 2 ความปลอดภัย
2. จัดวางชุดขับในตำแหน่งที่เข้าถึงด้านหลังของชุดขับได้
3. ถอดสกรู (หากเหลี่ยมด้านใน 3 มม. [0.12 นิว]) ที่เข้ามต่อแผงเข้ากับด้านหลังของกรอบหนึ่ม โดยสกรูอาจมี 5 หรือ 9 ตัวขึ้นกับขนาดของชุดขับ
4. ตรวจสอบการชำรุดหรือการสะสมของฝุ่นบนแผ่นระบายความร้อน
5. ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องซักผ้าที่สามารถซักได้
6. ใส่แผงกลับเข้าที่และยึดเข้ากับด้านหลังของกรอบหนึ่ม ให้แน่นด้วยสกรูที่ถอดออกก่อนหน้า ขั้นตัวยึดให้แน่นโดยสอดคล้องตาม บท 10.8 แรงบิดขั้นแนะนำ

9.3 ข้อความแสดงสถานะ

เมื่อชุดขับอยู่ในโหมดสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติที่บรรทัดล่างสุดของหน้าจอ LCP ดูที่ ภาพประกอบ 9.2 ข้อความแสดงสถานะกำหนดใน ตาราง 9.1 – ตาราง 9.3

1	Auto Hand Off	Remote Local	Ramping Stop Running Jogging Stand-by
2			
3			

130BB037.11

1	ตำแหน่งที่แสดงค่าสั่งหยุด/สตาร์ท ดูที่ ตาราง 9.1
2	ตำแหน่งที่แสดงการควบคุมความเร็ว ดูที่ ตาราง 9.2
3	แสดงสถานะชุดขับ ดูที่ ตาราง 9.3

9

ภาพประกอบ 9.2 จอแสดงสถานะ

玠การ

ในโหมดอัตโนมัติ/ระบบไกล ชุดขับต้องใช้คำสั่งจากภายนอกเพื่อรับคำสั่งการทำงาน

ตาราง 9.1 ถึง ตาราง 9.3 ระบุความหมายของข้อความแสดงสถานะที่แสดง

ปิด	ชุดขับไม่ได้ตอบกับส่วนสัญญาณการควบคุม จนกว่าจะมีการกด [Auto On] หรือ [Hand On]
อัตโนมัติ	คำสั่งสตาร์ท/หยุดถูกส่งผ่านทางชั้wt อัตโนมัติ แล้ว/หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
Hand (มือ)	ศูนย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งบน LCP สามารถใช้เพื่อควบคุมชุดขับ คำสั่งหยุด รีเซ็ต การกลับทางหมุน เบรคกระแสตรง และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้กับชัww อัตโนมัติ ควบคุมมือแหล่งการควบคุมหน้าเครื่อง

ตาราง 9.1 โหมดการทำงาน

ระบบไกล	คำอ้างอิงความเร็วระหว่าง: <ul style="list-style-type: none">สัญญาณภายนอกการสื่อสารแบบอนุกรมคำอ้างอิงภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน้าเครื่อง	ชุดขับใช้คำอ้างอิงจาก LCP

ตาราง 9.2 จุดที่ใช้อ้างอิง

เบรคกระแสลับ	เบรคกระแสลับถูกเลือกใน พารามิเตอร์ 2-10 Brake Function เบรคกระแสลับเพิ่มกำลังแม่เหล็กมอเตอร์เพื่อให้ชัww ล่องตามที่ควบคุม
จบ AMA	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) ดำเนินการสำเร็จ
AMA พร้อม	AMA พร้อมเริ่มต้น หากต้องการเริ่ม กด [Hand On]
AMA กำลังรัน	ชัww ตอน AMA กำลังทำงาน
การเบรค	สวิตซ์ชายพลังงานเบรคกำลังทำงาน ตัวต้านทาน-เบรคดูดชัww พลังงานที่เกิดขึ้น
การเบรคสูงสุด	สวิตซ์ชายพลังงานเบรคกำลังทำงาน ชี้ดัจฉัด-กำลังสำหรับตัวต้านทานเบรคที่ระบุไว้ใน พารามิเตอร์ 2-12 Brake Power Limit (kW) ถึง-ระดับแล้ว
สีน้ำเงิน	<ul style="list-style-type: none"> [2] การสีน้ำเงินหลักเป็นการทำงาน-สำหรับอินพุตจีตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตจีตัล) ชัww ต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ การสีน้ำเงินถูกเปิดใช้งานจากการสื่อสารแบบอนุกรม
การลดความเร็ว-แบบอนุกรม	<p>[1] การคุมลดความเร็ว ถูกเลือกใน พารามิเตอร์ 14-10 Mains Failure</p> <ul style="list-style-type: none"> แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน พารามิเตอร์ 14-11 Mains Fault Voltage Level ที่เกิดฟอลต์สายหลัก ชุดขับลดความเร็วโดยอัตโนมัติ
กระแสสูง	กระแสเอาท์พุตชุดขับสูงเกินชี้ดัจฉัดที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 4-51 Warning Current High
กระแสต่ำ	กระแสเอาท์พุตชุดขับต่ำกว่าชี้ดัจฉัดที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 4-52 Warning Speed Low
DC ค้าง	DC ค้างถูกเลือกใน พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop และคำสั่งหยุดถูกสั่งทำงาน มองเตอร์ค้าง-ตามค่ากระแส DC ที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 2-00 DC Hold/Preheat Current
DC หยุด	มองเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC (พารามิเตอร์ 2-01 DC Brake Current) ตาม-ระยะเวลาที่ระบุ (พารามิเตอร์ 2-02 DC Braking Time) <ul style="list-style-type: none"> เบรค DC ถูกเปิดทำงานใน พารามิเตอร์ 2-03 DC Brake Cut In Speed [RPM] และคำสั่งหยุดถูกสั่งทำงาน เบรค DC (ผักผัน) ถูกเลือกเป็นการทำงาน-สำหรับอินพุตจีตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* จีตัลวีน) ชัww ต่อที่เกี่ยวข้องไม่ทำงาน เบรค DC ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม
การป้อนกลับสูง	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานสูงกว่า-ชี้ดัจฉัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 4-57 Warning Feedback High

ค่าป้องกันต่ำ	ผลรวมของการป้องกันทั้งหมดที่ทำงานต่ำกว่า-ชีดจำกัดการป้องกันที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 4-56 Warning Feedback Low	โหมดป้องกัน	โหมดป้องกันทำงาน เครื่องตรวจพบสถานะวิกฤต (กระแสเกินหรือแรงดันเกิน) ● เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงาน ความถี่การส- วิตซึ่งจะลดเหลือ 1500 kHz หาก พารามิเตอร์ 14-55 Output Filter ตั้งค่าเป็น [2] ตัวกรองคลื่นไข่นองที่ไม่เข็นนั้น ความถี่- การสวิตซ์จะลดเหลือ 1000 Hz ● หากเป็นไปได้ โหมดป้องกันจะสั่นสุดหลังจาก- นั้นประมาณ 10 วินาที ● โหมดป้องกันสามารถถูกจำกัดใน พารามิเตอร์ 14-26 Trip Delay at Inverter Fault
การค้างค่าเอาท์พุท	ค่าอ้างอิงระยะไกลซึ่งค้างที่ความเร็วปัจจุบัน ทำงานอยู่ ● [20] การค้างค่าเอาท์พุท ถูกเลือกเป็นการ- ทำงานสำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอล) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องทำงาน การควบคุมความเร็วสามารถทำได้ผ่านทางขัว- ต่อที่ทำงานคุณภาพเพิ่มความเร็วและลด- ความเร็วเท่านั้น ● การค้างการเปลี่ยนความเร็วถูกเปิดทำงานผ่าน- ทางการสื่อสารแบบอนุกรม	QStop	มอบต่อถูกลดความเร็วโดยใช้ พารามิเตอร์ 3-81 Quick Stop Ramp Time ● [4] หยุดตัวนกฟัน ถูกเลือกเป็นการทำงาน- สำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอล) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องไม่ทำงาน ● การทำงานหยุดตัวนกฟันถูกเปิดทำงานผ่านทางการ- สื่อสารแบบอนุกรม
ค่าของค้างค่า- เอาท์พุท	มีการให้ค่าล่างค้างค่าเอาท์พุท แต่มอเตอร์จะยัง- หยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รัน	การเปลี่ยน- ความเร็ว	มอบต่อสำหรับความเร็ว/ชัลล์ความเร็วโดยใช้- ความเร็วขาขึ้น/ลงที่ใช้อยู่ โดยยังไม่ถึงระดับค่า- อ้างอิง ค่าจำกัด หรือค่าหยุดนิ่ง
ค้างอ้างอิง	[19] การค้างอ้างอิงถูกเลือกเป็นการทำงาน- สำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอล) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องทำงาน ชุดขับบันทึก- ค้างอ้างอิงที่แท้จริง ในตอนนี้การเปลี่ยนค่าอ้างอิง- สามารถทำได้ผ่านทางขัวต่อที่ทำงานคุณภาพเพิ่ม- ความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น	ค่าอ้างอิงสูง	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน สูงกว่าชีด- จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 4-55 Warning Reference High
ค่าข้อ Jog	มีการส่งค่าล่าง jog แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่- จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอิน- พุตดิจิตอล	ค่าอ้างอิงต่ำ	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน ต่ำกว่าชีด- จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน พารามิเตอร์ 4-54 Warning Reference Low
การ Jog	มอบต่อสำหรับล้างทำงานตามการโปรแกรมใน พารามิเตอร์ 3-19 Jog Speed [RPM] ● [14] Jog ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอล) ข้อต่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อต่อ 29) ทำงาน ● การทำงาน Jog ถูกเปิดทำงานผ่านทางการ- สื่อสารแบบอนุกรม ● การทำงาน Jog ถูกเลือกเป็นการตอบสนอง- สำหรับการทำงานตรวจสอบ (เช่น ไม่มี- สัญญาณ) การทำงานตรวจสอบตามทำงาน	รันตามค่าอ้างอิง	ชุดขับล้างรันอยู่ในช่วงอ้างอิง ค่าป้องกันตรง- กับค่าเซ็ตพอยต์
ตรวจสอบมอเตอร์	ใน พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop [2] ตรวจสอบมอเตอร์ ถูกเลือกไว้ ค่าล่างหยุดทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับชุดขับ กระแสทดสอบความถูกจ่ายให้กับมอเตอร์	ค่าของให้ทำงาน	มีการส่งค่าล่างสตาร์ท แต่มอเตอร์หยุดอยู่จนกว่าจะ- ได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุตดิจิตอล
ควบคุม OVC	การควบคุมแรงดันเกิน ถูกเปิดทำงานใน พารามิเตอร์ 2-17 Over-voltage Control [2] เปิดใช้ มอบต่อที่เชื่อมต่ออยู่กับล้างจ่ายพลังงานที่- สร้างให้กับชุดขับ การควบคุมแรงดันเกินจะปรับ- อัตราส่วน V/Hz เพื่อรันมอเตอร์ในโหมดแบบ- ควบคุม และเพื่อป้องกันการตัดการทำงานของชุด- ขับ	ขณะรัน	ชุดขับล้างขับเคลื่อนมอเตอร์
ปิดเครื่อง	(สำหรับชุดขับที่มีแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ภายนอกติดตั้งอยู่เท่านั้น) แหล่งจ่ายไฟสายหลัก- ให้ชุดขับถูกตัดออก แต่การดูดความคุมได้รับการ- จ่ายไฟ 24 V DC จากภายนอก	โหมดการหลับ	การทำงานประทับพลงงานถูกเปิดใช้งาน ฟังก์ชันนี้เปิดในงานหมายถึงปัจจุบันมอเตอร์หยุด- ทำงาน แต่จะสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อ- จำเป็น
		ความเร็วสูง	ความเร็วมอเตอร์สูงกว่าค่าที่ตั้งใน พารามิเตอร์ 4-53 Warning Speed High
		ความเร็วต่ำ	ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน พารามิเตอร์ 4-52 Warning Speed Low
		ส aden ต่ำ	ในโหมดเปิดอัตโนมัติ ชุดขับจะสตาร์ทตามมอเตอร์- ตัวสัญญาณการสตาร์ทจากอินพุตดิจิตอลหรือการ- สื่อสารแบบอนุกรม
		หน่วงเวลาสตาร์ท	ใน พารามิเตอร์ 1-71 Start Delay เวลาหน่วง- การสตาร์ทถูกกำหนดไว้ ค่าล่างสตาร์ททำงาน และมอเตอร์จะสตาร์ทหลังจากครบเวลาการหน่วง- สตาร์ทที่กำหนด
		การสตาร์ทเดิน- หน้า/กลับการ- สตาร์ท	[12] ใช้สตาร์ทไปหน้า และ [13] ใช้สตาร์ทกลับ- ทิศ ถูกเลือกเป็นตัวเลือกสำหรับอินพุตดิจิตอลต่าง- กัน 2 ตัว (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอล) มอบต่อสตาร์ทโดยเดินหน้าหรือกลับหลัง ขึ้นอยู่- กับข้อต่อที่ถูกเรียกใช้งาน

หยุด	ชุดขับได้รับค่าสั่งหยุดจากค่าไดค่าหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ● LCP ● อินพุตติจิตล์ ● การสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน	เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์จะหยุด เมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว รีเซ็ตชุดขับโดยใช้วิธีการไดร์ฟิร์กหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ● การกดปุ่ม [Reset] ● การใช้ขั้วต่อควบคุมจากระยะไกล ● ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม <p>การกด [Reset] หรือล็อกจากระยะไกลทางขั้วต่อ-ส่วนควบคุมหรือทางการสื่อสารแบบอนุกรม</p>
ตัดการทำงานแบบล็อค	เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์จะหยุด เมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว ปิด-และเปิดไฟเรืองชุดขับ รีเซ็ตชุดขับด้วยตนเองโดยใช้วิธีการไดร์ฟิร์กหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ● การกดปุ่ม [Reset] ● การใช้ขั้วต่อควบคุมจากระยะไกล ● ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม

9

ตาราง 9.3 สถานะการทำงาน

9.4 ประเภทคำเตือนและสัญญาณเตือน

ซอฟต์แวร์ชุดขับส่งค่าเตือนและสัญญาณเตือนเพื่อบ่งบอกว่าชุดขับพึงพอใจหรือไม่ หมายเลขอารบิกที่แสดงบนหน้าจอพิเศษใน LCP

การเตือน

คำเตือนบ่งบอกว่าชุดขับพบเงื่อนไขการทำงานผิดปกติที่นำไปสู่การเกิดสัญญาณเตือน คำเตือนจะหยุดเมื่อลบหรือแก้ไขเงื่อนไขผิดปกติลงกล่าวแล้ว

สัญญาณเตือน

คำเตือนแสดงถึงฟอลต์ที่ต้องจัดการทันที ฟอลต์ทำให้เกิดการตัดการทำงานหรือตัดการทำงานแบบล็อคเสมอ รีเซ็ตชุดขับหลังจากเกิดสัญญาณเตือน

รีเซ็ตชุดขับด้วยหนึ่งใน 4 วิธีดังนี้

- กด [Reset]/[Off/Reset]
- คำสั่งอินพุตติจิตล์
- คำสั่งอินพุตติจิตทางการสื่อสารแบบอนุกรม
- รีเซ็ตอัตโนมัติ

ตัดการทำงาน


เมื่อตัดการทำงาน ชุดขับจะระงับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชุดขับหรืออุปกรณ์อื่น เมื่อการตัดการทำงานเกิดขึ้น มองเตอร์ลิ่นไฟจะหยุด ตระกากชุดขับยังคงทำงานและตรวจสอบตามสถานะของชุดขับ หลังจากแก้ไขเงื่อนไขฟอลต์แล้ว ชุดขับพร้อมสำหรับการรีเซ็ต

ตัดการทำงานแบบล็อค

เมื่อตัดการทำงานแบบล็อค ชุดขับจะระงับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชุดขับหรืออุปกรณ์อื่น เมื่อการตัดการทำงานแบบล็อคเกิดขึ้น มองเตอร์ลิ่นไฟจะหยุด ตระกากชุดขับยังคงทำงานและตรวจสอบตามสถานะของชุดขับ ชุดขับเริ่มต้นตัดการทำงานแบบล็อคเฉพาะเมื่อฟอลต์ร้ายแรงเกิดขึ้น ซึ่ง-

อาจสร้างความเสียหายให้กับชุดขับหรืออุปกรณ์อื่น หลังจากแก้ไขฟอลต์นั้นแล้ว ปิดและเปิดการจ่ายไฟเข้าก่อนที่จะรีเซ็ตชุดขับ จึงแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน


- สัญญาณเตือนแสดงใน LCP พร้อมกับตัวเลข-สัญญาณเตือน
- สัญญาณเตือนจะกะพริบบนหน้าจอพร้อมกับตัวเลข-สัญญาณเตือน



130BP086.12

ภาพประกอบ 9.3 ตัวอย่างสัญญาณเตือน

นอกจากข้อความและรหัสสัญญาณเตือนบน LCP แล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะอีก 3 ดวง



130BB467.11

	ไฟแสดงสถานะคำเตือน	ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือน
การเตือน	เปิด	ปิด
สัญญาณเตือน	ปิด	เปิด (กะพริบ)
ตัดการทำงานแบบล็อค	เปิด	เปิด (กะพริบ)

ภาพประกอบ 9.4 ไฟแสดงสถานะ

9.5 รายการคำเตือนและสัญญาณเตือน

ข้อมูลคำเตือนและสัญญาณเตือนด้านล่างระบุเงื่อนไขของคำเตือนหรือสัญญาณเตือนแต่ละรายการ แจ้งสาเหตุที่เป็นไปได้ของเงื่อนไข และรายละเอียดการแก้ไขหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา

คำเตือน 1, แรงดันไฟ 10 V ต่ำ

แรงดันไฟของการควบคุมต่ำกว่า 10 V จากขั้วต่อ 50 ปลดโหลดบางส่วนออกจากขั้วต่อ 50 เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ 10 V กำลังจำกัดโดยเกิน ค่าสูงสุด 15 mA หรือค่าต่ำสุด 590 Ω

การลัดวงจรในโพเทนชิโอมิเตอร์ที่เชื่อมต่อ หรือการต่อสายโพเทนชิโอมิเตอร์ไม่ถูกต้อง สามารถทำให้เกิดสภาวะนี้

การแก้ไขปัญหา

- คลอดสายไฟจากขั้วต่อ 50 หากค่าเดือนหายไป ปัญหาน่าจะมาจากการเดินสายไฟ หากค่าเดือนไม่ได้หายไป ให้เปลี่ยนการต่อควบคุม

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 2, ข้อผิดพลาดสัญญาณเตา-เกินไป

ค่าเดือนหรือสัญญาณเดือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อถูกตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 6-01 Live Zero Timeout Function สัญญาณบนอินพุต/on/off ตัวหนึ่งต่ำกว่า 50% ของค่าต่ำสุดที่ตั้ง-โปรแกรมไว้สำหรับอินพุทนั้น สภาพนี้อาจเกิดขึ้นจากสายไฟ-ชำรุดหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนขั้วต่อหลักอนาคตอังกฤษ
 - การต่อควบคุมใช้ขั้วต่อ 53 และ 54 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 55
 - I/O เพื่อการใช้งานทั่วไป VLT® MCB 101 ใช้ขั้วต่อ 11 และ 12 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 10
 - อุปกรณ์เสริม I/O อนาคตอังกฤษ VLT® MCB 109 ใช้ขั้วต่อ 1, 3 และ 5 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 2, 4 และ 6
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าชุดขั้นเบื้องตนและการตั้งค่า-สวิตซ์เหมาะสมกับประเภทสัญญาณอนาคตอังกฤษ
- ดำเนินการทดสอบสัญญาณขั้วต่ออินพุต

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 3, ไม่มีมอเตอร์

ไม่มีมอเตอร์ต่ออยู่ที่เอาท์พุตของชุดขั้น ค่าเดือนหรือสัญญาณเดือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อถูกตั้งโปรแกรมใน พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop เท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างชุดขั้นเบื้องตนกับมอเตอร์

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 4, แหล่งจ่ายไฟหลักหายไปนาน-

เฟสหนึ่งด้านแหล่งจ่ายไฟหายไป หรือแรงดันไฟฟ้าหลักมีความไม่สมดุลสูงเกินไป ข้อความนี้จะปรากฏ เช่นกันในกรณีที่เกิด-ฟอลต์ชั้นที่วงจรเรียงกระแสด้านอินพุต ตัวเลือกถูกตั้งโปรแกรมไว้ที่ พารามิเตอร์ 14-12 Function at Mains Imbalance

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟและกระแสแหล่งจ่ายไฟไปยังชุดขั้น

ค่าเดือน 5, แรงดัน DC สูง

แรงดันตีชีลิงค์ (DC) สูงกว่าขีดจำกัดค่าเดือนแรงดันสูง ขีด-จำกัดขั้นกับพิกัดแรงดันของชุดขั้น เครื่องยังคงทำงานอยู่

ค่าเดือน 6, แรงดัน DC ต่ำ

แรงดันตีชีลิงค์ (DC) ต่ำกว่าขีดจำกัดค่าเดือนแรงดันต่ำ ขีด-จำกัดขั้นกับพิกัดแรงดันของชุดขั้น เครื่องยังคงทำงานอยู่

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 7, แรงดันกระแสตรงเกิน

หากแรงดันตีชีลิงค์เกินขีดจำกัด ชุดขั้นจะตัดการทำงานหลัง-จากเวลาหนึ่ง

การแก้ไขปัญหา

- เชื่อมต่อตัวด้านทานเบรก
- ขยายเวลาในการเปลี่ยนความเร็ว
- เปลี่ยนประเภทความเร็ว
- เปิดทำงานฟังก์ชันต่างๆ ใน พารามิเตอร์ 2-10 Brake Function
- เพิ่ม พารามิเตอร์ 14-26 Trip Delay at Inverter Fault
- ถ้าค่าเดือน/สัญญาณเดือนเกิดขึ้นในระหว่างไฟฟ้าตกใช้การสำรวจพลังงานจน (พารามิเตอร์ 14-10 Mains Failure)

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 8, แรงดัน DC ต่ำ

หากแรงดันไฟฟ้าตีชีลิงค์ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดแรงดันต่ำกว่า-เกลนท์ ชุดขั้นจะตรวจสอบหากการจ่ายไฟสำรอง 24 V DC ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC ต่ออยู่ ชุดขั้นจะตัดการทำงานหลังการหันง่วนเวลาที่กำหนด การหันง่วนเวลาจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่อง

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้า-ของชุดขั้น
- ดำเนินการทดสอบแรงดันอินพุต
- ดำเนินการทดสอบวงจรการชำระกระแสไฟต่ำ

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 9, อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน

ชุดขับรีบโดยจ่ายไฟโหลดเกิน 100% เป็นระยะเวลาเกินไป-และกำลังจะตัดการทำงาน ด้านน้ำสำรองการป้องกันความร้อน-สะสมของอินเวอร์เตอร์ด้วยการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้ง-ค่าเดือนที่ 98% และตัดการทำงานที่ 100% โดยมีสัญญาณ-เดือน โดยไม่สามารถรีเซ็ตชุดขั้นจนกระทั่งด้านน้ำอยู่ต่ำกว่า 90%

การแก้ไขปัญหา

- เปรียบเทียบกระแสเอาท์พุทที่แสดงบนปุ่ม LCP กับ-กระแสที่พิกัดของชุดขั้น
- เปรียบเทียบกระแสเอาท์พุทที่แสดงบน LCP กับ-กระแสรวมอเตอร์ที่วัดได้
- แสดงโหลดชุดขั้นความร้อนบน LCP และตรวจสอบค่า ขณะร้อนสูงกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของชุดขั้น ด้านบ-จะเพิ่ม ขณะร้อนต่ำกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของชุดขั้น ด้านบจะลด

ค่าเดือน/สัญญาณเดือน 10, มอเตอร์อุณหภูมิสูงเกิน

จากการทำงานของเรียลความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR) พบว่ามอเตอร์มีความร้อนเกินไป

เลือก 1 ในด้านเลือกเหล่านี้:

- ชุดขั้นส่งค่าเดือนหรือส่งสัญญาณเดือนเมื่อตัวนับ >90% หาก พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection ตั้งค่าเป็นด้านเลือกค่าเดือน
- ชุดขั้นตัดการทำงานเมื่อตัวนับถึง 100% หาก พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection ตั้งค่าเป็นด้านเลือกตัดการทำงาน

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์รับภาระเกิน 100% เป็นเวลา-นานเกินไป

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่
- ตรวจสอบว่ากระแสลมเดอร์ที่ดังใน พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าข้อมูลมอเตอร์ใน พารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง
- หากใช้พัดลมภายนอก ตรวจสอบว่าถูกเลือกไว้ใน พารามิเตอร์ 1-91 Motor External Fan
- การทำ AMA ใน พารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA) จะปรับชุดขั้นให้ควบคุมมอเตอร์ได้แม่นยำมากขึ้นและลดภาระความร้อนสะสม

คำเตือน/สัญญาณเตือน 11, เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์มีความร้อนเกิน

ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์อาจถูกปลดการเขื่อมต่อหรือไม่ เลือกว่าจะให้ชุดขั้นส่งค่าเตือนหรือส่งสัญญาณเตือนใน พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่
- เมื่อใช้ชั้วต่อ 53 หรือ 54 ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่ย่างถูกต้องระหว่างชั้วต่อ 53 หรือ 54 (อินพุตแรงดันแบบอนาล็อก) และชั้วต่อ 50 (แหล่งจ่าย +10 V) รวมทั้งตรวจสอบว่าสวิตช์ชั้วต่อสำหรับ 53 หรือ 54 ตั้งไว้สำหรับแรงดัน ตรวจสอบว่า พารามิเตอร์ 1-93 Thermistor Source เลือกชั้วต่อ 53 หรือ 54
- เมื่อใช้ชั้วต่อ 18, 19, 31, 32 หรือ 33 (อินพุตดิจิตอล) ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่ย่างถูกต้องระหว่างชั้วต่ออินพุตดิจิตอลที่ใช้ (อินพุตดิจิตอล PNP เท่านั้น) กับชั้วต่อ 50 เลือกชั้วต่อที่จะใช้ใน พารามิเตอร์ 1-93 Thermistor Source

คำเตือน/สัญญาณเตือน 12, ชีดจำกัดแรงบิด

แรงบิดมีค่าสูงกว่าค่าใน พารามิเตอร์ 4-16 Torque Limit Motor Mode หรือค่าใน พารามิเตอร์ 4-17 Torque Limit Generator Mode พารามิเตอร์ 14-25 Trip Delay at Torque Limit สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเตือนนี้จากเงื่อนไขในคำเตือนอย่างเดียวเท่านั้นเป็นค่าเตือนที่ตามด้วยสัญญาณเตือน

การแก้ไขปัญหา

- หากเกินชีดจำกัดแรงบิดมอเตอร์ระหว่างเปลี่ยนความเร็วขึ้น ให้ขยายเวลาเบลส์ยืนความเร็วขึ้น
- หากเกินชีดจำกัดแรงบิดเจเนอเรเตอร์ระหว่างเปลี่ยนความเร็วลง ให้ขยายเวลาเบลส์ยืนความเร็วลง
- หากชีดจำกัดแรงบิดเกิดขึ้นขณะทำงาน ให้เพิ่มชีดจำกัดแรงบิด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานอย่างปลอดภัยที่แรงบิดสูงขึ้น
- ตรวจสอบการใช้งานสำหรับการตั้งกระแสมากเกินไปในมอเตอร์

คำเตือน/สัญญาณเตือน 13, กระแสเกิน

อินเวอร์เตอร์เกินชีดจำกัดกระแสสูงสุด (ประมาณ 200% ของกระแสที่กำหนด) คำเตือนจะแสดงค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที หลังจากนั้นชุดขั้นจะตัดการทำงานและแสดงค่าเตือน การโหลดที่มีไฟฟ้าซึ่คหรือการเร่งความเร็วด้วยโหลดความเร็วอย่างสูงสามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ ข้อผิดพลาดนี้ยังประกอบด้วยในระหว่างเวลาเบลส์ยืนความเร็วข้างต้น ถ้ามีการเลือกการควบคุมเบรคเชิงกลส่วนขยาย การตัดการทำงานจะสามารถรีเซ็ตจากการยกໄต้

การแก้ไขปัญหา

- ตัดกระแสไฟและตรวจสอบว่าเพลามอเตอร์หมุนได้หรือไม่
- ตรวจสอบว่าขนาดมอเตอร์เหมาะสมกับชุดขั้นหรือไม่
- ตรวจสอบว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ถูกต้องหรือไม่

ALARM (สัญญาณเตือน) 14, ต่อลงดิน (พื้น) ผิด

มีกระแสจากไฟเสียที่พุทธลักษณะ ทั้งจากในสายเคเบิล-ระหว่างชุดขั้นและมอเตอร์ หรือภายนอกในตัวมอเตอร์เอง ทราบสิ่งเชื่อมกระแสที่กำลังไหลจากชุดขั้นและกระแสที่กำลังไหลเข้าสู่ชุดขั้น-จากมอเตอร์ ฟอลด์กราวด์จะแสดงขึ้นหากการเบี่ยงเบนของกระแส 2 กระแสสูงเกินไป กระแสที่เหลือจากชุดขั้นจะเป็นต้องเท่ากับกระแสที่ไหลเข้าสู่ชุดขั้น

การแก้ไขปัญหา

- ตัดไฟที่จ่ายไปยังชุดขั้นและแก้ไขฟอลต์ต่อลงกราวด์
- ตรวจสอบฟอลต์กราวด์ในมอเตอร์โดยวัดความต้านทานลงกราวด์ของชุดขั้น ดำเนินการเริ่มต้นใช้งานด้วยกระแส 3 ตัวในชุดขั้น ดำเนินการเริ่มต้นใช้งานด้วยมือหรือดำเนินการ AMA แบบสมบูรณ์ วิธีการนี้เกี่ยวข้องสูงสุดหลังการเปลี่ยนการตั้งค่าสั่ง
- รีเซ็ตอฟฟ์เซ็ตค่าความต่างศักย์ในทราบสิ่งเชื่อมกระแส 3 ตัวในชุดขั้น ดำเนินการเริ่มต้นใช้งานด้วยมือหรือดำเนินการ AMA แบบสมบูรณ์ วิธีการนี้เกี่ยวข้องสูงสุดหลังการเปลี่ยนการตั้งค่าสั่ง

ALARM (สัญญาณเตือน) 15, สารด้วยแรงกัน

อุปกรณ์เสริมติดตั้งภาระไม่ได้รับการจัดการจากสารด้วยช่องฟอร์ดแวร์การด้วยความบังคับบัญชี

บันทึกค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้และติดต่อ Danfoss

- พารามิเตอร์ 15-40 FC Type.
- พารามิเตอร์ 15-41 Power Section.
- พารามิเตอร์ 15-42 Voltage.
- พารามิเตอร์ 15-43 Software Version.
- พารามิเตอร์ 15-45 Actual Typecode String.
- พารามิเตอร์ 15-49 SW ID Control Card.
- พารามิเตอร์ 15-50 SW ID Power Card.
- พารามิเตอร์ 15-60 Option Mounted.
- พารามิเตอร์ 15-61 Option SW Version (สำหรับช่องอุปกรณ์เสริมแต่ละช่อง)

ALARM (สัญญาณเตือน) 16, สั่นง่วง

มีการลัดวงจรในมอเตอร์หรือการเดินสายไฟของมอเตอร์

A คำเตือน**แรงดันสูง**

ชุดขับมีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ-ทางอินพุท แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับภาระโหลด หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

การแก้ไขปัญหา

- ตัดกระแสไฟที่จ่ายไปยังชุดขับ และแก้ไขการลัดวงจร
- ตรวจสอบว่าชุดขับมีการติดตั้งการสเกลกระแสงที่ถูกต้อง-และหมายเลขอุปกรณ์ของการติดตั้งการสเกลกระแสงของระบบ

คำเตือน/สัญญาณเตือน 17, คำสั่งควบคุมหมดเวลา

ไม่มีการสื่อสารไปยังชุดขับ

คำเตือนจะทำงานเมื่อ พารามิเตอร์ 8-04 Control Timeout Function ไม่ได้ตั้งไว้ที่ [0] ปีด

หาก พารามิเตอร์ 8-04 Control Timeout Function ถูกตั้งค่าเป็น [5] หยุดและตัดการทำงาน คำเตือนจะแสดงขึ้น และชุด-ขับเปลี่ยนความเร็วลงชั้ลจอนกว่าจะหยุด และจึงแสดง สัญญาณเตือน

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อนسانายการสื่อสารแบบอนุกรม
- เพิ่ม พารามิเตอร์ 8-03 Control Timeout Time
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์การสื่อสาร
- ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการติดตั้ง EMC ที่เหมาะสม

คำเตือน/สัญญาณเตือน 20, อินพุทอุณหภูมิผิดพลาด ตัวตรวจอุณหภูมิไม่ได้เชื่อมต่ออยู่

คำเตือน/สัญญาณเตือน 21, พารามิเตอร์ผิดพลาด พารามิเตอร์นอกช่วง เลขพารามิเตอร์มีปีรากฐานอยู่ในจอแสดงผล

การแก้ไขปัญหา

- ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นค่าที่ถูกต้อง

คำเตือน/สัญญาณเตือน 22, เมตรเซ็นกลสำหรับการซัก-รอก

คำของคำเตือน/สัญญาณเตือนนี้ระบุสาเหตุ:

0 = ไม่ถึงค่าอ้างอิงแรงบิดก่อนหมดเวลา

(พารามิเตอร์ 2-27 Torque Ramp Time)

1 = ไม่ได้รับค่าป้อนกลับเบรกที่คาดหวังก่อนหมดเวลา

(พารามิเตอร์ 2-23 Activate Brake Delay,

พารามิเตอร์ 2-25 Brake Release Time)

คำเตือน 23, พัดลมภายในไม่ทำงาน

ฟังก์ชันคำเตือนของพัดลมเป็นฟังก์ชันการป้องกันที่ตรวจสอบ-ว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการ-ใช้คำเตือนพัดลมได้ใน พารามิเตอร์ 14-53 Fan Monitor ([0] ยกเลิกการใช้)

สำหรับชุดขับที่มีพัดลม DC มีเซ็นเซอร์ค่าตอบกลับติดตั้งอยู่ใน-พัดลม หากพัดลมได้รับคำสั่งให้ทำงาน และไม่มีค่าตอบกลับ-จากเซ็นเซอร์ สัญญาณเตือนนี้จะปรากฏ สำหรับชุดขับที่มีพัดลม AC จะมีการตรวจสอบแรงดันไฟยังพัดลม

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าการทำงานของพัดลมเหมาะสม
- จ่ายไฟเข้าชุดขับ และตรวจสอบว่าพัดลงทำงานช่วง-สั้นๆ เมื่อเริ่มเดินเครื่อง
- ตรวจสอบเซ็นเซอร์บันการดูดควบคุม

คำเตือน 24, พัดลมภายในไม่ทำงาน

ฟังก์ชันคำเตือนของพัดลมเป็นฟังก์ชันการป้องกันที่ตรวจสอบ-ว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการ-ใช้คำเตือนพัดลมได้ใน พารามิเตอร์ 14-53 Fan Monitor ([0] ยกเลิกการใช้)

เซ็นเซอร์ค่าตอบกลับติดตั้งอยู่ในพัดลม หากพัดลมได้รับคำสั่ง-ให้ทำงาน และไม่มีค่าตอบกลับจากเซ็นเซอร์ สัญญาณเตือนนี้จะปรากฏ สัญญาณเตือนนี้ยังแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการ-สื่อสารระหว่างการดูดลงกับการดูดควบคุมหรือไม่

ตรวจสอบบันทึกสัญญาณเตือนสำหรับค่ารายงานที่เชื่อมโยงกับ-คำเตือนนี้

หากค่าที่รายงานเป็น 1 มีปัญหาด้านเอกสารแวร์กับพัดลมด้วยตัว-หนึ่ง หากค่าที่รายงานเป็น 11 แสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการ-สื่อสารระหว่างการดูดลงกับการดูดควบคุม

การแก้ปัญหาพัดลม

- จ่ายไฟเข้าชุดขับ และตรวจสอบว่าพัดลงทำงานช่วง-สั้นๆ เมื่อเริ่มเดินเครื่อง
- ตรวจสอบว่าการทำงานของพัดลมเหมาะสม ใช้ กลุ่ม-พารามิเตอร์ 43-** หน่วยของค่าที่อ่านได้ เพื่อแสดง-ความเร็วของพัดลมแต่ละตัว

การแก้ปัญหาการดูดลง

- ตรวจสอบการเดินสายระหว่างการดูดลงและการดูด-ควบคุม
- อาจต้องเปลี่ยนการดูดลงใหม่
- อาจต้องเปลี่ยนการดูดควบคุมใหม่

คำเตือน 25, ตัวด้านหนาเบรคลัดวงจร

ตัวด้านหนาเบรคได้รับการตรวจสอบระหว่างการทำงาน ถ้าเกิด-ลัดวงจรขึ้น ฟังก์ชันเบรคจะถูกยกเลิกในช่วง และมีการแสดงคำ-เตือน ชุดขับจะยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่มีฟังก์ชันเบรค

การแก้ไขปัญหา

- ตัดการจ่ายไฟเข้าชุดขับและเปลี่ยนตัวด้านหนาเบรค (ดู พารามิเตอร์ 2-15 Brake Check)

คำเตือน/สัญญาณเตือน 26, ขัดจำกัดกำลังของตัว-ด้านหนาเบรค

กำลังที่ส่งไปให้ตัวด้านหนาเบรคพยายามจะถูกค่านวนเป็นค่า-เฉลี่ยมาตรฐานสำหรับช่วง 120 วินาทีที่ผ่านมาของเวลาทำงาน การค่านวนเพิ่มจากแรงดันดีซีลิงค์และค่าความด้านหนา-เบรคที่ตั้งใน พารามิเตอร์ 2-16 AC brake Max. Current คำเตือนจะแสดงเมื่อกำลังเบรคที่ตัวด้านหนาต้องดูดชั้บเข้าไปมี-ค่าสูงกว่า 90% ของกำลังตัวด้านหนาเบรค หากมีการเลือก [2] ตัดการทำงาน ใน พารามิเตอร์ 2-13 Brake Power Monitoring ชุดขับจะตัดการทำงานเมื่อกำลังเบรคที่ตัว-ด้านหนาต้องดูดชั้บเข้าไปมีค่าถึง 100%

คำเตือน/สัญญาณเตือน 27, ตัวสับเบรคเกิดฟอลด์ตัวด้านท่านเบรคถูกตรวจสอบระหว่างการทำงาน และถ้ามีการลัดวงจร พังก์ชันเบรคจะถูกตัดการทำงาน และคำเตือนจะแสดงขึ้น ชุดขับยังสามารถทำงานได้แต่เนื่องจากตัวด้านท่านเบรคได้เกิดการลัดวงจรไปแล้ว ก้าลังจานวนมากจะยังคงถูกส่งไปยังตัวด้านท่านเบรคถึงแม้ว่าตัวด้านท่านจะไม่ทำงานแล้วก็ตาม

▲ คำเตือน

ความเสี่ยงของการร้อนเกินไป

การกระซางของกระแสไฟอาจทำให้ตัวด้านท่านเบรคร้อนเกินไปและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ การไม่สามารถตัดการจ่ายไฟเข้าชุดขับและนำตัวด้านท่านเบรคออก อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย

การแก้ไขปัญหา

- ตัดการจ่ายไฟเข้าชุดขับ
- นำตัวด้านท่านเบรคออก
- แก้ปัญหาการลัดวงจร

คำเตือน/สัญญาณเตือน 28, ตรวจเบรคล้มเหลว

ตัวด้านท่านเบรคไม่ได้ถูกต่อเอาไว้หรือไม่ทำงาน

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบพารามิเตอร์ 2-15 Brake Check

ALARM (สัญญาณเตือน) 29, อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน

อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด ฟอลต์อุณหภูมิจะไม่ถูกเรียกเข้าจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนที่กำหนด การตัดการทำงานและจุดเรียกตัวต่างกัน ขึ้นกับขนาดกำลังของชุดขับ

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้

- อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงเกินไป
- สายเคเบิลไม่ต่อริบาร์ยาวเกินไป
- พื้นที่ว่างระหว่างอากาศด้านบนและด้านล่างของชุดขับไม่ถูกต้อง
- การระบายอากาศถูกปิดกันรอบชุดขับ
- พัดลมแผ่นระบายความร้อนชำรุด
- แผ่นระบายความร้อนสกปรก

สำหรับชุดขับในขนาดกรอบทุ่ม D และ E สัญญาณเตือนนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่รัดโดยตัวตรวจสอบของแผ่นระบายความร้อนที่ติดตั้งไว้ภายในโมดูล IGBT

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบความด้านท่านของพัดลม
- ตรวจสอบฟิล์มการชำระด้วยกระแสต่อ
- ตรวจสอบความร้อน IGBT

ALARM (สัญญาณเตือน) 30, กระแสเมอเตอร์เฟส U หายไป

เฟสเมอเตอร์ U ระหว่างชุดขับและเมอเตอร์หายไป

▲ คำเตือน

แรงดันสูง

ชุดขับมีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ-ทางอินพุท แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับกระแสโนลอด หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษาไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา-ต้องดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ-เท่านั้น
- ก่อนการดำเนินบริการหรืองานซ่อมแซมใดๆ ใช้อุปกรณ์รัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหลือในชุดขับ

การแก้ไขปัญหา

- ตัดการจ่ายไฟจากชุดขับ และตรวจสอบเฟส U ของเมอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 31, กระแสเมอเตอร์เฟส V หายไป

เฟสเมอเตอร์ V ระหว่างชุดขับและเมอเตอร์หายไป

▲ คำเตือน

แรงดันสูง

ชุดขับมีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ-ทางอินพุท แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับกระแสโนลอด หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษาไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา-ต้องดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ-เท่านั้น
- ก่อนการดำเนินบริการหรืองานซ่อมแซมใดๆ ใช้อุปกรณ์รัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหลือในชุดขับ

การแก้ไขปัญหา

- ตัดการจ่ายไฟจากชุดขับ และตรวจสอบเฟส V ของเมอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 32, กระแสเมอเตอร์เฟส W หายไป

เฟสเมอเตอร์ W ระหว่างชุดขับและเมอเตอร์หายไป

▲คำเตือน

แรงดันสูง

ชุดขับมีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกันแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับ-ทางอินพุท แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับภาระในลอด หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้-เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา-ต้องดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ-เท่านั้น
- ก่อนการดำเนินบริการหรืองานซ่อมแซมใดๆ ใช้อุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหลือในชุดขับ

การแก้ไขปัญหา

- ตัดการจ่ายไฟจากชุดขับ และตรวจสอบไฟสี W ของ-มอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 33, ฟอลต์แบบกระชากร

มีการเปิดเครื่องเกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปภายในช่วงระยะเวลาสั้น

การแก้ไขปัญหา

- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงถึงระดับอุณหภูมิในการทำงาน
- ตรวจสอบฟอลต์ดีชิลิง์ความต่างศักย์ต่อกราวด์

คำเตือน/สัญญาณเตือน 34, ฟล็อตบัสฟอลต์

ไฟดับบัสที่การอุปกรณ์เสริมสำหรับการสื่อสารไม่ทำงาน

คำเตือน/สัญญาณเตือน 35, ฟอลต์อุปกรณ์เสริม

ได้รับสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์เสริม สัญญาณเตือนระบุตาม-อุปกรณ์เสริม สาเหตุเป็นไปได้มากที่สุดคือฟอลต์เวลาเปิด-เครื่องหรือฟอลต์การสื่อสาร

คำเตือน/สัญญาณเตือน 36, ไฟหลักล้มเหลว

คำเตือนและสัญญาณเตือนนี้จะทำงานเมื่อแรงดันแหล่งจ่ายไฟ-ที่จ่ายให้กับระบบชุดขับหายไปและ พารามิเตอร์ 14-10 Mains Failure ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ [0] ไม่มีการทำงาน

- ตรวจสอบไฟฟ้าที่ต่อ กับระบบชุดขับเคลื่อนและแหล่งจ่ายไฟหลักที่ต่อ กับเครื่อง
- ตรวจสอบแรงดันหลักกว่าตรงกับข้อมูลจำเพาะของ-ผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบว่าเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่ปรากฏขึ้น:

สัญญาณเตือน 307, THD เกิน (V), สัญญาณเตือน 321, ความไม่สมดุลของแรงดัน, คำเตือน 417, แรงดันไฟฟ้าสายหลักค่าเกินไป หรือ คำเตือน 418, แรงดันไฟฟ้าสายหลักเกิน ถูกรายงานหากมีเงื่อนไขที่-แสดงรายการโดยการได้รับการหนึ่งเป็นจริง:

- ขนาดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสต่ำกว่า 25% ของแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่ระบุ
- แรงดันไฟฟ้าไฟสีเดียวเกิน 10% ของแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่ระบุ
- เปอร์เซ็นต์ของความไม่สมดุลไฟฟ้าหรือ-ขนาดเกิน 8%
- THD แรงดันไฟฟ้าเกิน 10%

ALARM (สัญญาณเตือน) 37, เฟสไม่สมดุล

มีความไม่สมดุลของกระแสระหว่างชุดกำลังไฟ

ALARM (สัญญาณเตือน) 38, ฟอลต์ภายใน

เมื่อเกิดฟอลต์ภายใน หมายเลขรหัสที่ระบุใน ตาราง 9.4 จะแสดงขึ้น

การแก้ไขปัญหา

- ปิด-เปิด แหล่งจ่ายไฟ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบการเดินสายไฟไม่ครบหรือหลวม

อาจจำเป็นต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือแผนกบริการของ Danfoss จดหมายเลขรหัสเพื่อค่าแนะนำในการแก้ปัญหาต่อไป

หมายเลข	ข้อความ
0	พอร์ตอุปกรณ์ไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ ติดต่อตัวแทน-จำหน่าย Danfoss หรือแผนกบริการ Danfoss
256-258	ข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟมีข้อมูลร่องหรือ-เก่าเกินไป เปลี่ยนการตั้งค่ากลับใหม่
512-519	ฟอลต์ภายใน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss หรือ-แผนกบริการ Danfoss
783	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดต่ำสุด/สูงสุดที่ระบุไว้
1024-1284	ฟอลต์ภายใน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss หรือ-แผนกบริการ Danfoss
1299	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต A เก่าเกินไป
1300	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต B เก่าเกินไป
1302	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1 เก่าเกินไป
1315	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต A ไม่ได้รับการรองรับ/ไม่ถอนญาติ
1316	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต B ไม่ได้รับการรองรับ/ไม่ถอนญาติ
1318	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1 ไม่ได้รับการ-รองรับ/ไม่ถอนญาติ
1379-2819	ฟอลต์ภายใน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss หรือ-แผนกบริการ Danfoss
1792	รีเซ็ตฮาร์ดแวร์ของตัวประมวลผลสัญญาณเดิมตัว
1793	พารามิเตอร์ที่รับมาจากมอเตอร์ไม่โอนอย่างถูกต้องไป-ยังตัวประมวลผลสัญญาณเดิมตัว
1794	เมื่อเปิดเครื่อง ข้อมูลกลับไม่โอนอย่างถูกต้องไปยัง-ตัวประมวลผลสัญญาณเดิมตัว
1795	ตัวประมวลผลสัญญาณเดิมตัวล้ำไฟ SPI ที่ไม่รับมากเกินไป ชุดขับ AC ยังใช้รหัสฟอลต์นี้หาก MCO ไม่เปิดเครื่องอย่างถูกต้อง สถานการณ์นี้เกิดขึ้น-ได้เนื่องจากการป้องกัน EMC ไม่ดีหรือการต่อสายก-รากด้วยสายสั้น
1796	ข้อผิดพลาดการตัดลอก RAM
1798	ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 48.3X หรือใหม่กว่า ในกับการต-ควบคุม MK1 เปลี่ยนการตัดควบคุมใหม่ด้วยการต MKII issue 8
2561	เปลี่ยนการตัดควบคุมใหม่
2820	แพดค์ข้อมูล LCP มีสถานะเต็ม
2821	พอร์ตอุปกรณ์มีสถานะเต็ม
2822	พอร์ต USB มีสถานะเต็ม
3072-5122	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้
5123	อุปกรณ์เสริมในสล็อต A: ข้าร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน-ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม

หมายเลข	ข้อความ
5124	อุปกรณ์เสริมในสล็อต B: สารด่วนไม่สามารถใช้งาน-ร่วมกับสารด่วนที่อยู่ในบอร์ดควบคุม
5125	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0: สารด่วนไม่สามารถใช้งาน-ร่วมกับสารด่วนที่อยู่ในบอร์ดควบคุม
5126	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1: สารด่วนไม่สามารถใช้งาน-ร่วมกับสารด่วนที่อยู่ในบอร์ดควบคุม
5376-6231	ฟอลต์ภายใน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss หรือ-แผนกบริการ Danfoss

ตาราง 9.4 รหัสฟอลต์ภายใน

ALARM (สัญญาณเตือน) 39, เซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน

ไม่มีการป้อนกลับจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อน สัญญาณจากตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ไม่ปรากฏในการต่อกลับ การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบสายเคเบิลวินบันระหว่างการต่อกลับและการต่อบอร์ดชุดขับเกด
- ตรวจสอบการต่อกลับว่าบอร์ดพวงหรอไม่
- ตรวจสอบการต่อบอร์ดชุดขับเกดว่าบอร์ดพวงหรอไม่

คำเตือน 40, โนลด์เกินของเอาท์พุทติดจิตต์ ข้าวต่อ 27

ตรวจสอบโนลด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับข้าวต่อ 27 หรือคอดสายที่-ลัดวงจรออก ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 5-00 Digital I/O Mode และ พารามิเตอร์ 5-01 Terminal 27 Mode

คำเตือน 41, โนลด์เกินของเอาท์พุทติดจิตต์ ข้าวต่อ 29

ตรวจสอบโนลด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับข้าวต่อ 29 หรือคอดสายที่-ลัดวงจรออก รวมทั้งตรวจสอบ พารามิเตอร์ 5-00 Digital I/O Mode และ พารามิเตอร์ 5-02 Terminal 29 Mode ด้วย

คำเตือน 42, โนลด์เกินของเอาท์พุทติดจิตต์ บน X30/6

หรือโนลด์เกินของเอาท์พุทติดจิตต์บน X30/7

สำหรับข้าวต่อ X30/6 ตรวจสอบโนลด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับข้าวต่อ X30/6 หรือคอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ

พารามิเตอร์ 5-32 Term X30/6 Digi Out (Mcb 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101) ด้วย

สำหรับข้าวต่อ X30/7 ตรวจสอบโนลด์ที่เชื่อมต่ออยู่กับข้าวต่อ X30/7 หรือคอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ

พารามิเตอร์ 5-33 Term X30/7 Digi Out (Mcb 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101) ด้วย

ALARM (สัญญาณเตือน) 43, แหล่งจ่ายไฟภายนอก

VLT® Extended Relay Option MCB 113 ถูกติดตั้งโดยไม่มี 24 V DC ภายนอก เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ภายนอก หรือระบุว่าไม่มีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกทาง

พารามิเตอร์ 14-80 Option Supplied by External 24VDC [0] ในเมื่อ การเปลี่ยนแปลงใน พารามิเตอร์ 14-80 Option Supplied by External 24VDC ต้องปิด-เปิดไฟใหม่

ALARM (สัญญาณเตือน) 45, ฟอลต์ลงดิน 2

ต่อกราวด์ผิด

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการต่อลงกราวด์ที่เหมาะสมและการเชื่อมต่อที่อาจหลวมหลุด
- ตรวจสอบขนาดสายไฟที่เหมาะสม

- ตรวจสอบสายเคเบิลมองเตอร์เพื่อทำการลัดวงจรหรือ-กระแสรั่วไหล

ALARM (สัญญาณเตือน) 46, แหล่งจ่ายไฟของเพาเวอร์การ์ด

แหล่งจ่ายไฟบนการ์ดกำลังอยู่นอกช่วง

มีแหล่งจ่ายไฟ 4 แหล่งที่มาจากแหล่งจ่ายไฟโหนดสวิตช์บน-การ์ดกำลัง ได้แก่

- 48 V
- 24 V
- 5 V
- ±18 V

เมื่อจ่ายไฟด้วยแหล่งจ่ายไฟ VLT® 24 V DC Supply MCB 107 ตรวจสอบเพียงไฟ 24 V และ 5 V เท่านั้น เมื่อจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าสายหลัก 3 เฟส ตรวจสอบไฟหั้ง 4 เฟส

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการต่อกลับว่าบอร์ดพวงหรอไม่
- ตรวจสอบการต่อบอร์ดควบคุมว่าบอร์ดพวงหรอไม่
- ตรวจสอบการต่ออุปกรณ์เสริมว่าบอร์ดพวงหรอไม่
- หากใช้แหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟถูกต้อง
- ตรวจสอบชุดขับขนาด D สำหรับพัดลมแผ่นระบาย-ความร้อน พัดลมด้านบน หรือพัดลมที่ประดูช้ำชุด-หรอไม่
- ตรวจสอบชุดขับขนาด E สำหรับพัดลมแบบมิกซ์ว่า-ชุดหรอไม่

คำเตือน 47, แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ

แหล่งจ่ายไฟบนการ์ดกำลังอยู่นอกช่วง

มีแหล่งจ่ายไฟ 4 แหล่งที่มาจากแหล่งจ่ายไฟโหนดสวิตช์ (SMPS) บนการ์ดกำลัง ได้แก่

- 48 V
- 24 V
- 5 V
- ±18 V

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการต่อกลับว่าบอร์ดพวงหรอไม่

คำเตือน 48, แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 1.8 V ที่ใช้บนการ์ดควบคุมอยู่ชุด-จำกัดที่ได้รับอนุญาต แหล่งจ่ายไฟถูกตรวจสอบการ์ดควบคุม

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการต่อบอร์ดควบคุมว่าบอร์ดพวงหรอไม่
- หากมีการต่ออุปกรณ์เสริม ให้ตรวจสอบแรงดันเกิน

คำเตือน 49, ชีดจำกัดความเร็ว

คำเตือนจะปรากฏเมื่อความเร็วอยู่นอกช่วงที่ระบุใน

พารามิเตอร์ 4-11 Motor Speed Low Limit [RPM] และ

พารามิเตอร์ 4-13 Motor Speed High Limit [RPM] เมื่อ-

ความเร็วต่ำกว่าชีดจำกัดที่ระบุไว้ใน พารามิเตอร์ 1-86 Trip Speed Low [RPM] (ยกเว้นเมื่อสตาร์ทหรือหยุด) ชุดขับจะตัด-การทำงาน

ALARM (สัญญาณเตือน) 50, การปรับเทียบ AMA ล้มเหลว

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss หรือแผนกบริการ Danfoss

ALARM (สัญญาณเตือน) 51, AMA ตรวจสอบ I_{nom} และ I_{nom}

การตั้งค่าสำหรับแรงดันลมอเดอร์, กระแสลมอเดอร์ และ กำลัง-ลมอเดอร์ ผิด

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25

ALARM (สัญญาณเตือน) 52, AMA ต่ำ I_{nom}

กระแสลมอเดอร์มีค่าต่ำเกินไป

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current

ALARM (สัญญาณเตือน) 53, AMA มองเดอร์ใหญ่เกินไป

มองเดอร์ใหญ่เกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

ALARM (สัญญาณเตือน) 54, AMA มองเดอร์เล็กเกินไป

มองเดอร์มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

ALARM (สัญญาณเตือน) 55, พารามิเตอร์ AMA เกินช่วงที่กำหนด

AMA ไม่สามารถทำงานเนื่องจากค่าพารามิเตอร์จากมองเดอร์อยู่นอกช่วงที่รับได้

ALARM (สัญญาณเตือน) 56, AMA ขัดจังหวะการทำงานโดยผู้ใช้

AMA ขัดจังหวะการทำงานด้วยตนเอง

ALARM (สัญญาณเตือน) 57, AMA ฟอลต์ภายในพยากรณ์สตาร์ท AMA การรีสตาร์ทช้าๆ สามารถทำให้มองเดอร์ร้อนเกินไป

ALARM (สัญญาณเตือน) 58, ฟอลต์ภายใน AMA

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss

คำเตือน 59, ขัดจำกัดกระแส

กระแสมีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ 4-18 Current Limit ตรวจสอบว่าข้อมูลมองเดอร์ใน พารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง เพิ่มขึ้นจำกัดกระแสหากจำเป็น ตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ขัดจำกัดสูงขึ้น

คำเตือน 60, อินเตอร์ล็อกภายนอก

สัญญาณอินพุตดิจิตัลระบุเงื่อนไขฟอลต์ภายนอกให้กับชุดขับ อินเตอร์ล็อกภายนอกส่งชุดขับให้ตัดการทำงาน ลบเงื่อนไข-ฟอลต์ภายนอกออก เพื่อให้กลับมาทำงานโดยปกติอีกรอบ ให้จ่ายแรงดันไฟตรง 24 V ที่ขั้วต่อที่ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับ อินเตอร์ล็อกภายนอก จากนั้นรีเซ็ตชุดขับ

คำเตือน/สัญญาณเตือน 61, ค่าป้อนกลับผิด

ความผิดพลาดถูกตระหนักร่วมกับความเร็วที่ค่านิวน์ได้กับ-เครื่องด้วยความเร็วต่ำยุ่บเกร็งตรวจสอบผลสะท้อนกลับ

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการตั้งค่าของคำเตือน/สัญญาณเตือน/การปิดใช้งานใน พารามิเตอร์ 4-30 Motor Feedback Loss Function
- ตั้งค่าข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ใน พารามิเตอร์ 4-31 Motor Feedback Speed Error
- ตั้งค่าเวลาสูญเสียการป้อนกลับที่ยอมรับได้ใน พารามิเตอร์ 4-32 Motor Feedback Loss Timeout

คำเตือน 62, ความถี่เอาท์พุทที่ขัดจำกัดสูงสุด

หากความถี่เอาท์พุทถึงค่าที่กำหนดใน พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency ชุดขับจะส่งคำเตือน คำเตือนจะหายไปเมื่อเอาท์พุตลดต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุด หากชุดขับไม่สามารถจัดการความถี่ได้ ชุดขับจะตัดการทำงานและแจ้งสัญญาณเตือน ส่วนหลังนี้อาจเกิดขึ้นในโหมดฟลักซ์ หากชุดขับสูญเสียการควบคุมมองเดอร์

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบการใช้งานเพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้
- เพิ่มขีดจำกัดความถี่เอาท์พุท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานอย่างปลอดภัยที่ความถี่เอาท์พุตสูงขึ้น

ALARM (สัญญาณเตือน) 63, เบรคเชิงกลมีค่าต่ำ

กระแสลมอเดอร์ที่แท้จริงไม่เกินกระแสปล่อยเบรคภายในกรอบเวลาหน่วยการสตาร์ท

คำเตือน 64, ขัดจำกัดแรงดัน

ค่าร่วมกันของโหลดและความเร็วที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าของมองเดอร์ที่มีค่าสูงกว่าแรงดันด้วยชีลิงค์ที่มีอยู่

คำเตือน/สัญญาณเตือน 65, การตัดความคุมอุณหภูมิสูงเกิน

การตัดอุณหภูมิของการตัดความคุมอุณหภูมิที่ 85 °C (185 °F)

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของการทำงานอยู่ในชีดจำกัด
- ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง
- ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบการตัดความคุม

คำเตือน 66, แผ่นระบายความร้อนอุณหภูมิต่ำ

ชุดขับเย็นเกินกว่าจะทำงานได้ คำเตือนนี้ขึ้นกับตัวเซนเซอร์อุณหภูมิในโมดูล IGBT เพิ่มอุณหภูมิแวดล้อมของเครื่อง นอกเหนือไป ปริมาณทริกเกอร์ของกระแสสามารถจ่ายให้กับชุดขับ เมื่อได้กิตาณ์ที่มองเดอร์ถูกหยุดโดยการตั้งค่า

พารามิเตอร์ 2-00 DC Hold/Preheat Current ที่ 5% และ พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop

ALARM (สัญญาณเตือน) 67, การกำหนดค่าโมดูลอุปกรณ์เสริมถูกเปลี่ยน

อุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองชนิดได้ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามาหรือถอดออกไป ดังแต่การตัดการจ่ายไฟครั้งล่าสุด ตรวจสอบว่าตั้งใจเปลี่ยนแปลงการกำหนดครุปแบบนี้ และรีเซ็ตเครื่อง

ALARM (สัญญาณเตือน) 68, หยุดแบบปลอดภัยทำงาน Safe Torque Off (STO)

ทำงานแล้ว เพื่อให้กลับมาทำงานโดยปกติอีกครั้ง ให้จ่ายแรงดันไฟกระแสตรง 24 V DC ที่ขั้วต่อ 37 จากนั้นล่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ติดตั้ง หรือโดยการกด [Reset])

ALARM (สัญญาณเตือน) 69, อุณหภูมิของเพาเวอร์การตัดเซนเซอร์อุณหภูมิบนการตัดกำลังร้อนหรือเย็นเกินไป

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของการทำงานอยู่ในชีดจำกัด
- ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง
- ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบการตัดความคุม

ALARM (สัญญาณเตือน) 70, การกำหนดรูปแบบ FC ไม่ถูกต้อง

การดัดความคุณและการตั้งค่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ติดต่อ-ตัวแทนจำหน่าย Danfoss พร้อมรหัสประจำของเครื่องจาก-ป้ายชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนของการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบความ-สามารถใช้งานร่วมกัน

คำเตือน/สัญญาณเตือน 71, PTC 1 หยุดแบบปลดภัย Safe Torque Off (STO) จะถูกใช้งานจาก VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 เนื่องจากมอเตอร์ร้อนเกินไป เมื่อมอเตอร์เริ่มลงและอินพุตดิจิตัลจาก MCB 112 ถูกปิดใช้งาน การทำงานตามปกติจะกลับมาอีกครั้งเมื่อ MCB 112 จ่ายไฟ 24 V DC เข้าสู่ชั้วต่อ 37 อีกครั้ง เมื่อมอเตอร์พร้อม-สำหรับการทำงานตามปกติ สัญญาณเตือนจะต้องถูกส่งออกไป (ผ่านการสื่อสารแบบบอนุกรม, I/O ดิจิตัล หรือโดยกดปุ่ม [Reset] บน LCP) หากเปิดใช้การรีสตาร์ทอัตโนมัติ มอเตอร์-สามารถสตาร์ทเมื่อฟอลต์ถูกลบออกแล้ว

ALARM (สัญญาณเตือน) 72, ล้มเหลวอันตราย

STO พร้อมดัดการทำงานแบบล็อก คำสั่ง STO ร่วมที่ไม่ได้-คาดไว้เกิดขึ้น:

- VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 เปิดใช้งาน X44/10 แต่ไม่เปิดใช้งาน STO
- MCB 112 เป็นเพียงอุปกรณ์เดียวที่ใช้ STO (ระบุ-โดยการเลือก [4] PTC 1 สัญญาณเตือน หรือ [5] PTC 1 คำเตือน ใน พารามิเตอร์ 5-19 Terminal 37 Digital Input) โดยเปิดใช้งาน STO แต่ไม่เปิดใช้งาน X44/10

คำเตือน 73, รีสตาร์ทการหยุดแบบปลดภัยอัตโนมัติ Safe Torque Off (STO) ทำงานแล้ว ด้วยการเปิดใช้การรี-สตาร์ทอัตโนมัติ มอเตอร์สามารถสตาร์ทเมื่อฟอลต์ถูกลบออก-แล้ว

ALARM (สัญญาณเตือน) 74, เทอร์มิสเตอร์ PTC สัญญาณเตือนเกี่ยวกับ VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 PTC ไม่ทำงาน

ALARM (สัญญาณเตือน) 75, เลือกprofileไม่ถูกต้อง ไม่ต้องเขียนค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กำลังทำงานอยู่ หยุด-มอเตอร์ก่อนเขียนรูปแบบ MCO ไปยัง พารามิเตอร์ 8-10 Control Profile

คำเตือน 76, ตั้งค่าหน่วยกำลัง

จำนวนหน่วยกำลังที่ต้องการไม่ตรงกับจำนวนหน่วยกำลังที่ใช้งานอยู่ที่ตัวอัตโนมัติ ไม่เท่ากับหน่วยกำลังที่ต้องการที่ตั้งค่า F คำเตือนนี้เกิดขึ้นหากข้อมูลกำลังเฉพาะในการตั้งค่าไม่-ตรงกับส่วนที่เหลือของชุดข้อมูล หากการเชื่อมต่อการตั้งค่าให้-หายไป เครื่องยังเรียกคำเตือนนี้ด้วย

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนอะไหล่และสายไฟของอะไหล่ เป็นหมายเหล็กชิ้นส่วนที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าสายเคเบิล 44 พิมรhwang MDCIC และการตั้งค่าตั้งต่อไปย่างถูกต้อง

คำเตือน 77, โหนดกำลังที่ล็อก

สัญญาณเตือนนี้ใช้กับระบบ helyชุดข้อมูลเท่านั้น ระบบกำลัง-ทำงานในโหนดกำลังที่ล็อดลง (ต่ำกว่าจำนวนของโมดูลชุดข้อมูล) คำเตือนนี้เกิดขึ้นบนรอบการจ่ายไฟเมื่อระบบถูกตั้งให้-รันด้วยโมดูลชุดข้อมูลจำนวนน้อยลงและยังรันอยู่

ALARM (สัญญาณเตือน) 78, การตรวจสอบผิดพลาด ความแตกต่างระหว่างค่าเซ็ตพอยต์และค่าจริงเกินค่าใน พารามิเตอร์ 4-35 Tracking Error**การแก้ไขปัญหา**

- ยกเลิกฟังก์ชันหรือเลือกสัญญาณเตือน/คำเตือนใน พารามิเตอร์ 4-34 Tracking Error Function
- ตรวจสอบกลไกรอบๆ โหลดและมอเตอร์ ตรวจสอบ-การเชื่อมต่อการป้อนกลับจากเอ็นโคดเดอร์ของ-มอเตอร์มายังชุดข้อมูล
- เลือกฟังก์ชันการป้อนกลับของมอเตอร์ใน พารามิเตอร์ 4-30 Motor Feedback Loss Function
- ปรับช่วงการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน พารามิเตอร์ 4-35 Tracking Error และ พารามิเตอร์ 4-37 Tracking Error Ramping

ALARM (สัญญาณเตือน) 79, การกำหนดค่าส่วนกำลัง-ไม่ถูกต้อง

การดัดการสเกลเมื่อหมายเหล็กชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติดตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อ MK101 บนการต-กากลังได้

ALARM (สัญญาณเตือน) 80, ขาดขับใช้ค่าเริ่มต้นตามค่า-มาตรฐาน

การตั้งค่าพารามิเตอร์จะทำการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐานจาก-โรงงาน ภายหลังทำการรีเซ็ตด้วยตนเอง หากต้องการลบ-สัญญาณเตือน ให้รีเซ็ตเครื่อง

ALARM (สัญญาณเตือน) 81, CSIV ผิดปกติ ไฟล์ CSIV มีข้อผิดพลาดໄวยากรณ์**ALARM (สัญญาณเตือน) 82, ข้อผิดพลาดในพารามิเตอร์ CSIV**

ล้มเหลวในการเริ่มพารามิเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 83, การรวมอุปกรณ์เสริมไม่-ถูกต้อง

อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

ALARM (สัญญาณเตือน) 84, ไม่มีอุปกรณ์เสริมนิรภัย อุปกรณ์นิรภัยเสริมถูกตัดออกจากไม่มีการใช้การรีเซ็ตหัวไป เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนิรภัยอีกครั้ง**ALARM (สัญญาณเตือน) 88, การตรวจสอบอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในโครงแบบอุปกรณ์เสริม พารามิเตอร์ 14-89 Option Detection ตั้งค่าเป็น [0] การ-กำหนดรูปแบบค้าง และโครงแบบอุปกรณ์เสริมนี้มีการ-เปลี่ยนแปลง**

- หากต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานการ-เปลี่ยนแปลงโครงแบบอุปกรณ์เสริมใน พารามิเตอร์ 14-89 Option Detection
- หรืออีกทางเลือกหนึ่ง เรียกคืนการกำหนดรูปแบบ-อุปกรณ์เสริมที่ถูกต้อง

คำเตือน 89, การเลื่อนเบรคเชิงกล

การตรวจสอบเบรคชาร์กของความเร็วมอเตอร์เกินกว่า 10 RPM

ALARM (สัญญาณเตือน) 90, ตรวจสอบการป้อนกลับ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ กับตัวเลือกเอ็นโคดเดอร์/โซฟเฟอร์และ-แทนที่เอ็นโคดเดอร์ขาเข้า ของ VLT® Encoder Input MCB 102 หรือโซฟเฟอร์ขาเข้า VLT® Resolver Input MCB 103 หากจำเป็น

ALARM (สัญญาณเตือน) 91, อินพุตอනาล็อก 54 การตั้งค่าผิด

ตั้งค่าสวิตซ์ S202 ในตำแหน่ง OFF (อินพุตแรงดัน) เมื่อเช่นเชอร์ KTY ถูกต่อเข้ากับอินพุตอනาล็อกขั้วต่อ 54

ALARM (สัญญาณเตือน) 96, หน่วงเวลาสตาร์ท
การสตาร์ทมอเตอร์เมื่อการหน่วงเวลาเพิ่มการป้องกันการลัดวงจร
พารามิเตอร์ 22-76 *Interval between Starts* ถูกเปิดใช้งาน

การแก้ไขปัญหา

- แก้ปัญหาระบบและเรียกดูข้อมูลหลังจากเคลียร์ค่าฟอลต์แล้ว

คำเตือน 97, หน่วงการหยุด

การหยุดมอเตอร์เมื่อการหน่วงเวลาเนื่องจากมอเตอร์ถูกรันน้อยกว่าเวลาทำงานต่ำสุดที่ระบุใน พารามิเตอร์ 22-77 *Minimum Run Time*

คำเตือน 98, ฟอลต์นาฬิกา

ไม่มีการตั้งเวลา หรือนาฬิกา RTC ล้มเหลว รีเซ็ตนาฬิกาในพารามิเตอร์ 0-70 *Date and Time*

ALARM (สัญญาณเตือน) 99, สีคอโรเตอร์

โมเตอร์ถูกกล้อค

คำเตือน/สัญญาณเตือน 104, ฟอลต์พัดลม

พัดลมไม่ทำงาน การตรวจสอบพัดลมจะตรวจสอบว่าพัดลมหมุนเมื่อเปิดเครื่องหรือเมื่อเปิดพัดลมหรือไม่ ฟอลต์พัดลมอาจก่อให้เกิดค่าเป็นตัวการทำงานเมื่อมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนในพารามิเตอร์ 14-53 *Fan Monitor*

การแก้ไขปัญหา

- จ่ายไฟเข้าชุดขับเพื่อพิจารณาว่ามีค่าเตือน/สัญญาณเตือนแสดงหรือไม่

คำเตือน/สัญญาณเตือน 122, มอเตอร์หมุนโดยไม่คาดไว
ชุดขับดำเนินฟังก์ชันที่ต้องการให้มอเตอร์ต้องหยุดลง เช่น DC ค้างสำหรับมอเตอร์ PM

สัญญาณเตือน 144, แหล่งจ่ายไฟกระชาก

แรงดันจ่ายไฟบนการดีกรีของอุณหภูมิของช่วง ดูค่ารายงานผลลัพธ์-ฟิลด์บีดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

- บีด 2: Vcc สูง
- บีด 3: Vcc ต่ำ
- บีด 4: Vdd สูง
- บีด 5: Vdd ต่ำ

สัญญาณเตือน 145, SCR ภายนอกปิดใช้งาน

สัญญาณเตือนระบุชุดของแรงดันตัวเกินประจุตีซึ่งคงไม่สมดุล

คำเตือน/สัญญาณเตือน 146, แรงดันไฟฟ้าสายหลัก
แรงดันไฟฟ้าสายหลักอยู่นอกช่วงการทำงานที่ถูกต้อง ค่าที่รายงานต่อไปนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

- แรงดันต่ำเกินไป: 0=R-S, 1=S-T, 2=T-R
- แรงดันสูงเกินไป: 3=R-S, 4=S-T, 5=T-R

คำเตือน/สัญญาณเตือน 147, ความถี่หลัก

ความถี่หลักอยู่นอกช่วงการทำงานที่ถูกต้อง ค่าที่รายงานให้รายละเอียดเพิ่มเติม

- 0: ความถี่ต่ำเกินไป
- 1: ความถี่สูงเกินไป

คำเตือน/สัญญาณเตือน 148, อุณหภูมิระบบ
การวัดค่าอุณหภูมิระบบตั้งแต่หนึ่งค่าสูงเกินไป

คำเตือน 163, คำเตือนขีดจำกัดกระแส ATEX ETR

ชุดขับรันสูงกว่าเส้นโคงที่กำหนดลักษณะเป็นเวลานานกว่า 50 วินาที ค่าเตือนนี้จะทำงานที่ระดับ 83% และยกเลิกทำงานที่ระดับ 65% ของระดับความร้อนโหนดที่ยืนยом

ALARM (สัญญาณเตือน) 164, สัญญาณเตือนขีดจำกัดกระแส ATEX ETR

การทำงานสูงกว่าเส้นโคงที่กำหนดลักษณะเป็นเวลานานกว่า 60 วินาทีภายในช่วงเวลา 600 วินาที จะทำให้เกิดสัญญาณเตือน และชุดขับดัดการทำงาน

คำเตือน 165, คำเตือนขีดจำกัดความถี่ ATEX ETR

ชุดขับกำลังทำงานมากกว่า 50 วินาที โดยต่ำกว่าความถี่ที่ขึ้นต่ำที่ยืนยом (พารามิเตอร์ 1-98 *ATEX ETR interpol. points freq.*)

ALARM (สัญญาณเตือน) 166, สัญญาณเตือนขีดจำกัดความถี่ ATEX ETR

ชุดขับทำงานมากกว่า 60 วินาที (ในช่วงเวลา 600 วินาที) โดยต่ำกว่าความถี่ที่ขึ้นต่ำที่ยืนยом (พารามิเตอร์ 1-98 *ATEX ETR interpol. points freq.*)

คำเตือน 200, โหนดไฟใหม่

ชุดขับกำลังทำงานในโหนดไฟใหม่ ค่าเตือนจะลบออกเมื่อลบ-โหนดไฟใหม่ ดูข้อมูลโหนดไฟใหม่ในบันทึกสัญญาณเตือน

คำเตือน 201, โหนดไฟใหม่ทำงาน

ชุดขับเข้าสู่โหนดไฟใหม่ จ่ายไฟเข้าเครื่องเพื่อลบค่าเตือน ดูข้อมูลโหนดไฟใหม่ในบันทึกสัญญาณเตือน

คำเตือน 202, เกินขีดจำกัดโหนดไฟใหม่

ขณะทำงานในโหนดไฟใหม่ เงื่อนไขสัญญาณเตือนหนึ่งข้อขึ้นไปถูกเลิก ซึ่งปกติจะตัดการทำงานเครื่อง การทำงานในเงื่อนไขนี้จะทำให้การรับประทานเครื่องเป็นโน้ม死去มา จ่ายไฟเข้าเครื่องเพื่อลบค่าเตือน ดูข้อมูลโหนดไฟใหม่ในบันทึกสัญญาณเตือน

คำเตือน 203, มอเตอร์ขาดหาย

เมื่อชุดขับทำงานด้วยมอเตอร์หลายตัว เงื่อนไขโหนดต่ำถูกตรวจสอบ เงื่อนไขนี้อาจบังคับเมื่อมอเตอร์ขาดหาย ตรวจสอบระบบเพื่อดูการทำงานที่เหมาะสม

คำเตือน 204, โมเตอร์ถูกกล้อค

เมื่อชุดขับทำงานด้วยมอเตอร์หลายตัว เงื่อนไขโหนดเกินถูกตรวจสอบ เงื่อนไขนี้อาจบังคับเมื่อโมเตอร์ถูกกล้อค ตรวจสอบมอเตอร์ว่าทำงานถูกต้อง

คำเตือน 219, Compressor Interlock (อินเตอร์ล็อกคอมเพรสเซอร์)

คอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 1 ตัวอินเตอร์ล็อกส่วนทางกันผ่านทางอินพุตติดจัลล์ โดยดูคอมเพรสเซอร์อินเตอร์ล็อกได้ในพารามิเตอร์ 25-87 *Inverse Interlock*

ALARM (สัญญาณเตือน) 243, เมรค IGBT

สัญญาณเตือนนี้มีลักษณะของชุดขับเท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 27, ตัวสับเบรคเกิดฟอลต์ ค่าที่รายงานในบันทึกสัญญาณเตือน บ่งชี้ว่าโนดูลชุดขับตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน ฟอลต์ IGBT นี้อาจเกิดจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ฟิวส์ DC ขาด
- จัมเปอร์เบรคไม่อยู่ในตำแหน่ง

- สวิตซ์ Klixon เปิดเมื่อจากเงื่อนไขอุณหภูมิสูงเกินไปในตัวถังท่านเบรค

ค่ารายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโนดูลชุดขับตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โนดูลชุดขับช้าย
- 2 = โนดูลชุดขับที่สองจากช้าย
- 3 = โนดูลชุดขับที่สามจากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)
- 4 = โนดูลชุดขับที่สี่จากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)

ALARM (สัญญาณเตือน) 245, เช่นเซอร์แ芬ระยะความร้อน

ไม่มีการป้อนกลับจากเซนเซอร์อุณหภูมิของแผ่นระยะความร้อนสัญญาณจากตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ไม่ปรากฏในการต่อกลับสัญญาณเตือนนี้เทียบเท่ากับสัญญาณเตือน 39, เช่นเซอร์แ芬ระยะความร้อน ค่ารายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่า-โนดูลชุดขับตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โนดูลชุดขับช้าย
- 2 = โนดูลชุดขับที่สองจากช้าย
- 3 = โนดูลชุดขับที่สามจากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)
- 4 = โนดูลชุดขับที่สี่จากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบตั้งต่อไปนี้

- การต่อกลับ
- การตัดชุดขับเกต
- สายเคเบิลริบบิ้นระหว่างการต่อกลับและการตัดชุดขับ-เกต

ALARM (สัญญาณเตือน) 246, แหล่งจ่ายไฟของเพาเวอร์การ์ด

สัญญาณเตือนนี้มีล่าหรับระบบหล่ายชุดขับเท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 46, แหล่งจ่ายไฟการต่อกลับ ค่ารายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโนดูลชุดขับตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โนดูลชุดขับช้าย
- 2 = โนดูลชุดขับที่สองจากช้าย
- 3 = โนดูลชุดขับที่สามจากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)

- 4 = โนดูลชุดขับที่สี่จากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)

ALARM (สัญญาณเตือน) 247, อุณหภูมิของเพาเวอร์การ์ด

สัญญาณเตือนนี้มีล่าหรับระบบหล่ายชุดขับเท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 69, อุณหภูมิการ์ดกำลัง ค่ารายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโนดูลชุดขับตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โนดูลชุดขับช้าย
- 2 = โนดูลชุดขับที่สองจากช้าย
- 3 = โนดูลชุดขับที่สามจากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)
- 4 = โนดูลชุดขับที่สี่จากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)

ALARM (สัญญาณเตือน) 248, การกำหนดค่าส่วนกำลัง-ไม่ถูกต้อง

สัญญาณเตือนนี้มีล่าหรับระบบหล่ายชุดขับเท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 79, การกำหนดค่าส่วนกำลังไม่ถูกต้อง ค่ารายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโนดูลชุดขับตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โนดูลชุดขับช้าย
- 2 = โนดูลชุดขับที่สองจากช้าย
- 3 = โนดูลชุดขับที่สามจากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)
- 4 = โนดูลชุดขับที่สี่จากช้าย (ในระบบโนดูล 4 โนดูล)

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบตั้งต่อไปนี้

- การตัดการสเกลกระแสน้ำ MDCIC

ค่าเดือน 250, ชั้นส่วนใหม่

แหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟของโนมดสวิตช์ถูกสับเปลี่ยน เรียกคืนรหัสประเภทชุดขับใน EEPROM เลือกรหัสประเภทที่ถูกต้องใน พารามิเตอร์ 14-23 Typecode Setting ตามลักษณะชุดขับ โปรดจำไว้ว่าต้องเลือก บันทึกEEPROM เมื่อเสร็จสิ้น

ค่าเดือน 251, รหัสประเภทใหม่

มีการเปลี่ยนการต่อกลับหรือส่วนประกอบอื่นๆ และรหัสประเภทเปลี่ยนไป

การแก้ไขปัญหา

- รีเซ็ตเพื่อลบค่าเดือนและกลับมาทำงานโดยปกติ

9.6 การแก้ไขปัญหา

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
จอมีด / ไม่มี-การทำงาน	กระแสไฟอินพุทธาดใหญ่	ดูตาราง 6.1	ตรวจสอบแหล่งกำเนิดกระแสไฟอินพุท
	ไฟส่องสว่างไม่ครบ	ดูข้อมูล ไฟส่องสว่างในตารางนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้	ทำความสะอาดและนำที่ให้ไว้
	ไม่มีกระแสไฟไปที่ LCP	ตรวจสอบสายเคเบิล LCP เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือเสียหาย	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	ลัดวงจรบนแรงดันควบคุม (ขั้วต่อ 12 หรือ 50) หรือที่ขั้วต่อส่วนควบคุม	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟแรงดันควบคุม 24 V ของขั้วต่อ 12/13 ถึง 20-39 หรือแหล่งจ่ายไฟ 10 V ของขั้วต่อ 50 ถึง 55	ต่อสายขั้วต่อต่างๆ อย่างเหมาะสม
	LCP (LCP จาก VLT® 2800 หรือ 5000/6000/8000/ FCD หรือ FCM) ใช้งานร่วมกันไม่ได้	—	ใช้เฉพาะ LCP 101 (P/N 130B1124) หรือ LCP 102 (P/N 130B1107)
	การตั้งค่าความคุมชัดผิด	—	กด [Status] + [▲]/[▼] เพื่อรับความคมชัด
	จอแสดงผล (LCP) บกพร่อง	ทดสอบโดยใช้ LCP ที่ต่างไป	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	แหล่งจ่ายไฟแรงดันภายในชุดข้องหรือ SMPS บกพร่อง	—	ติดต่อซัพพลายเออร์
จอแสดงผล-ติดๆ ดับๆ	แหล่งจ่ายไฟจ่ายไฟลดเกิน (SMPS) เป็นจากการเดินสายควบคุมไม่ถูกต้องหรือเกิดฟอล์กภายในชุดขับ AC	เพื่อตัดปัญหาในการเดินสายควบคุม ให้ตัดการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั้งหมดโดยถอนชุดขั้วต่อออก	หากจอแสดงผลบั้งสว่าง แสดงว่าปัญหาอยู่-ในการเดินสายควบคุม ตรวจสอบการเดินสายเพื่อทำการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หากจอแสดงผลบั้งคงไม่ติด ให้ทำความสะอาดสำหรับกรณี จอมีด/ไม่มีการทำงาน
จอเดอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์บริการเปิดอยู่หรือการเชื่อมต่อ กับบอร์ดเดอร์ขาดหาย	ตรวจสอบว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออย่างและการเชื่อมต่อไม่หยุดชะงัก เพราะสวิตช์บริการหรืออุปกรณ์อื่น	เชื่อมต่อมอเตอร์และตรวจสอบสวิตช์บริการ
	ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหลักในการต่อ-อัปกรณ์เสริม 24 V DC กระแสตรง	หากจอแสดงผลทำงานแต่ไม่มีเวลาที่พุท ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจ่ายไฟให้ชุดขับ AC	จ่ายไฟหลัก
	LCP หยุด	ตรวจสอบว่ามีการกด [Off] หรือไม่	กด [Auto On] หรือ [Hand On] (ขึ้นอยู่-กับโหมดการทำงาน)
	สัญญาณเริ่มต้นขาดหาย (สแตนด์บาย)	ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 5-10 Terminal 18 Digital Input เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 18 ใช้ค่ามาตรฐานจากโรงงาน	ใช้สัญญาณ.starที่ถูกต้อง
	สัญญาณมอเตอร์ลีนไนล์ทำงาน (ลีนไนล์)	ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 5-12 Terminal 27 Digital Input เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 27 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	จ่ายไฟ 24 V บนขั้วต่อ 27 หรือตั้งโปรแกรม-ขั้วต่อนี้เป็น [0] ในมีการทำงาน
	แหล่งสัญญาณอ้างอิงผิด	ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง: ● หน้าเครื่อง ● ค่าอ้างอิงจักรยะไกล หรือบล? ● ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าทำงาน? ● การเชื่อมต่อขั้วต่อถูกต้อง? ● การสเกลของขั้วต่อถูกต้อง? ● สัญญาณอ้างอิงสามารถใช้ได?	ตั้งค่าโปรแกรมให้ถูกต้อง ตรวจสอบ พารามิเตอร์ 3-13 Reference Site ตั้งค่า-อ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าให้ทำงานใน กลุ่ม-พารามิเตอร์ 3-1* ค่าอ้างอิง ตรวจสอบ-ว่าการเดินสายไฟให้ถูกต้อง ตรวจสอบการ-สเกลของขั้วต่อ ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง
	จ่ากัดทิศทางการหมุนของมอเตอร์	ตรวจสอบว่า พารามิเตอร์ 4-10 Motor Speed Direction ได้รับการโปรแกรมอย่างถูกต้อง	ตั้งค่าโปรแกรมให้ถูกต้อง
มอเตอร์หมุน-ผิดทิศทาง	สัญญาณการผูกผันทำงาน	ตรวจสอบว่าค่าลังก์การผูกผันถูกโปรแกรมสำหรับ-ขั้วต่อใน กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตเดิล	สัญญาณการผูกผันถูกยกเลิกทำงาน
	การเชื่อมต่อไฟสมมอเตอร์ผิด	—	ดู บท 7.3.1 ค่าเดือน - การสตาร์ทมอเตอร์

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
มอเตอร์-ทำงานไม่ถึง-ความเร็วสูงสุด	ตั้งชีดจำกัดความถี่ผิด	ตรวจสอบชีดจำกัดเอาท์พุทใน พารามิเตอร์ 4-13 Motor Speed High Limit [RPM], พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] และ พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency	ตั้งโปรแกรมชีดจำกัดให้ถูกต้อง
	สัญญาณอินพุตค่าอ้างอิงไม่ได้-สเกลอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการสเกลสัญญาณอินพุตค่าอ้างอิงใน กลุ่มพารามิเตอร์ 6-0* อิน/เอาท์พุทนา และ กลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* ค่าอ้างอิง	ตั้งค่าโปรแกรมให้ถูกต้อง
ความเร็ว-มอเตอร์ไม่คงที่	อาจเป็นที่การตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าของพารามิเตอร์ของมอเตอร์-ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าการซัดเซย์มอเตอร์-ทั้งหมด สำหรับการทำงานแบบวงรอบปีด ตรวจสอบการตั้งค่า PID	ตรวจสอบการตั้งค่าใน กลุ่มพารามิเตอร์ 1-6* การตั้งค่าตาม โอลด์ ส่าหันการทำงานแบบวงรอบปีด ตรวจสอบการตั้งค่าใน กลุ่มพารามิเตอร์ 20-0* การป้อนกลับ
มอเตอร์-ทำงานไม่ร้าบ-เรียบ	อาจเป็นเพราะสร้างสนามแม่เหล็กมากเกินไป	ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่ามอเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ ในพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด	ตรวจสอบการตั้งค่าของมอเตอร์ใน กลุ่มพารามิเตอร์ 1-2* ข้อมูลมอเตอร์, 1-3* ข้อมูลมอเตอร์ชั้นสูง และ 1-5* การตั้งค่าไม่ซึ่งกันให้หลด
มอเตอร์ไม่-เบรค	อาจเป็นที่การตั้งค่าไม่ถูกต้องใน-พารามิเตอร์เบรค เวลาที่ใช้ในการลดความเร็วจากสั่นเกินไป	ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเบรค ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนความเร็ว	ตรวจสอบ กลุ่มพารามิเตอร์ 2-0* คุณสมบัติ DC และ 3-0* ชีดอ้างอิง
ฟิล์มกาวล้ำไฟ-ขาด	ลัดวงจรระหว่างเฟส	มอเตอร์หรือแผงควบคุมมีการลัดวงจรระหว่างเฟส ตรวจสอบมอเตอร์และแผงเฟสเพื่อหาจุดลัดวงจร	แก้ไขการลัดวงจรได้ฯ ที่ตรวจพบ
	มอเตอร์รับโหลดเกิน	มอเตอร์มีการรับโหลดเกินสำหรับการใช้งาน	สำรวจเครื่องและตรวจสอบกระแสของ-มอเตอร์ว่าอยู่ภายใต้ค่าจ่ายไฟหรือไม่ หาก-กระแสของมอเตอร์เกินค่ากระแสโหลดเดิมที่-บนข้อมูลป้ายชื่อ มอเตอร์สามารถทำงานได้-ต่อเมื่อโหลดถูกลดลงเท่านั้น อ่านข้อมูล-จ่ายไฟสำหรับการใช้งาน
	การเชื่อมต่อหัววม	ดำเนินการตรวจสอบก่อนสตาร์ท เพื่อหาสาเหตุที่-เชื่อมต่อหัววม	ขั้นการเชื่อมต่อที่หัววมให้แน่น
กระแสไฟ-หลักไม่สมดุล-เกินกว่า 3%	ปัญหาเก็บแหล่งจ่ายไฟหลัก (ดูรายละเอียดใน สัญญาณเดือน 4, เพลสก์หายไป)	ลับสายกำลังอินพุท 1 ตำแหน่ง: A ไป B, B ไป C, C ไป A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเรียนตามสายนั้น-ไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของสายล้ำไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลัก
	ปัญหาเก็บชุดขับ AC	หมุนเรียนสายกำลังอินพุทไปยังชุดขับ AC 1 ตำแหน่ง: A ไป B, B ไป C, C ไป A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ชุดต่ออิน-พุทเดิม แสดงว่าเป็นปัญหาที่ชุดขับ AC ติดต่อขัพพลายเออร์
ความไม่-สมดุลของ-กระแส-มอเตอร์เกิน-กว่า 3%	ปัญหาของมอเตอร์หรือการเดิน-สายไฟมอเตอร์	ลับสายเอาท์พุทนอเตอร์ 1 ตำแหน่ง: U ไป V, V ไป W, W ไป U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเรียนตามสายไฟ-ตัวอย่าง แสดงว่าเป็นปัญหาของมอเตอร์หรือการ-เดินสายไฟมอเตอร์ ตรวจสอบมอเตอร์และ-การเดินสายมอเตอร์
	ปัญหาเก็บชุดขับ AC	ลับสายเอาท์พุทนอเตอร์ 1 ตำแหน่ง: U ไป V, V ไป W, W ไป U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ชุดต่อเอา-ท์พุทเดิมกัน แสดงว่าเป็นปัญหาที่เครื่อง-ติดต่อขัพพลายเออร์
ปัญหาในการ-เร่งความเร็ว-ชุดขับ AC	ป้อนข้อมูลมอเตอร์ไม่ถูกต้อง	หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเดือนเกิดขึ้น ดู บท 9.5 รายการค่าเดือนและสัญญาณเดือน ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง	เพิ่มเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็วใน พารามิเตอร์ 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time เพิ่มชีดจำกัดกระแสใน พารามิเตอร์ 4-18 Current Limit เพิ่มชีด-จำกัดแรงบิดใน พารามิเตอร์ 4-16 Torque Limit Motor Mode
ปัญหาในการ-ลดความเร็ว-ชุดขับ AC	ป้อนข้อมูลมอเตอร์ไม่ถูกต้อง	หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเดือนเกิดขึ้น ดู บท 9.5 รายการค่าเดือนและสัญญาณเดือน ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง	เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วลงใน พารามิเตอร์ 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time เปิดใช้งานการควบคุมแรงดันเกินใน พารามิเตอร์ 2-17 Over-voltage Control

ตาราง 9.5 การแก้ไขปัญหา

10 ข้อมูลจำเพาะ

10.1 ข้อมูลทางไฟฟ้า

10.1.1 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D1h–D4h, 3x200–240 V

VLT® AQUA Drive FC 202	N55K		N75K	
	HO	NO	HO	NO
โหนลดเกินปกติ/สูง (โหนลดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนลดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)				
เอกสารพุทธิ์ไฟฟ้าที่ต่ำที่สุด 230 V [kW]	45	55	55	75
เอกสารพุทธิ์ไฟฟ้าที่ต่ำที่สุด 230 V [hp]	60	75	75	100
ขนาดกรอบหุ้ม	D1h/D3h			
กระแสเอกสารพุทธิ์ (3 เฟส)				
ต่อเนื่อง (ที่ 230 V) [A]	160	190	190	240
ขั้วขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 230 V) [A]	240	209	285	264
ต่อเนื่อง KVA (ที่ 230 V) [kVA]	64	76	76	96
กระแสอ่อนพุทธิสูงสุด				
ต่อเนื่อง (ที่ 230V) [A]	154	183	183	231
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส				
สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบอร์, และการแบ่งโหนลด [mm ² (AWG)]	2x95 (2x3/0)		2x95 (2x3/0)	
พิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A] ¹⁾	315		350	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 230 V [W] ^{2), 3)}	1482	1505	1794	2398
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.97		0.97	
ความถี่เอกสารพุทธิ [Hz]	0–590		0–590	
ตัดการทำงานแผ่นร้ายความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
ตัดการทำงานการดัดควบคุมร้อนเกิน [°C (°F)]	75 (167)		75 (167)	

10

ตาราง 10.1 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D1h/D3h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x200–240 V AC

- 1) สำหรับพิกัดพิวส์ ดู บท 10.7 พิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2) กำลังสูญเสียที่ไปศูนย์ที่สภาวะโหนลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง $\pm 15\%$ (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ติดกัน) ค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นอ้างอิงกับนอตอเวอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะต้องคำนึงถึง LCP และการลิ้นเปลือกพลังงานการดัดควบคุมที่จะไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เสริมและโหนลดของลูกค้าอาจเพิ่มลง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการดัดควบคุมโหนลดเดิมกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับลิ้นสล็อต A และ B แต่ลิ้นสล็อต จะเพิ่มเพียง 4 W
- 3) รัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. (16.4 พด.) แบบชีล์ด์ ที่โหนลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด ประสิทธิภาพดัดที่กระแสปกติ สำหรับขั้นบันไดประสิทธิภาพ-ค่าพลังงาน ดู บท 10.4 ສภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหนลดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® AQUA Drive FC 202	N90K		N110		N150		N160	
โหนลดเกินปกติ/สูง (โหนลดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนลดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 230 V [kW]	75	90	90	110	110	150	150	160
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 230 V [hp]	100	120	120	150	150	200	200	215
ขนาดกรอบหุ้ม	D2h/D4h							
กระแสเอกสารพุทธิ (3 เฟส)								
ต่อเนื่อง (ที่ 230 V) [A]	240	302	302	361	361	443	443	535
ช้าขยะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 230 V) [A]	360	332	453	397	542	487	665	589
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 230 V) [kVA]	96	120	120	144	144	176	176	213
กระแสอ่อนพุทธสูงสุด								
ต่อเนื่อง (ที่ 230 V) [A]	231	291	291	348	348	427	427	516
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส								
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค และการแบ่งโหนลด [mm ² (AWG)]	2x185 (2x400 mcm)							
พาวเวอร์สกัปภายนอกสูงสุด [A] ¹⁾	400		550		630		800	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 230 V [W] ^{2), 3)}	1990	2623	2613	3284	3195	4117	4103	5209
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.97		0.97		0.97		0.97	
ความถี่เอกสารพุทธ [Hz]	0–590		0–590		0–590		0–590	
ตัดการทำงานแผ่นรับความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)		110 (230)	
ตัดการทำงานการตัดความคุมร้อนเกิน [°C (°F)]	75 (167)		80 (176)		80 (176)		80 (176)	

ตาราง 10.2 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D2h/D4h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x200–240 V AC

10

- สำหรับพิคิดพิวเวส ดู บท 10.7 พิวเวสและเซอร์กิตเบรกเกอร์
- กำลังสูญเสียที่นำไปศึกษาไว้จะมีผลต่อค่าดูดว่าจะอยู่ภายใน ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ต่างกัน) ค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นอ้างอิงกับมอเตอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในชุดขับ ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบบความร้อนชุดขับ หากความต้องการสวิตซ์สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังเพิ่มขึ้น LCP และการลื้นเปลี่ยนพลังงานการตัดความคุมที่นำไปใช้ก็รวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เพิ่มและโหนลดของลูกค้าอาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการตัดความคุมโหนลดเดิมกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับลําดับ A และ B แต่ลําดับลําดับ จะเพิ่มเพียง 4 W
- ตัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. (16.4 พุต.) แบบชีล์ด ที่โหนลดที่พิคิดและความถี่ที่พิคิด ประสิทธิภาพต่ำที่กระแสปกติ สำหรับขั้นบันไดประสิทธิภาพ-ตัวน้ำพลังงาน ดู บท 10.4 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหนลดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

10.1.2 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D1h–D8h, 3x380–480 V

VLT® AQUA Drive FC 202	N110		N132		N160	
โอลด์สูง/ปกติ (โอลด์เกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โอลด์เกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาทั่วไปที่ 400 V [kW]	90	110	110	132	132	160
เอาท์พุทที่เพลาทั่วไปที่ 460 V [hp]	125	150	150	200	200	250
เอาท์พุทที่เพลาทั่วไปที่ 480 V [kW]	110	132	132	160	160	200
ขนาดกรอบหุ้ม	D1h/D3h/D5h/D6h					
กระแสเอาท์พุท (3 เฟส)						
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	177	212	212	260	260	315
ชั่วขณะ (โอลด์เกิน 60 วินาที) (ที่ 400 V) [A]	266	233	318	286	390	347
ต่อเนื่อง (ที่ 460/480 V) [A]	160	190	190	240	240	302
ชั่วขณะ (โอลด์เกิน 60 วินาที) (ที่ 460/480 V) [kVA]	240	209	285	264	360	332
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 400 V) [kVA]	123	147	147	180	180	218
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 460 V) [kVA]	127	151	151	191	191	241
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 480 V) [kVA]	139	165	165	208	208	262
กระแสอินพุทสูงสุด						
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	171	204	204	251	251	304
ต่อเนื่อง (ที่ 460/480 V) [A]	154	183	183	231	231	291
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส						
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค และการแบ่งโอลด์ [mm ² (AWG)]	2x95 (2x3/0)		2x95 (2x3/0)		2x95 (2x3/0)	
พิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A] ¹⁾	315			350		400
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 400 V [W] ^{2), 3)}	2031	2559	2289	2954	2923	3770
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 460 V [W] ^{2), 3)}	1828	2261	2051	2724	2689	3628
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98			0.98		0.98
ความถี่เอาท์พุท [Hz]	0–590			0–590		0–590
ตัดการทำงานเมื่อรับความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)			110 (230)		110 (230)
ตัดการทำงานการดูดความคุมร้อนเกิน [°C (°F)]	75 (167)			75 (167)		75 (167)

ตาราง 10.3 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D1h/D3h/D5h/D6h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380–480 V AC

- สำหรับที่ก่อพื้นส ดู บท 10.7 ที่ว่าด้วยสภาวะให้ลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายใน ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน) ค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นอ้างอิงกับมอเตอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะจำเพาะกับกำลังสูญเสียในชุดขึ้น ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบบความร้อนชุดขึ้น หากความถี่การสวิตซ์ซึ่งสูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังเพิ่มขึ้น LCP และการลิ้นปะลีดของพลังงานการดูดความคุมที่ไว้จะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เหล่านี้และโอลด์ของลูกค้าอาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการดูดความโน้มถ่วงกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับสล็อต A และ B แต่ลิ้นปะลีด จะเพิ่มเพียง 4 W
- รัศมีโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 m. (16.4 ฟุต) แบบชั้ลต์ ที่โอลด์ที่ที่ก่อและความถี่ที่ที่ก่อ ประสิทธิภาพวัดที่กระแสปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพ-ดาวน์พลังงาน ดู บท 10.4 สภาวะแวดล้อม สำหรับการสูญเสียโนลดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® AQUA Drive FC 202	N200		N250		N315	
โหนลดสูง/ปกติ (โหนลดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนลดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 400 V [kW]	160	200	200	250	250	315
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 460 V [hp]	250	300	300	350	350	450
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 480 V [kW]	200	250	250	315	315	355
ขนาดกรอบหนึ่ม	D2h/D4h/D7h/D8h					
กระแสเอกสารพุทธิ (3 เฟส)						
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	315	395	395	480	480	588
ชั่วขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 400 V) [A]	473	435	593	528	720	647
ต่อเนื่อง (ที่ 460/480 V) [A]	302	361	361	443	443	535
ชั่วขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 460/480 V) [kVA]	453	397	542	487	665	589
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 400 V) [kVA]	218	274	274	333	333	407
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 460 V) [kVA]	241	288	288	353	353	426
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 480 V) [kVA]	262	313	313	384	384	463
กระแสอินพุทสูงสุด						
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	304	381	381	463	463	567
ต่อเนื่อง (ที่ 460/480 V) [A]	291	348	348	427	427	516
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส						
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบอร์ และการแบ่งโหนลด [mm ² (AWG)]	2x185 (2x400 mcm)		2x185 (2x400 mcm)		2x185 (2x400 mcm)	
พิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A] ¹⁾	550		630		800	
ค่าประมีนของกำลังสูญเสียที่ 400 V [W] ^{2), 3)}	3093	4116	4039	5137	5004	6674
ค่าประมีนของกำลังสูญเสียที่ 460 V [W] ^{2), 3)}	2872	3569	3575	4566	4458	5714
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98		0.98		0.98	
ความถี่เอกสารพุทธิ [Hz]	0–590		0–590		0–590	
ตัดการทำงานเมื่อรับความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
ตัดการทำงานการดัดความร้อนเกิน [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)		80 (176)	

ตาราง 10.4 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหนึ่ม D2h/D4h/D7h/D8h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380–480 V AC

- 1) สำหรับที่กัดพื้นส ด บพ. 10.7 ที่วสและเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2) กำลังสูญเสียที่นำไปใช้ที่สภาวะให้ลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ต่อ) ค่าต่างๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานIE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพที่ว่าไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในชุดขึ้น ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบบความร้อนชุดชื้น หากความต้องการลดลงซึ่งสูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังเพิ่มขึ้น LCP และการลิ้นบล็อกเพื่อป้องกันการติดต่อระหว่างสายและตัวเรือน ค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ใน EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เหล่านี้และโหนลดของลูกค้าอาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการดัดความโน้มถ่วงเพิ่มกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับสล็อต A และ B แต่ลักษณะ จะเพิ่มเพียง 4 W
- 3) รัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. (16.4 พุต.) แบบชีล์ด์ ที่โหนลดที่ที่กัดและความถี่ที่ที่กัด ประสิทธิภาพต่ำที่กระแสสูงปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพ-ต้านเพลิงงาน ดู บท 10.4 ສภาวะแวดล้อม สำหรับการสูญเสียโหนลดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

10.1.3 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D1h–D8h, 3x525–690 V

VLT® AQUA Drive FC 202	N75K		N90K		N110	
โหนดสูง/ปกติ	HO	NO	HO	NO	HO	NO
(โหนดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)						
เอาท์พุทที่เพลาทั่วไปที่ 525 V [kW]	45	55	55	75	75	90
เอาท์พุทที่เพลาทั่วไปที่ 575 V [hp]	60	75	75	100	100	125
เอาท์พุทที่เพลาทั่วไปที่ 690 V [kW]	55	75	75	90	90	110
ขนาดกรอบหุ้ม	D1h/D3h/D5h/D6h					
กระแสเอาท์พุท (3 เฟส)						
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	76	90	90	113	113	137
ขั้วณะ (โหนดเกิน 60 วินาที) (ที่ 525 V) [A]	114	99	135	124	170	151
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	73	86	86	108	108	131
ขั้วณะ (โหนดเกิน 60 วินาที)(ที่ 575/690 V) [A]	110	95	129	119	162	144
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 525 V) [kVA]	69	82	82	103	103	125
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	73	86	86	108	108	131
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	87	103	103	129	129	157
กระแสอ่อนพหุสูงสุด						
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	74	87	87	109	109	132
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V)	70	83	83	104	104	126
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส						
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เมรค และการแบ่งโหนด [mm ² (AWG)]	2x95 (2x3/0)		2x95 (2x3/0)		2x95 (2x3/0)	
พ่วงหลักภายนอกสูงสุด [A] ¹⁾	160		315		315	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W] ^{2), 3)}	1098	1162	1162	1428	1430	1740
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W] ^{2), 3)}	1057	1204	1205	1477	1480	1798
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98		0.98		0.98	
ความถี่เอาท์พุท [Hz]	0–590		0–590		0–590	
ตัดการทำงานแผ่นรยางค์ความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
ตัดการทำงานการตัดความคุมร้อนเกิน [°C (°F)]	75 (167)		75 (167)		75 (167)	

10

ตาราง 10.5 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหุ้ม D1h/D3h/D5h/D6h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525–690 V AC

- สำหรับพิกัดพ่วง ดู บท 10.7 พ่วงและขอร์กิตเบรคเกอร์
- กำลังสูญเสียทั่วไปเดียวที่สภาวะโหนดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายใน ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ต่างกัน) ค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นอ้างอิงกับมอเตอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในบัดบ้าน ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนชุดชั้น หากความต้องการสวิตซ์สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังสูงเพิ่มขึ้น LCP และการลิ้นเปลือกพลังงานการตัดความคุมทั่วไปจะกรุณาวัดด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เสริมและโหนดของลูกค้าอาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการตัดความคุมโหนดเดิมกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับลิ้น A และ B แต่ลิ้นล็อด จะเพิ่มเพียง 4 W
- วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 m. (16.4 พูด) แบบชีล์ด ที่โหนดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด ประสิทธิภาพตัดที่กระแสปกติ สำหรับขั้นบัน្តประสิทธิภาพ-ต้านพลังงาน ดู บท 10.4 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหนดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® AQUA Drive FC 202	N132		N160	
โหนลดสูง/ปกติ (โหนลดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนลดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)	HO	NO	HO	NO
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 525 V [kW]	90	110	110	132
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 575 V [hp]	125	150	150	200
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 690 V [kW]	110	132	132	160
ขนาดกรอบหนึ่ม	D1h/D3h/D5h/D6h			
กระแสเอกสารพุทธิ (3 เฟส)				
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	137	162	162	201
ชั่วขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 525 V) [A]	206	178	243	221
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	131	155	155	192
ชั่วขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที)(ที่ 575/690 V) [A]	197	171	233	211
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 525 V) [kVA]	125	147	147	183
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	131	154	154	191
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	157	185	185	230
กระแสอินพุทสูงสุด				
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	132	156	156	193
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V)	126	149	149	185
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส				
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบอร์ และการแบ่งโหนลด [mm ² (AWG)]	2x95 (2x3/0)		2x95 (2x3/0)	
พาวเวอร์ลิมิตต์อกสูงสุด [A] ¹⁾	160		315	
ค่าประมีนของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W] ^{2), 3)}	1742	2101	2080	2649
ค่าประมีนของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W] ^{2), 3)}	1800	2167	2159	2740
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98		0.98	
ความถี่เอกสารพุทธิ [Hz]	0–590		0–590	
ตัดการทำงานเมื่อระบายความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
ตัดการทำงานการดูดความร้อนเกิน [°C (°F)]	75 (167)		75 (167)	

ตาราง 10.6 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหนึ่ม D1h/D3h/D5h/D6h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525–690 V AC

- 1) สำหรับที่กัดพื้นที่ บท 10.7 ที่วิ่งและเชื่อมต่อเบรกเกอร์
- 2) กำลังสูญเสียที่นำไปใช้ที่สภาวะโหนลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ต่อไป) ค่าต่างๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในชุดขึ้น ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายน้ำร้อนชุดขึ้น หากความต้องการติดตั้งต่ำกว่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังเพิ่มขึ้น LCP และการลิ้นปะสีของพลังงานการดูดความร้อนที่ไป/จะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เสริมและโหนลดของลูกค้าอาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการดูดความร้อนลดลงเมื่อกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับสล็อต A และ B แต่ลักษณะ จะเพิ่มเพียง 4 W
- 3) รัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. (16.4 พุด) แบบชีล์ด์ ที่โหนลดที่ที่กัดและความถี่ที่ที่กัด ประสิทธิภาพวัดที่กระแสปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพ-ดาวพลังงาน ดู บท 10.4 ສภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหนลดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® AQUA Drive FC 202	N200		N250	
โหนลดเกินปกติ/สูง (โหนลดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนลดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)	HO	NO	HO	NO
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 525 V [kW]	132	160	160	200
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 575 V [hp]	200	250	250	300
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 690 V [kW]	160	200	200	250
ขนาดกรอบหนึ่ม	D2h/D4h/D7h/D8h			
กระแสเอกสารพุทธิ (3 เฟส)				
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	201	253	253	303
ชั้นขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 525 V) [A]	301	278	380	333
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	192	242	242	290
ชั้นขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 575/690 V) [A]	288	266	363	319
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 525 V) [kVA]	183	230	230	276
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	191	241	241	289
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	229	289	289	347
กระแสอินพุทสูงสุด				
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	193	244	244	292
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V)	185	233	233	279
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส				
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบอร์ และการแบ่งโหนลด [mm ² (AWG)]	2x185 (2x400)		2x185 (2x400)	
พาวเวอร์ลิมิตของสูงสุด [A] ¹⁾	550		550	
ค่าประมีนของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W] ^{2), 3)}	2361	3074	3012	3723
ค่าประมีนของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W] ^{2), 3)}	2446	3175	3123	3851
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98		0.98	
ความถี่เอกสารพุทธิ [Hz]	0–590		0–590	
ตัวการท่าทำงานแห่งระบบความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
ตัวการท่าทำงานการดัดควบคุมร้อนเกิน [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	

ตาราง 10.7 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหนึ่ม D2h/D4h/D7h/D8h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525–690 V AC

- 1) สำหรับที่กัดพื้นที่ บท 10.7 ที่ว่าสแล๊ดเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2) กำลังสูญเสียที่นำไปสู่ที่สภาวะให้ลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ต่อไปนี้) ค่าต่อไปนี้เป็นอ้างอิงกับมอเตอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะมีเพิ่มการสูญเสียในชุดชั้น ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบบความร้อนชุดชั้น หากความต้องการต้องต่ำกว่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังเพิ่มขึ้น LCP และการลิ้นปะสีของพลังงานการดัดควบคุมที่นำไปใช้จะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ www.danfoss.com/vltenergyefficiency. อุปกรณ์เสริมและโหนลดของลูกค้าอาจเพิ่มสูง 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการดัดควบคุมโหนลดเดิมกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับสล็อต A และ B แต่ลังสล็อต จะเพิ่มเพียง 4 W
- 3) รัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. (16.4 พุด) แบบชีล์ด์ ที่โหนลดที่ที่กัดและความถี่ที่ที่กัด ประสิทธิภาพวัดที่กระแสปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพ-ต้านพลังงาน ดู บท 10.4 ສภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหนลดบางส่วน ดู www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

VLT® AQUA Drive FC 202	N315		N400	
โหนลดเกินปกติ/สูง (โหนลดเกินสูง = 150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที โหนลดเกินปกติ = 110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที)	HO	NO	HO	NO
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 525 V [kW]	200	250	250	315
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 575 V [hp]	300	350	350	400
เอกสารพุทธิเพลาทั่วไปที่ 690 V [kW]	250	315	315	400
ขนาดกรอบหนึ่ม	D2h/D4h/D7h/D8h			
กระแสเอกสารพุทธิ (3 เฟส)				
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	303	360	360	418
ชั้นขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 525 V) [A]	455	396	540	460
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	290	344	344	400
ชั้นขณะ (โหนลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 575/690 V) [A]	435	378	516	440
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 525 V) [kVA]	276	327	327	380
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	289	343	343	398
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	347	411	411	478
กระแสอินพุทสูงสุด				
ต่อเนื่อง (ที่ 525 V) [A]	292	347	347	403
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V)	279	332	332	385
จำนวนและขนาดสายเคเบิลสูงสุดต่อเฟส				
- สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบอร์ และการแบ่งโหนลด [mm ² (AWG)]	2x185 (2x400)		2x185 (2x400)	
พาวเวอร์ลิมิตของสูงสุด [A] ¹⁾	550		550	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W] ^{2), 3)}	3642	4465	4146	5028
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W] ^{2), 3)}	3771	4614	4258	5155
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98		0.98	
ความถี่เอกสารพุทธิ [Hz]	0–590		0–590	
ตัวการท่าทำงานแห่งระบบความร้อนร้อนเกิน [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
ตัวการท่าทำงานการดัดควบคุมร้อนเกิน [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	

ตาราง 10.8 ข้อมูลไฟฟ้าสำหรับกรอบหนึ่ม D2h/D4h/D7h/D8h, แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525–690 V AC

- 1) สำหรับที่กัดพื้นส ต บท 10.7 ที่วิสและเซอร์กิตเบรกเกอร์
- 2) กำลังสูญเสียที่นำไปศึกษาไว้ในช่วง ±15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิล-ที่ต่อไปนี้) ค่าต่อไปนี้เป็นอ้างอิงกับมอเตอร์ประสิทธิภาพทั่วไป (IE/IE3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในชุดขึ้น ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบบควบคุมร้อนชุดชั้น หากความต้องการต้องต่ำกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังเพิ่มขึ้น LCP และการลิมิตสูงสุดของพาวเวอร์ด้วยความต้องการเพิ่มขึ้น 30 W ในการสูญเสียนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปการดัดควบคุมโหนลดเต็มกำลังและอุปกรณ์-เสริมสำหรับสล็อต A และ B แต่ลังสล็อต จะเพิ่มเพียง 4 W
- 3) รัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. (16.4 พุด) แบบชีล์ด ที่โหนลดที่ที่กัดและความถี่ที่ที่กัด ประสิทธิภาพต่ำที่กระแสสูงปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพ-ต้านพลังงาน ต บท 10.4 สภาวะแวดล้อม สำหรับการสูญเสียโหนลดบางส่วน ต บท www.danfoss.com/vtenergyefficiency.

10.2 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก (L1, L2, L3)

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

200–240 V, 380–480 V ±10%, 525–690 V ±10%

แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำ/การลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก (สำหรับ 380–480 V และ 525–690 V เท่านั้น):

ระหว่างแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำหรือการลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก ชุดขับจะทำงานต่อไปจนกระทั่งแรงดันต่ำซึ่งคงต่อไปได้ต่อไปอีก 15% จากค่าแรงดันจ่ายที่พิกัดต่ำสุดของชุดขับ การเปิดเครื่องและแรงบิดเดิม-กำลังไม่สามารถทำได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่า 10% จากแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดไว้ต่ำสุดของชุดขับ

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ

50/60 Hz ±5%

ความไม่สมดุลสูงสุดขั้วครัวระหว่างเฟสหลัก

3.0% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ¹⁾ค่าตัวประกอบกำลังแทร์จิง (λ)

≥0.9 ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด

แฟคเตอร์กำลังการเข้าแทนที่ ($\cos \phi$) เกือบเข้ากัน

(>0.98)

การเปิดปิดแหล่งจ่ายไฟต้านขา L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง)

สูงสุด 1 ครั้ง/2 นาที

สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1

หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

ชุดขับนี้เหมาะสมสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100 kA พิกัดกระแสสั่งจร (SCCR) ที่ 240/480/600 V

1) การคำนวณอ้างอิงจาก UL/IEC61800-3

10.3 เอาร์พุทมอเตอร์และข้อมูลแรงบิด

เอาร์พุทมอเตอร์ (U, V, W)

แรงดันเอาร์พุ

0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ

ความถี่เอาร์พุ

0–590 Hz¹⁾

ความถี่เอาร์พุในโหมดฟลักซ์

0–300 Hz

การเปิดของเอาร์พุ

ไม่จำกัด

เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว

0.01–3600 s

1) ข้ออยู่กับแรงดันไฟและไฟจ่าย

คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่)

สูงสุด 150% สำหรับ 60 s^{1), 2)}

แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่)

สูงสุด 150% สำหรับ 60 s^{1), 2)}

1) เปอร์เซ็นต์เทียบกับกระแสที่ระบุของชุดขับ

2) หนึ่งครั้งทุก 10 นาที

10.4 สภาวะแวดล้อม

สภาพแวดล้อม

กรอบหุ้ม D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h

IP21/ประเภท 1, IP54/ประเภท 12

กรอบหุ้ม D3h/D4h

IP20/โครงเครื่อง

การทดสอบการสั่น (มาตรฐาน/ทนทาน)

0.7 g/1.0 g

ความชื้นสัมพัทธ์

5–95% (IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่ควบแน่น) ระหว่างการทำงาน)

สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60068-2-43) การทดสอบ H₂S

คลาส Kd

ก๊าซที่รุนแรง (IEC 60721-3-3)

คลาส 3C3

วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43

H2S (10 วัน)

อุณหภูมิแวดล้อม (ที่ใหม่สวิตช์ SFAVM)

สูงสุด 55 °C (131 °F)¹⁾

- ที่มีการลดพิกัด

สูงสุด 50 °C (122 °F)¹⁾

- ที่มีการลดพิกัด FC ต่อเนื่องเดิมพิกัด

สูงสุด 45 °C (113 °F)¹⁾

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเดิมที่

0 °C (32 °F)

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง

-10 °C (14 °F)

อุณหภูมิรีว่างการเก็บ/ขันส่ง

-25 ถึง +65/70 °C (13 ถึง 149/158 °F)

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมีการลดพิกัด

1000 m. (3281 ฟต.)

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมีการลดพิกัด

3000 m. (9842 ฟต.)

1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพิกัด ดูคู่มือการอุปกรณ์

มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EN 61800-3
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุณกันสัญญาณ	EN 61800-3
ชั้นประสีทึกภาพด้านพลังงาน ¹⁾	IE2

1) กำหนดตาม EN 50598-2 ที่:

- โนลด์ทีพิกัด
- ตัวแบล็คความถี่ที่พิกัด 90%
- การตั้งค่าจากโรงงานของการสวิชชิ่งความถี่
- การตั้งค่าจากโรงงานของรูปแบบการสวิชชิ่ง

10.5 ข้อมูลจำเพาะสายเคเบิล

ความยาวและขนาดหนาตื้ดของสายเคเบิลควบคุม¹⁾

ความยาวของสายเคเบิล模อเตอร์สูงสุด, แบบชิลต์/ปลอกโลหะ	150 ม. (492 ฟด)
ความยาวของสายเคเบิล模อเตอร์สูงสุด, แบบไม่ชิลต์/ไม่มีปลอกโลหะ	300 ม. (984 ฟด)
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของ模อเตอร์ แหล่งจ่ายไฟหลัก, การแบ่งรับภาระไฟหลด และเบรค	ดู บท 10.1 ข้อมูลทางไฟฟ้า
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อส่วนควบคุม, สายแข็ง	1.5 มม. ² /16 AWG (2x0.75 มม. ²)
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายอ่อน	1 มม. ² /18 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อควบคุม, สายเคเบิลที่มีปลอกหุ้มแกน	0.5 มม. ² /20 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม	0.25 มม. ² /23 AWG

1) สำหรับสายเคเบิลไฟฟ้า โปรดดูตารางข้อมูลทางไฟฟ้าใน บท 10.1 ข้อมูลทางไฟฟ้า

10.6 อินพุท/เอาท์พุทส่วนควบคุมและข้อมูลควบคุม

10

อินพุทดิจิตอล	4 (6)
อินพุตดิจิตอลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	
หมายเลขอ้างต่อ	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
ตระกูล	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0–24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตระกูล 0 PNP	<5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตระกูล 1 PNP	>10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตระกูล 0 NPN	>19 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตระกูล 1 NPN	<14 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุท	28 V DC
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 4 kΩ


อินพุตดิจิตอลทั้งหมดถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

1) สามารถตั้งโปรแกรมขั้วต่อ 27 และ 29 เป็นเอาท์พุทได้ด้วย

อินพุตอนาล็อก	2
จำนวนอินพุตอนาล็อก	
หมายเลขอ้างต่อ	53, 54
โหนด	แรงดันหรือกระแส
เลือกโหนด	สวิตซ์ A53 และ A54
โหนดแรงดัน	สวิตซ์ A53/A54 = (U)
ระดับแรงดันไฟฟ้า	-10 V สิ่ง +10 V (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	±20 V
โหนดรีเฟรนซ์	สวิตซ์ A53/A54 = (I)
ระดับกระแส	0/4 สิ่ง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุตอนาล็อก	10 มิล (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุตอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล

แบบวิสดิท

อินพุตหนาลีส์อกคุกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และชั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ



ภาพประกอบ 10.1 การแยกโอด PELV

อินพุตแบบพัลส์

อินพุตแบบพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขชั้วต่อแบบพัลส์	29, 33
ความถี่สูงสุดที่ชั้วต่อ 29, 33 (ขั้นแบบพช-พล)	110 kHz
ความถี่สูงสุดที่ชั้วต่อ 29, 33 (โอลูเอนด์โคลเลคเตอร์)	5 kHz
ความถี่ต่ำสุดที่ชั้วต่อ 29, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	ดู อินพุตดิจิตัล ใน บท 10.6 อินพุต/เอาท์พุตส่วนควบคุมและข้อมูลควบคุม
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ความต้านทานอินพุต, R_i	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุตแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล

เอาท์พุตหนาลีส์อก

จำนวนเอาท์พุตหนาลีส์อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขชั้วต่อ	42
ช่วงกระแสที่เอาท์พุตหนาลีส์อก	0/4–20 mA
โหลดสูงสุดของตัวต้านทานที่สามารถต่อร่วมที่เอาท์พุตหนาลีส์อก	500 Ω
ความแม่นยำที่เอาท์พุตหนาลีส์อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.8% ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาท์พุตหนาลีส์อก	8 มิต

เอาท์พุตหนาลีส์อกคุกแยกทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และชั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การตัดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS485

หมายเลขชั้วต่อ	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
หมายเลขชั้วต่อ 61	จุดต่อร่วมสำหรับชั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโอดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

เอาท์พุตดิจิตัล

เอาท์พุตดิจิตัล/เอาท์พุตพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขชั้วต่อ	27, 29 ¹⁾
ระดับแรงดันที่เอาท์พุตดิจิตัล/ความถี่	0–24 V
กระแสเอาท์พุตสูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่ความถี่เอาท์พุต	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่ความถี่เอาท์พุต	10 nF
ความถี่เอาท์พุตต่ำสุดที่ความถี่เอาท์พุต	0 Hz
ความถี่เอาท์พุตสูงสุดที่ความถี่เอาท์พุต	32 kHz
ความแม่นยำที่เอาท์พุต	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของความถี่เอาท์พุต	12 มิต

1) ชั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้

เอาท์พุตดิจิตัลถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และชั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การ์ดควบคุม, เอ้าท์พุท 24 V DC	
หมายเลขอ้างอิง	12, 13
โหลดสูงสุด	200 mA

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 24 V DC ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และมีความต่างศักย์เท่ากับอินพุตและเอ้าท์พุตทั้งสองน้ำลึกและตัวจีตัวล้อ

เอ้าท์พุทรีเลย์	
เอ้าท์พุทรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อรีเลย์	2.5 มม. ² (12 AWG)
ขนาดพื้นที่หน้าตัดตัวสอดสำหรับขั้วต่อรีเลย์	0.2 มม. ² (30 AWG)
ความยาวของสายไฟที่ป้องกัน	8 มม. (0.3 นิ้ว)
หมายเลขอ้างอิงของรีเลย์ 01	1-3 (เบรค), 1-2 (ทำ)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดตัวต้านทาน) ^{2), 3)}	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดตัวต้านทาน @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดตัวต้านทาน @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	24 V DC, 0.1 A
โหลดตัวสอดที่ขั้วต่อนบน 1-3 (NC), 1-2 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
สิงแผลล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2
หมายเลขอ้างอิงของรีเลย์ 02	4-6 (เบรค), 4-5 (ทำ)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน) ^{2), 3)}	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	24 V DC, 0.1 A
โหลดตัวสอดที่ขั้วต่อนบน 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
สิงแผลล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

หน้าจอสัมผัสรีเลย์ถูกแยกโดยทางไฟฟ้าจากส่วนที่เหลือของวงจรโดยจานวนเสริม(PELV)

1) IEC 60947 ส่วน 4 และ 5

2) หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน II

3) การประยุกต์ใช้งาน UL 300 V AC 2 A

การ์ดควบคุม, เอ้าท์พุท +10 V DC	
หมายเลขอ้างอิง	50
แรงดันเอ้าท์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	25 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

คุณลักษณะการควบคุม	
ความละเอียดในการจำแนกของความถี่เอ้าท์พุทที่ 0 - 1000 Hz	±0.003 Hz
เวลาตอบสนองของระบบ (ขั้วต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 m/s
ช่วงความความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วชิ้นโครงสร้าง
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30–4000 RPM: ความคลาดเคลื่อนสูงสุด ±8 RPM
คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว	

สมรรถนะการควบคุม	
ช่วงเวลาการสแกน	5 M/S

การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม USB

มาตรฐาน USB

ปลั๊ก USB

1.1 (ความเร็วสูงสุด)

ปลั๊กอุปกรณ์ USB ประเภท B

ประกาย

การเชื่อมต่อ กับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางแม่ข่ายมาตรฐาน/อุปกรณ์สายเคเบิล USB

การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขัวต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ

การเชื่อมต่อ USB ไม่ได้ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากกราวด์ ใช้แลปท็อป/PC ที่แยกด่างหากเท่านั้นเพื่อเชื่อมต่อ กับขัวต่อ USB บนชุดขับหรือสายเคเบิล/ตัวแปลงสัญญาณ USB ที่แยกส่วนทางไฟฟ้า

10.7 พิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

10.7.1 การเลือกพิวส์

การติดตั้งพิวส์ที่ด้านจ่ายไฟ ช่วยให้แน่ใจว่าความเสียหายจากความต่างศักย์จะถูกกักไว้ภายในกรอบหุ้มชุดขับหากมีส่วนประกอบเสียหายภายในชุดขับ (ฟอลต์แรกร) ใช้พิวส์ที่แนะนำเพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน EN 50178 ดูที่ ตาราง 10.9, ตาราง 10.10 และ ตาราง 10.11

ประกาย

การใช้พิวส์ที่ด้านจ่ายไฟ เป็นสำหรับการติดตั้งที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60364 (CE) และ NEC 2009 (UL)

พิวส์ที่แนะนำ D1h–D8h

รุ่น	หมายเลขชิ้นส่วน Bussmann
N55K	170M2620
N75K	170M2621
N90K	170M4015
N110	170M4015
N150	170M4016
N160	170M4018

ตาราง 10.9 ตัวเลือกพิวส์เซมิคอนดักเตอร์/กำลัง D1h–D8h, 200–240 V

รุ่น	หมายเลขชิ้นส่วน Bussmann
N90K	170M2619
N110	170M2620
N132	170M2621
N160	170M4015
N200	170M4016
N250	170M4018

ตาราง 10.10 ตัวเลือกพิวส์เซมิคอนดักเตอร์/กำลัง D1h–D8h, 380–480 V

รุ่น	หมายเลขชิ้นส่วน Bussmann
N55K	170M2616
N75K	170M2619
N90K	170M2619
N110	170M2619
N132	170M2619
N160	170M4015
N200	170M4015
N250	170M4015
N315	170M4015

ตาราง 10.11 ตัวเลือกพิวส์เซมิคอนดักเตอร์/กำลัง D1h–D8h, 525–690 V

ฟิวส์ประเภท aR แนะนำสำหรับชุดขับในขนาดกรอบหุ้ม D3h–D4h ดูตาราง 10.12

รุ่น	200–240 V	380–480 V	525–690 V
N45K	ar-350	–	–
N55K	ar-400	–	ar-160
N75K	ar-500	–	ar-315
N90K	ar-500	ar-315	ar-315
N110	ar-630	ar-350	ar-315
N132	–	ar-400	ar-315
N150	ar-800	–	–
N160	–	ar-500	ar-550
N200	–	ar-630	ar-550
N250	–	ar-800	ar-550
N315	–	–	ar-550

ตาราง 10.12 ขนาดฟิวส์เข้มค่อนตักเตอร์/กำลัง D3h–D4h

Bussmann	พิกัด
LPJ-21/2SP	2.5 A, 600 V

ตาราง 10.13 คำแนะนำฟิวส์ของเส้นท่อร้อนขนาดเล็ก D1h–D8h

เพื่อความปลอดภัย UL ใช้ฟิวส์รุ่น Bussmann 170M สำหรับเครื่องที่มีให้โดยไม่มีตัวตัดการเชื่อมต่อ คอนแทคเตอร์ หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ให้มาพร้อมกับชุดขับ ดู ตาราง 10.14 ถึง ตาราง 10.17 สำหรับพิกัด SCCR และเงื่อนไขฟิวส์ตาม UL

10

10.7.2 พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR)

พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) แสดงถึงระดับสูงสุดของกระแสลัดวงจรที่ชุดขับสามารถทนทานอย่างปลอดภัย หากชุดขับไม่ได้มีตัวตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก คอนแทคเตอร์ หรือเซอร์กิตเบรคเกอร์ให้มาด้วย SCCR ของชุดขับจะเป็น 100000 A ที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า (200–690 V)

หากชุดขับมีตัวตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักให้มาเท่านั้น SCCR ของชุดขับจะเป็น 100000 amps ที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า (200–600 V) ดูตาราง 10.14 หากชุดขับมีคอนแทคเตอร์ให้มาเท่านั้น ดู ตาราง 10.15 สำหรับ SCCR หากชุดขับมีทั้งคอนแทคเตอร์และตัวตัดการเชื่อมต่อ ดู ตาราง 10.16

หากชุดขับมีเซอร์กิตเบรคเกอร์ให้มาเท่านั้น SCCR ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ดูที่ ตาราง 10.17

ขนาดกรอบหุ้ม	≤ 600 V IEC/UL
D5h	100000 A ¹⁾
D7h	100000 A ²⁾

ตาราง 10.14 ชุดขับ D5h และ D7h มีตัวตัดการเชื่อมต่อให้มาเท่านั้น

- 1) มีฟิวส์คลาส J การป้องกันอพสตีริมย่อยที่มีพิกัดสูงสุด 600 A
- 2) มีฟิวส์คลาส J การป้องกันอพสตีริมย่อยที่มีพิกัดสูงสุด 800 A

ขนาดกรอบหุ้ม	415 V IEC ¹⁾	480 V UL ²⁾	600 V UL ²⁾	690 V IEC ¹⁾
D6h	100000 A	100000 A	100000 A	100000 A
D8h (ไม่รวมรุ่น N315 380–480 V)	100000 A	100000 A	100000 A	100000 A
D8h (รุ่น N315 380–480 V เท่านั้น)	100000 A	ติดต่อ Danfoss	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้

ตาราง 10.15 ชุดขับ D6h และ D8h มีคอนแทคเตอร์ให้มาเท่านั้น

- 1) มีฟิวส์ gL/gG: ขนาดฟิวส์สูงสุด 425 A สำหรับ D6h และขนาดฟิวส์สูงสุด 630 A สำหรับ D8h
- 2) มีฟิวส์คลาส J อพสตีริมภายนอก: ขนาดฟิวส์สูงสุด 450 A สำหรับ D6h และขนาดฟิวส์สูงสุด 600 A สำหรับ D8h

ขนาดกรอบหุ้ม	415 V IEC ¹⁾	480 V UL ²⁾	600 V UL ²⁾
D6h	100000 A	100000 A	100000 A
D8h (ไม่รวมรุ่น N315 380–480 V)	100000 A	100000 A	100000 A
D8h (รุ่น N315 380–480 V เท่านั้น)	100000 A	ติดต่อ Danfoss	ใช่ไม่ได้

ตาราง 10.16 ชุดชิ้น D6h และ D8h มีตัวตัดการเชื่อมต่อและคอนแทคเตอร์ให้มา

1) มีพีวีสี gL/gG: ขนาดพีวีสูงสุด 425A สำหรับ D6h และขนาดพีวีสูงสุด 630A สำหรับ D8h

2) มีพีวีส์คลาส J อัพสตัฟฟ์มายานอก: ขนาดพีวีสูงสุด 450 A สำหรับ D6h และขนาดพีวีสูงสุด 600 A สำหรับ D8h

กรอบหุ้ม	415 V	480 V	600 V	690 V
D6h	120000 A	100000 A	65000 A	70000 A
D8h	100000 A	100000 A	42000 A	30000 A


ตาราง 10.17 D6h และ D8h มีเซอร์กิตเบรคเกอร์ให้มาด้วย

10.8 แรงบิดขันแน่น

ไข้แรงบิดที่เหมาะสมเมื่อขันตัวยึดให้แน่นตามตำแหน่งที่ตั้งที่แสดงใน ตาราง 10.18 การใช้แรงบิดต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปเมื่อขันยึด-ข้าต่อไฟฟ้า ทำให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าไม่เหมาะสมได้ ใช้ประแจบิดเพื่อให้แนใจถึงแรงบิดที่ถูกต้อง

ตำแหน่ง	ขนาดน็อต	แรงบิด [Nm (in-lb)]
ข้อต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	M10/M12	19 (168)/37 (335)
ข้อต่อโหนเดอร์	M10/M12	19 (168)/37 (335)
ข้อต่อกราวด์	M8/M10	9.6 (84)/19.1 (169)
ข้อต่อเบรค	M8	9.6 (84)
ข้อต่อการแบ่งรับภาระໂໂ堕ດ	M10/M12	19 (168)/37 (335)
ข้อต่อแบบศืนพลังงานกลับ (กรอบหุ้ม D1h/D2h)	M8	9.6 (84)
ข้อต่อเรียล์	—	0.5 (4)
ช่อง/ฝาปิดด้านหน้า	M5	2.3 (20)
แผ่นกัน	M5	2.3 (20)
แผงเข้าใช้แผ่นระบายความร้อน	M5	3.9 (35)
ฝาปิดการสื่อสารแบบอนุกรม	M5	2.3 (20)


ตาราง 10.18 พิกัดแรงบิดของตัวยึด

10

130BE982.10


ภาพประกอบ 10.2 ภาพด้านหน้าของ D1h

130BF797.10




ภาพประกอบ 10.3 ภาพด้านข้างของ D1h

10




10

ภาพประกอบ 10.4 ภาพด้านหลังของ D1h



ภาพประกอบ 10.5 ระยะห่างประตูของ D1h


10



1	ด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก	2	ด้านมอเตอร์
---	---------------------	---	-------------

ภาพประกอบ 10.6 ขนาดแผ่นกันน้ำของ D1h

10.9.2 ขนาดภายนอก D2h




130BF321.10

10


ภาพประกอบ 10.7 ภาพด้านหน้าของ D2h

130BF799.10




10

ภาพประกอบ 10.8 ภาพด้านข้างของ D2h



ภาพประกอบ 10.9 ภาพด้านหลังของ D2h


130BF670.10



ภาพประกอบ 10.10 ระยะห่างประตูของ D2h

10

130BF608.10




1 ด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก

2 ต้านมอเตอร์

ภาพประกอบ 10.11 ขนาดแผ่นกันน้ำของ D2h

10.9.3 ขนาดภายนอก D3h

10




130BF322.10


ภาพประกอบ 10.12 ภาพด้านหน้าของ D3h

130BF801.10

10




ภาพประกอบ 10.13 ภาพด้านข้างของ D3h



10

ภาพประกอบ 10.14 ภาพด้านหลังของ D3h


10.9.4 ขนาดกรอบหุ้ม D4h



130BF323.10


10

ภาพประกอบ 10.15 ภาพด้านหน้าของ D4h



10

ภาพประกอบ 10.16 ภาพด้านข้างของ D4h




10

ภาพประกอบ 10.17 ภาพด้านหลังของ D4h

10.9.5 ขนาดภายนอก D5h


130BF324.10



10


ภาพประกอบ 10.18 ภาพด้านหน้าของ D5h

130BF805.10




10


ภาพประกอบ 10.19 ภาพด้านข้างของ D5h



ภาพประกอบ 10.20 ภาพด้านหลังของ D5h




ภาพประกอบ 10.21 ขนาดແຜງເຂົາໃໝ່ແຜນຮະບາຍຄວາມຮອນຂອງ D5h



ภาพประกอบ 10.22 ระยะห่างประตูของ D5h

10




1 ด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก

2 ด้านมอเตอร์

ภาพประกอบ 10.23 ขนาดแผ่นกันน้ำของ D5h


10.9.6 ขนาดภายนอก D6h




130BF325.10

10


ภาพประกอบ 10.24 ภาพด้านหน้าของ D6h

**10**

ภาพประกอบ 10.25 ภาพด้านข้างของ D6h




ภาพประกอบ 10.26 ภาพด้านหลังของ D6h




10

ภาพประกอบ 10.27 ขนาดแผงเข้าใช้แผ่นระบายความร้อนของ D6h



ภาพประกอบ 10.28 ระยะห่างประตูของ D6h


10



1	ด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก	2	ด้านมอเตอร์
---	---------------------	---	-------------

ภาพประกอบ 10.29 ขนาดแผ่นกันน้ำของ D6h


10.9.7 ขนาดภายนอก D7h




130BF326.10

10


ภาพประกอบ 10.30 ภาพด้านหน้าของ D7h

**10**


ภาพประกอบ 10.31 ภาพด้านข้างของ D7h



ภาพประกอบ 10.32 ภาพด้านหลังของ D7h




ภาพประกอบ 10.33 ขนาดແພັນເຂົ້າໃໝ່ແຜ່ນຮະບາຍຄວາມຮັດນອງ D7h



10

ภาพประกอบ 10.34 ขนาดติดผนังของ D7h


130BF670.10



ภาพประกอบ 10.35 ระยะห่างประดุจของ D7h

10

130BF610.10




1 ด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก

2 ด้านมอเตอร์


ภาพประกอบ 10.36 ขนาดแผ่นกันข้อง D7h

10.9.8 ขนาดภายนอก D8h


10

130BF327.10

ภาพประกอบ 10.37 ภาพด้านหน้าของ D8h


**10**

ภาพประกอบ 10.38 ภาพด้านข้างของ D8h



ภาพประกอบ 10.39 ภาพด้านหลังของ D8h


130BF831.10



10

ภาพประกอบ 10.40 ขนาดแผงเข้าใช้แผ่นระบายความร้อนของ D8h


130BF670.10



10

ภาพประกอบ 10.41 ระยะห่างประตูของ D8h

130BF610.10



1 ด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก

2 ด้านมอเตอร์

ภาพประกอบ 10.42 ขนาดแผ่นกันน้ำของ D8h

11 ภาคผนวก

11.1 คำย่อ และรูปแบบ

$^{\circ}\text{C}$	องศาเซลเซียส
$^{\circ}\text{F}$	องศาฟาร์เรนไฮต์
Ω	โอห์ม
AC	กระแสสัม�ันธ์
AEO	การปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ACP	ตัวประมวลผลควบคุมการใช้งาน
AMA	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ
AWG	เกจลวดเอมิรัน
CPU	ชุดประมวลผลส่วนกลาง
CSIV	ค่าเริ่มต้นที่เฉพาะลูกค้า
CT	หม้อแปลงกระแส
DC	กระแสตรง
DVM	เครื่องวัดโวลต์ดิจิตอล
EEPROM	หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่ตั้งโปรแกรมลับได้-ทางไฟฟ้า
EMC	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
EMI	การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
ESD	การคาดประจุไฟฟ้าสถิต
ETR	รีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์
$f_{\text{M,N}}$	ความถี่พิกัดของมอเตอร์
HF	ความถี่สูง
HVAC	อุปกรณ์ทำความร้อน ระบบอากาศ และทำความเย็น
Hz	เฮิรตซ์
I_{LIM}	ชุดจำกัดกระแส
I_{INV}	พิกัดกระแสเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์
$I_{\text{M,N}}$	พิกัดกระแสของมอเตอร์
$I_{\text{VLT,MAX}}$	กระแสเอาท์พุทสูงสุด
$I_{\text{VLT,N}}$	พิกัดกระแสเอาท์พุทที่จ่ายโดยขัดขับ
IEC	มาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล
IGBT	ทรานซิสเตอร์เกตจูนสองขั้ว
I/O	อินพุท/เอาท์พุท
IP	การป้องกันทางเข้า
kHz	กิโลเฮิรตซ์
kW	กิโลวัตต์
L_d	ความเหี้ยวน่าแกน d ของมอเตอร์
L_q	ความเหี้ยวน่าแกน q ของมอเตอร์
LC	อินติกเตอร์-ตัวเก็บประจุ
LCP	แผงควบคุมหน้าเครื่อง
LED	ไฟโอดิเพล็กซ์
LOP	แผงใช้งานหน้าเครื่อง
mA	มิลลิแอมป์
MCB	เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาดเล็ก
MCO	อุปกรณ์เสริมควบคุมการเคลื่อนที่
MCP	ตัวประมวลผลควบคุมมอเตอร์
MCT	เครื่องมือควบคุมการเคลื่อนที่

MDCIC	การต่ออินเตอร์เฟชควบคุมหล้ายชุดขับ
mV	มิลลิโวลต์
NEMA	สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งชาติ
NTC	สัมประสิทธิ์อุณหภูมิค่าลบ
$P_{\text{M,N}}$	กำลังของมอเตอร์ที่พิกัด
PCB	แผงวงจรแผ่นพิมพ์
PE	สายติดป้องกัน
PELV	การป้องกันแรงดันต่ำพิเศษ
PID	อนุพันธ์อินทิกรัลตามสัดส่วน
PLC	ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้
P/N	หมายเลขชิ้นส่วน
PROM	หน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่ตั้งโปรแกรมลับได้
PS	ส่วนกำลัง
PTC	สัมประสิทธิ์อุณหภูมิค่าคง
PWM	การปรับช่วงกว้างของพัลส์
R_s	ค่าความต้านทานของสเตเตอร์
RAM	หน่วยความจำเข้าใช้งานแบบสัม
RCD	อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด
ศินพลังงาน	ชุดต่อแบบศินพลังงานกลับ
RFI	การรบกวนความถี่วิทยุ
RMS	ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (กระแสไฟฟ้าสัมบเป็นระยะ)
RPM	รอบต่อนาที
SCR	ชิลล่อน คอนโทรล เรคติไฟร์เօර์
SMPS	แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์
S/N	หมายเลขชิ้นเรียง
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	ชุดจำกัดแรงบิด
$U_{\text{M,N}}$	แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ที่พิกัด
V	โวลต์
VVC ⁺	การควบคุมเวกเตอร์แรงดัน
X _h	รีแอกแตนช์หลักของมอเตอร์

ตาราง 11.1 คำย่อ อักษรย่อ และสัญลักษณ์

รูปแบบ

- รายการที่เป็นตัวเลขแสดงถึงขั้นตอน
- รายการที่เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปอย่างแสดงถึงชื่อนุลอื่น-และคำอธิบายของภาพประกอบ
- ข้อความด้วยอักษรตัวเอียงแสดงถึง:
 - การอ้างอิงระหว่างกัน
 - ลิงก์
 - เป็นอุปกรณ์
 - ชื่อพารามิเตอร์
 - ชื่อกลุ่มพารามิเตอร์
 - ตัวเลือกพารามิเตอร์
- ขนาดทั้งหมดเป็นมม. (นิ้ว)

11.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

การตั้งค่า พารามิเตอร์ 0-03 *Regional Settings* เป็น [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน-สำหรับพารามิเตอร์บางตัว ตาราง 11.2 แสดงพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์รุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานของรุ่น-อเมริกาเหนือ
พารามิเตอร์ 0-03 <i>Regional Settings</i>	นานาชาติ	อเมริกาเหนือ
พารามิเตอร์ 0-71 <i>Date Format</i>	วว-ดด-ปปปป	ดด/วว/ปปปป
พารามิเตอร์ 0-72 <i>Time Format</i>	24 h	12 h
พารามิเตอร์ 1-20 <i>Motor Power [kW]</i>	1)	1)
พารามิเตอร์ 1-21 <i>Motor Power [HP]</i>	2)	2)
พารามิเตอร์ 1-22 <i>Motor Voltage</i>	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
พารามิเตอร์ 1-23 <i>Motor Frequency</i>	50 Hz	60 Hz
พารามิเตอร์ 3-03 <i>Maximum Reference</i>	50 Hz	60 Hz
พารามิเตอร์ 3-04 <i>Reference Function</i>	รวมค่าอ้างอิง	ภายนอก/ค่าล่างหน้า
พารามิเตอร์ 4-13 <i>Motor Speed High Limit [RPM][†]</i>	1500 RPM	1800 RPM
พารามิเตอร์ 4-14 <i>Motor Speed High Limit [Hz][†]</i>	50 Hz	60 Hz
พารามิเตอร์ 4-19 <i>Max Output Frequency</i>	100 Hz	120 Hz
พารามิเตอร์ 4-53 <i>Warning Speed High</i>	1500 RPM	1800 RPM
พารามิเตอร์ 5-12 <i>Terminal 27 Digital Input</i>	ลีนไทร์หลักผู้	อินเตอร์ล็อกภายนอก
พารามิเตอร์ 5-40 <i>Function Relay</i>	สัญญาณเตือน	ไม่มีสัญญาเตือน
พารามิเตอร์ 6-15 <i>Terminal 53 High Ref./Feedb. Value</i>	50	60
พารามิเตอร์ 6-50 <i>Terminal 42 Output</i>	ความเร็ว 0-ชีดจ้ากสูง	ความเร็ว 4-20 mA
พารามิเตอร์ 14-20 <i>Reset Mode</i>	รีเซ็ตด้วยมือกด	รีเซ็ตโดยไม่จำ
พารามิเตอร์ 22-85 <i>Speed at Design Point [RPM][†]</i>	1500 RPM	1800 RPM
พารามิเตอร์ 22-86 <i>Speed at Design Point [Hz]</i>	50 Hz	60 Hz
พารามิเตอร์ 24-04 <i>Fire Mode Max Reference</i>	50 Hz	60 Hz

ตาราง 11.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

- 1) พารามิเตอร์ 1-20 *Motor Power [kW]* จะเห็นได้เมื่อ พารามิเตอร์ 0-03 *Regional Settings* ตั้งเป็น [0] นานาชาติ
- 2) พารามิเตอร์ 1-21 *Motor Power [HP]* จะเห็นได้เมื่อตั้ง พารามิเตอร์ 0-03 *Regional Settings* เป็น [1] อเมริกาเหนือ
- 3) พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ พารามิเตอร์ 0-02 *Motor Speed Unit* ตั้งไว้ที่ [0] RPM
- 4) พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ พารามิเตอร์ 0-02 *Motor Speed Unit* ตั้งไว้ที่ [1] Hz

11.3 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์

6-14	ปั๊ว 53 ตัวอั่งสิบ/ตัวปีก่อนกันเดา	8-02 แหล่งความดัน	9-64 ภาระของไกร์	13-16 RS-FF Operand R
6-15	ปั๊ว 53 ติดไฟฟ้าตัวเดียว	8-03 เวลาของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	9-65 หมายเขียนไว้ใน	13-2* ตัวถังเวลา SL
6-16	ปั๊ว 53 แรงต่อต้านเดา	8-04 ติดไฟฟ้าตัวเดียว	9-66 คำสั่งควบคุม 1	13-11 แรงต่อต้านเดา
6-17	ปั๊ว 53 แรงต่อต้านเดา	8-05 พักรหัสผู้ใช้งานเดา	9-67 คำสั่งควบคุม 2	13-12 ติดไฟฟ้าตัวเดียว
6-2*	อินพุตหน้าสือ 54	8-06 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	9-68 คำสั่งควบคุม 3	13-13 แรงต่อต้านเดา
6-20	ปั๊ว 54 แรงต่อต้านเดา	8-07 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	9-69 Programming Set-up	13-14* EtherNet/IP
6-21	ปั๊ว 54 แรงต่อต้านเดา	8-08 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	9-70 นั่งเก้าอี้มาต่อไฟฟ้าต่อไฟฟ้า	13-15 แรงต่อต้านเดา
6-22	ปั๊ว 54 แรงต่อต้านเดา	8-10 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	9-71 นั่งเก้าอี้มาต่อไฟฟ้าต่อไฟฟ้า	13-16 Link Duplex
6-23	ปั๊ว 54 แรงต่อต้านเดา	8-12 เรตติ้งความดัน	9-72 นั่งเก้าอี้มาต่อไฟฟ้าต่อไฟฟ้า	13-17 Supervisor IP Addr.
6-24	ปั๊ว 54 ตัวอั่งสิบ/ตัวปีก่อนกันเดา	8-13 เรตติ้งความดัน	9-80 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-18* ประมวลผลข้อมูล
6-25	ปั๊ว 54 ตัวอั่งสิบ/ตัวปีก่อนกันเดา	8-14 เรตติ้งความดัน CTW ที่หัวหน้าชุดแบบได้	9-81 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-19 Alert Status Word
6-26	ปั๊ว 54 ติดไฟฟ้าตัวเดียว	8-17 Configurable Alarm and Warningword	9-82 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-20 การตั้งค่าความดัน SL
6-27	ปั๊ว 54 แรงต่อต้านเดา	8-3* ตัวถังพาวเวอร์ FC	9-83 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-21 การตั้งค่าความดัน SL
6-3*	อินพุตหน้าสือ X30/11	8-30 โปรดักโคล	9-84 Defined Parameters	13-22 การตั้งค่าความดัน SL
6-30	ปั๊ว X30/11 แรงต่อต้านเดา	8-31 ที่อยู่	9-90 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-23 กังหันทึบตัก
6-31	ปั๊ว X30/11 แรงต่อต้านเดา	8-32 Baud rate	9-91 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-24 Alert Text
6-34	ปั๊ว X30/11 แรงต่อต้านเดา	8-33 หารือตัวเดียว	9-92 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-25 EtherNet/IP
6-35	ปั๊ว X30/11 ตัวอั่งสิบ/ตัวปีก่อนกันเดา	8-35 การห่วงเวลาต้องการเข้าสู่สัดสี่	9-93 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-26 จานวนรีบบาร์ Profinet
6-36	ปั๊ว X30/11 ติดไฟฟ้าตัวเดียว	8-36 การห่วงเวลาต้องการเข้าสู่สัดสี่	9-94 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-27 จานวนรีบบาร์ Profinet
6-37	ปั๊ว X30/11 แรงต่อต้านเดา	8-37 หน่วยเวลา Inter-Char. สังสุด	9-95 ตัวบันชัต Profibus	13-28 การตั้งค่าความดัน SL
6-4*	อินพุตหน้าสือ X30/12	8-4* ชุดมิเตอร์ FC MC	10-0*** ฟังก์ชันสั่น CAN	13-29 กังหันทึบตัก
6-40	ปั๊ว X30/12 แรงต่อต้านเดา	8-40 การสั่นความดันที่สั่น	10-0* ฟังก์ชันสั่น CAN	13-30 ก่อภัยทางกายภาพ
6-41	ปั๊ว X30/12 แรงต่อต้านเดา	8-42 การหามต้นแบบการรับข้อมูล	10-00 บีบติดออก CAN	13-31 จานวนรีบบาร์ ED5
6-44	ปั๊ว X30/12 ตัวอั่งสิบ/ตัวปีก่อนกันเดา	8-43 การหามต้นแบบการรับข้อมูล	10-01 ล็อกงานต่อไฟล์	13-32 จานวนรีบบาร์ COS
6-45	ปั๊ว X30/12 แรงต่อต้านเดา	8-5* ตัวบันชัต Modbus TCP	10-02 MAC ID	13-33 ก่อภัยทางกายภาพ
6-46	ปั๊ว X30/12 ตัวอั่งสิบ/ตัวปีก่อนกันเดา	8-51 การสั่นความดันที่สั่น	10-05 ตัวบันชัต	13-34 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-47	ปั๊ว X30/12 แรงต่อต้านเดา	8-52 การหามต้นแบบการรับข้อมูล	10-06 ตัวบันชัต	13-35 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-5*	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-52* ตัวบันชัต FC	10-1* DeviceNet	13-36 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-50	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-54 การสั่นความดันที่สั่น	10-10 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-37 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-51	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-55 ตัวบันชัต	10-11 เที่ยงค์ความดันที่ห้องลูกบ่อแม่น้ำ	13-38 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-52	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-56 เสื้อคล้องรักษาความสะอาด	10-12 ล้านดูกรูปแบบข้อมูลน้ำลงแม่น้ำ	13-39 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-53	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-57 เสื้อคล้องรักษาความสะอาด	10-07 ล้านดูกรูปแบบข้อมูลน้ำลงแม่น้ำ	13-40 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-54	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-58 เสื้อคล้องรักษาความสะอาด	10-13 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-41 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-55	เข้าทางดูดหน้าสือ 42	8-59 ชุดมิเตอร์	10-14 ตัวล้อล้อล้อล้อล้อ	13-42 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-6*	เข้าทางดูดหน้าสือ X30/8	8-60 ชุดมิเตอร์	10-15 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-43 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-60	เข้าทางดูดหน้าสือ X30/8 เจ้าห้าๆ	8-61 ชุดมิเตอร์	10-16 ชุดมิเตอร์	13-44 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-61	เข้าทางดูดหน้าสือ X30/8 เสกเลต้าสุด	8-62 ชุดมิเตอร์	10-20 ตัวบันชัต COS 1	13-45 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-62	เข้าทางดูดหน้าสือ X30/8 เสกเลต้าสุด	8-63 ชุดมิเตอร์	10-21 ตัวบันชัต COS 2	13-46 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-63	เข้าทางดูดหน้าสือ X30/8 เสกเลต้าสุด	8-64 ชุดมิเตอร์	10-22 ตัวบันชัต COS 3	13-47 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-64	เข้าทางดูดหน้าสือ X30/8 เสกเลต้าสุด	8-65 ชุดมิเตอร์	10-23 ตัวบันชัต COS 4	13-48 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-7*	เข้าทางดูดหน้าสือ 3	9-* PROfinet	10-3* ชุดมิเตอร์ COS	13-49 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-70	เข้าทางดูดหน้าสือ 3	9-00 จัดตั้ง	10-31 ตัวบันชัต Devicenet	13-50 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-71	เข้าทางดูดหน้าสือ 3	9-07 ตัวที่แต่รีบบาร์	10-32 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	13-51 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-72	เข้าทางดูดหน้าสือ 3	9-16 การหามต้นแบบการรับข้อมูล	10-34 ตัวบันชัต Devicenet	13-52 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-73	เข้าทางดูดหน้าสือ 3	9-18 โน้มติดต่อเรส	10-35 ตัวบันชัต Devicenet	13-53 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-8*	เข้าทางดูดหน้าสือ 4	9-22 การสั่นความดันที่สั่น	10-36 ตัวบันชัต Devicenet	13-54 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-80	เข้าทางดูดหน้าสือ 4	9-23 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	10-37 ตัวบันชัต Devicenet	13-55 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-81	เข้าทางดูดหน้าสือ 4	9-27 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	10-38 ตัวบันชัต Devicenet	13-56 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-82	เข้าทางดูดหน้าสือ 4	9-28 ภาระของเครื่องดูดทุบเมืองเดา	10-39 ตัวบันชัต Devicenet	13-57 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-83	เข้าทางดูดหน้าสือ 4	9-31 ที่อยู่ที่บันชัต	10-40 ตัวบันชัต Devicenet	13-58 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
6-84	เข้าทางดูดหน้าสือ 4	9-44 ตัวบันชัต Devicenet	10-41 ตัวบันชัต Devicenet	13-59 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
8-**	รีสตั๊ร์	9-47 โน้มติดต่อเรส	10-42 ตัวบันชัต Devicenet	13-60 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
8-0*	การตั้งค่าทัวร์ไป	9-52 ตัวบันชัต Devicenet	10-43 ตัวบันชัต Devicenet	13-61 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
8-01	ข้อต่อความดัน	9-53 ตัวบันชัต Devicenet	10-44 ตัวบันชัต Devicenet	13-62 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
		9-63 ตัวบันชัต Devicenet	10-45 ตัวบันชัต Devicenet	13-63 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-** ภาระของเครื่องดูด IP	13-** Smart Logic
			12-00 ภาระของเครื่องดูด IP	14-41 การตั้งค่าความดัน SL
			12-01 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL	14-42 ตัวบันชัต Devicenet
			12-02 Subnet Mask	14-43 ตัวบันชัต Devicenet
			12-03 ชีซีดี SLC	14-44 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-04 เทิร์นไทร์ DHCP	14-45 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-05 หูดอ่อนเช่าชา	14-46 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-06 ชีซีดีชีซีดีชา	14-47 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-07 ชีซีดีเมน	14-48 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-08 ชีซีดีเมส	14-49 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			12-09 ชีซีดีเมส	14-50 ไฟล์ตั้งค่าความดัน SL
			14-4* เรตติ้งความดัน SL	14-5* ภาระของเครื่องดูด IP
			14-51 ภาระของเครื่องดูด IP	14-52 ภาระของเครื่องดูด IP
			14-53 ภาระของเครื่องดูด IP	14-54 ภาระของเครื่องดูด IP
			14-55 ภาระของเครื่องดูด IP	14-56 ภาระของเครื่องดูด IP
			14-57 ภาระของเครื่องดูด IP	14-58 ภาระของเครื่องดูด IP

ภาคผนวก

คู่มือการใช้งาน



29-27 Low Speed Power [HP]	34-10 PCD 10 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-11 HS Temp. ph.V	99-65 FPC Debug 4
29-28 High Speed [RM]	34-2* PCD ล้านวาร์ปไม้เต็ร์	43-12 HS Temp. ph.W	99-66 FPC Backdoor
29-29 High Speed [Hz]	34-21 PCD 1 ล้านวาร์ป MCO	43-13 PC Fan A Speed	99-9* Internal Values
29-30 High Speed Power [kW]	34-22 PCD 2 ล้านวาร์ป MCO	43-14 PC Fan C Speed	99-90 ค่าแรงดันไฟฟ้าภายในเครื่อง
29-31 High Speed Power [HP]	34-23 PCD 3 ล้านวาร์ป MCO	43-15 PC Fan B Speed	99-91 Motor Power Internal
29-32 Drag On Ref Bandwidth	34-24 PCD 4 ล้านวาร์ป MCO	43-2* Fan Pow.Card Status	99-92 Motor Voltage Internal
29-33 Power Derag Limit	34-25 PCD 5 ล้านวาร์ป MCO	43-20 FPC Fan A Speed	99-93 Motor Frequency Internal
29-35 Drag at Locked Rotor	34-26 PCD 6 ล้านวาร์ป MCO	43-21 FPC Fan B Speed	99-94 ลงตัวของค่าความเร็ว [%]
29-4* Pre/Post Lube	34-27 PCD 7 ล้านวาร์ป MCO	43-22 FPC Fan C Speed	99-95 ลงตัวของค่าอุณหภูมิ [%]
29-40 Pre/Post Lube Function	34-28 PCD 8 ล้านวาร์ป MCO	43-23 FPC Fan D Speed	99-96 การล็อกเกอร์ของโหนดสีกิน [%]
29-41 Pre Lube Time	34-29 PCD 9 ล้านวาร์ป MCO	43-24 FPC Fan E Speed	
29-42 Post Lube Time	34-30 PCD 10 ล้านวาร์ป MCO	43-25 FPC Fan F Speed	
29-5** อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านราชจัล	35-** อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านราชจัล	99-* Device support	
29-5* Flow Confirmation	35-0* ใหม่เดิมแพท อุปกรณ์	99-0* DSP Debug	
29-50 Validation Time	35-00 ชั่วต่อ X48/4 หน่วยอุณหภูมิ	99-00 การเลือก DAC 1	
29-51 Verification Time	35-01 ชั่วต่อ X48/4 กระแสไฟฟ้า	99-01 การเลือก DAC 2	
29-52 Signal Lost Verification Time	35-02 ชั่วต่อ X48/4 หน่วยอุณหภูมิ	99-02 การเลือก DAC 3	
29-53 Flow Confirmation Mode	35-03 ชั่วต่อ X48/4 หน่วยอุณหภูมิ	99-03 DAC 4 selection	
29-6* Flow Meter	35-04 ชั่วต่อ X48/10 หน่วยอุณหภูมิ	99-04 DAC 4 scale	
29-60 Flow Meter Monitor	35-05 ชั่วต่อ X48/10 แรงดันภายในพื้นที่เดียวต่อราชจัล	99-05 DAC 2 scale	
29-61 Flow Meter Source	35-06 พังก์ชันสำหรับอ่านค่าเดียวต่อราชจัล	99-06 DAC 3 scale	
29-62 Flow Meter Unit	35-1* อุปกรณ์อ่านค่าหน่วย X48/4	99-07 DAC 4 scale	
29-63 Totalized Volume Unit	35-14 ชั่วต่อ X48/4 ค่าเดียวต่อราชจัล	99-08 ทราบเบอร์ห้องสมุด 1	
29-64 Actual Volume Unit	35-15 ชั่วต่อ X48/4 ก้าดราเวลลุ่ว อุณหภูมิ	99-09 ทราบเบอร์ห้องสมุด 2	
29-65 Totalized Volume	35-16 ชั่วต่อ X48/4 ชิดแล็ป กัด อุณหภูมิเดา	99-10 RF1/2	
29-66 Actual Volume	35-17 ชั่วต่อ X48/4 ซีดัล กัด อุณหภูมิสูง	99-11 พลัง	
29-67 Reset Totalized Volume	35-2* อุปกรณ์อ่านค่าหน่วย X48/7	99-1* Hardware Control	
29-68 Reset Actual Volume	35-24 ชั่วต่อ X48/7 ค่าเดียวต่อราชจัล	99-12 พลัง	
29-69 Flow	35-25 ชั่วต่อ X48/7 ชิดแล็ป กัด อุณหภูมิ	99-11 Software Readouts	
30-2** อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนพัฒนาด้านราชจัล	35-27 ชั่วต่อ X48/7 ชิดแล็ป กัด อุณหภูมิสูง	99-13 เวลาพัฒนา	
30-2* 14 วงจรแสดงผลราชจัล	35-3* อุปกรณ์ อุณหภูมิ X48/10	99-14 การอ้างอิง Parameter อายุในเก็บ	
30-22 Locked Rotor Detection	35-34 ชั่วต่อ X48/10 คาดหัวเข้าต่อกัน	99-15 ตัวถังกล่องรวมไฟฟ้าและตัวคงอิฐ	
30-23 Locked Rotor Detection Time [s]	35-35 ชั่วต่อ X48/10 ชิดแล็ป กัด อุณหภูมิ	99-16 ทราบเบอร์ห้องสมุดที่จะบันทึก	
30-5* Heat Sink Configuration	35-36 ชั่วต่อ X48/10 ชิดแล็ป กัด อุณหภูมิเดา	99-20 Fan Ctrl deltaT	
30-50 Heat Sink Mode	35-37 ชั่วต่อ X48/10 ชิดแล็ป กัด อุณหภูมิสูง	99-21 Fan Ctrl Tmean	
30-8* ค่าตามชักกันได้ (I)	35-4* อุปกรณ์อ่านค่าหน่วย X48/2	99-22 Fan Ctrl NTC Cmd	
30-81 ตัวถังที่บานบนเบรค (ออกหน)	35-42 ชั่วต่อ X48/2 กระแสสัมผัสด้านล่าง	99-24 Rectifier Current	
31-1* ไฟแสดงสถานะ	35-43 ชั่วต่อ X48/2 กระแสสัมผัสด้านบน	99-2* Platform Readouts	
31-01 ค่าเวลาสำหรับการรีเซ็ตบานยาส	35-44 ชั่วต่อ X48/2 ตัวรับอัลจิโนเจลล์ ต่า	99-29 บานที่บานเองเพื่อฟื้นฟู	
31-02 ค่าเวลาสำหรับการตัดการทำงานบานยาส	35-45 ชั่วต่อ X48/2 ตัวรับอัลจิโนเจลล์ ต่า	99-40 StartupWizardState	
31-03 ก้าดราเวลลุ่วที่บานบนเบรค	35-46 ชั่วต่อ X48/2 ตัวดองตัวรับอัลจิโนเจลล์ สูง	99-45 Test Fault Number	
31-10 เบรกสต็อกบานบนเบรค	35-47 ชั่วต่อ X48/2 แนวตัวรับอัลจิโนเจลล์	99-46 Test Fault Level	
31-11 ชั่วตัวบานบนเบรคบานยาส			
31-19 ก้าดราเวลลุ่วที่บานบนเบรคบานยาส			
32-*** ไฟแสดงสถานะ	40-4* Extend. Alarm Log		
32-01 ไฟแสดงสถานะตัวบานยาส	40-40 Alarm Log: Exit Reference		
32-02 ไฟแสดงสถานะตัวบานยาส	40-41 Alarm Log: Frequency		
32-03 ก้าดราเวลลุ่วที่บานบนเบรค	40-42 Alarm Log: Current		
34-*** ตัวถังอ่านได้ MCO	40-43 Alarm Log: Current	99-5* PC Debug	
34-0* PCD ล้านวาร์ปไม้เต็ร์	40-44 Alarm Log: Voltage	99-50 PC Debug Selection	
34-01 PCD 1 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	40-45 Alarm Log: DC Link Voltage	99-51 PC Debug Argument	
34-02 PCD 2 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	40-46 Alarm Log: Control Word	99-52 PC Debug 0	
34-03 PCD 3 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	40-47 Alarm Log: Status Word	99-53 PC Debug 1	
34-04 PCD 4 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-*** Unit Readouts	99-54 PC Debug 2	
34-05 PCD 5 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-0* Component Status	99-55 PC Debug Array	
34-06 PCD 6 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-00 Component Temp.		
34-07 PCD 7 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-01 Auxiliary Temp.		
34-08 PCD 8 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-02 Component SW ID		
34-09 PCD 9 เที่ยวน้ำไปที่ MCO	43-1* Power Card Status	99-63 FPC Debug 2	
		99-64 FPC Debug 3	

ด้านนี้

E

EMC..... 23, 24, 25

L

LCP

เมนู..... 14
ไฟแสดงสถานะ..... 14
การแก้ไขข้อผิดพลาด..... 97
จอแสดงผล..... 14

M

MCT 10..... 70

P

PELV..... 109

R

RFI..... 31

RS485

การกำหนดค่า..... 65
ค่าอธิบายข้อต่อ..... 63
ผังการเดินสาย..... 26
รูปแบบการเดินสาย..... 77

S

Safe Torque Off

การเดินสายของ..... 66
การเตือน..... 93, 94
ตำแหน่งข้อต่อ..... 64
ผังการเดินสาย..... 26
รูปแบบการเดินสาย..... 74

U

USB

ข้อมูลจำเพาะ..... 111

I

เครื่องมือ..... 16

เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาต..... 5

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยานยการ..... 5

เซอร์กิตเบรคเกอร์..... 68

เทอร์มิสเตอร์

การเตือน..... 94
การวางแผนเคเบิล..... 63
ตำแหน่งข้อต่อ..... 64
รูปแบบการเดินสาย..... 77

เบรค

ข้อความแสดงสถานะ..... 84
ตัวต้านทาน..... 87
พิกัดแรงบิดของข้อต่อ..... 113
เปิดอัตโนมัติ..... 14, 84

เพาเวอร์การ์ด

การเตือน..... 93

เฟสหายไป..... 87

เมนู

ค่าอธิบายของ..... 14

ปุ่ม..... 14

เมนูด่วน..... 14

เมนูหลัก..... 15

เวลาคายประจุ..... 5

เวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็ว..... 98

เวลาที่ใช้ในการลดความเร็ว..... 98

เอ็นโคดเตอร์..... 71

เอกสารพุทธ

ข้อมูลจำเพาะ..... 109

ແ

ແຜງគົບຄຸມໜ້າເຄື່ອງ (LCP)..... 13

ແຜນກັນ

ขนาด D1h..... 117

ขนาด D2h..... 121

ขนาด D5h..... 132

ขนาด D6h..... 137

ขนาด D7h..... 143

ขนาด D8h..... 148

พิกัดแรงบิด..... 113

ແຜນຜັງການເດີນສາຍໄຟ

ການຮັບປິ່ນນໍາ..... 82

ແຜນຮະບາຍຄວາມຮັນ

ການເຂົ້າສົ່ງ..... 131, 136, 141, 147

ການທ່າຄວາມສະອາດ..... 17

ค่าเตือน..... 93

ຈຸດຕັດການທ່າງນໍມື່ອຮັນເກີນ..... 99, 101

ພິກັດແຮງບົດຂອງແຜນເຂົ້າ..... 113

ສັງຄູາລາຍເຕືອນ..... 92

ແຮງດັນ

ໄຟສົມດຸລ..... 87

ອິນພຸຫ..... 66

ແຮງດັນເກີນ..... 98

ແຮງດັນສູງ..... 90, 91

ແຮງບົດ

ຄຸລັກຂະນະ..... 107

ຈຳກັດ..... 88, 98

ພິກັດຂອງຕົວຢີດ..... 113

ແລລ່ງໄຟທິລັກຮະແສລັບ..... 31

ດູເພີ່ມເຕີມ ໄຟທິລັກ

ແລລ່ງຂອມຸລເພີ່ມເຕີມ..... 4

ແລລ່ງຈ່າຍໄຟ 24 V DC..... 63

ໂ

ໂພເທັນຊື່ໂອມືເຕີຣ..... 64, 76

ໂຣເຕີຣ

ການເຕີມ..... 95

ໂໜມດເຕີມນໍາເຂົ້າທ່ອ..... 79

โหมดไฟใหม่.....	95	การจัดเก็บตัวเก็บประจุ.....	17
โหมดการหลับ.....	85	การชาร์จไฟ.....	17
ไฟ			
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ		การซีล์ด	
ตัวควบคุมความสูง.....	81	ไฟฟ้าหลัก.....	6
นิ่มที่ปรับเปลี่ยนความเร็วได้ที่มีความเร็วคงที่.....	82	ตัวรัดสาย.....	23
ไฟแสดงสถานะ.....	86	ปลายบิดเกลียว.....	23
การตัดการสเกลกระระยะ			
ไฟฟ้า		การตัดความคุณ	
การเชื่อมต่อ.....	23	การเตือน.....	93
การรั่วไหล.....	27	ข้อมูลจำเพาะ.....	110
ไฟฟ้าหลัก		ข้อมูลจำเพาะ RS485.....	109
ข้อมูลจำเพาะแหล่งจ่ายไฟ.....	107	จุดตัดการทำงานเมื่อร้อนเกิน.....	99, 101
คำเตือน.....	91	การตรวจติดตาม ATEX.....	18
ชีล์ด.....	6	การตั้งโปรแกรม.....	14
พิกัดแรงบิดของชั้วต่อ.....	113	การตั้งค่าภูมิภาค.....	72, 150
การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน.....			
การติดตั้ง			
เครื่องมือที่ต้องใช้.....	16	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ.....	5
การเริ่มต้นใช้งาน.....	72	การติดตั้ง.....	71
ความสอดคล้อง EMC.....	25	ตั้งค่าตัวন.....	70
ทางไฟฟ้า.....	23	รายการตรวจสอบ.....	68
รายการตรวจสอบ.....	18, 19, 20, 22	การบำรุงรักษา.....	17, 83
การปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ.....	70	การปรับสมดุลความต่างศักย์.....	27
การป้องกันกระแสเกิน.....	23	การป้องกันความร้อน.....	4
การยก.....	16, 19	การระบุความร้อน.....	18
การรับกวน		การรับรอง UL.....	4
EMC.....	24	การรีไซเคิล.....	4
วิทยุ.....	7	การลดพิกัด	
การระบายน้ำความร้อน		ข้อมูลจำเพาะ.....	107
คำเตือนเกี่ยวกับฝุ่น.....	17	การสถาปัตยกรรม.....	5, 83
รายการตรวจสอบ.....	68	การสื่อสารแบบอนุกรรฯ	
การรับกวน.....	18	คำอธิบายและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน.....	63
การรับรอง UL.....	4	พิกัดแรงบิดของฝาปิด.....	113
การรีไซเคิล.....	4	การหมุนในลักษณะกังหันลม.....	6
การลดพิกัด		การอนุมัติและการรับรอง.....	4
ข้อมูลจำเพาะ.....	107	กําลัง	
การสูญเสีย.....	99, 101, 103	การสูญเสีย.....	99, 101, 103
ข้อมูลจำเพาะ.....	101	พิกัด.....	99, 101, 103
พิกัด.....	99, 101, 103		

ข**ขนาด**

ข้อต่อ D1h.....	35
ข้อต่อ D2h.....	37
ข้อต่อ D3h.....	39
ข้อต่อ D4h.....	41
ข้อต่อ D5h.....	43
ข้อต่อ D6h.....	47
ข้อต่อ D7h.....	53
ข้อต่อ D8h.....	57
ด้านนอก D1h.....	114
ด้านนอก D2h.....	118
ด้านนอก D3h.....	122
ด้านนอก D4h.....	125
ด้านนอก D5h.....	128
ด้านนอก D6h.....	133
ด้านนอก D7h.....	138
ด้านนอก D8h.....	144
ขนาด, การขนส่ง.....	7, 8
ขนาดข้อต่อ	
D1h.....	35
D2h.....	37
D3h.....	39
D4h.....	41
D5h.....	43
D6h.....	47
D7h.....	53
D8h.....	57
ขนาดภายนอก	
D1h.....	114
D2h.....	118
D3h.....	122
D4h.....	125
D5h.....	128
D6h.....	133
D7h.....	138
D8h.....	144
ขนาดสายไฟ.....	29
ขนาดสำหรับการขนส่ง.....	7, 8
ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่ว่าง.....	18
ข้อมูลจ่าเพาะด้านไฟฟ้า 200–240 V.....	100
ข้อมูลจ่าเพาะด้านไฟฟ้า 380–480 V.....	102
ข้อมูลจ่าเพาะด้านไฟฟ้า 525–690 V.....	103
ข้อมูลจ่าเพาะทางไฟฟ้า.....	99, 101, 103
ข้อมูลจ่าเพาะอินพุท.....	108
ข้อต่อ	
การสื่อสารแบบอนุกรม.....	63
37.....	64, 65
ตัวแทนงส่วนควบคุม.....	63
อินพุท/เอาท์พุทเดจิตอล.....	64
อินพุท/เอาท์พุตอนาล็อก.....	64

ค**ควบคุม**

การเดินสาย.....	27
คุณลักษณะ.....	110

ควบคุมด้วยมือ..... 14, 84

ความเร็ว

รูปแบบการเดินสายสำหรับการเพิ่ม/ลดความเร็ว.....	76
รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็ว.....	76

ความชื้น..... 17

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ADN..... 4

ค่าอ้างอิง	
อินพุตความเร็ว.....	73, 74

ค่าเดือน	
ประเภทของ.....	86
รายการ.....	14, 86

ค่าเดือนแรงดันสูง..... 5

ค่าแนะนำเพื่อความปลอดภัย..... 23

ค่าแนะนำในการจำกัดทิ้ง..... 4

ค่าจำกัดความ	
ข้อความแสดงสถานะ.....	84

ค่าย่อ..... 149

ศินพลังงาน

ขนาดข้อต่อ.....	34
ข้อต่อ.....	12, 33, 40, 42

ศินพลังงาน..... 33

ดูเพิ่มเติม การศินพลังงานกลับ

คู่มือ	
หมายเลขเวอร์ชัน.....	4

ช

ช่อง/ฝาปิดด้านหน้า	
พิกัดแรงบิด.....	113

ขั้นควบคุม..... 11

ขั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน..... 107

ชุดขึ้น	
การเริ่มต้นใช้งาน.....	72

การยก..... 19

ค่าจำกัดความ..... 7

สถานะ..... 84

ชุดค่าสั่ง..... 14

ชု

ซอฟต์แวร์ชุดค่าสั่ง MCT 10..... 70

ฉ

ฐาน..... 20

ด

ติดตั้ง	
ข้อมูลจ่าเพาะเอาท์พุท.....	109

ข้อมูลจ่าเพาะอินพุท..... 108

ต

ตัดการเชื่อมต่อ..... 66

ตัวการทำงาน	
ตัวแหนงสำหรับชุดขับ 200–240 V.....	99
ตัวแหนงสำหรับชุดขับ 380–480 V.....	101
ตัวแหนงสำหรับชุดขับ 525–690 V.....	103
ตัวกรอง.....	17
ตัวควบคุมศาสเดค	
ไดอะแกรมการเดินสายไฟ.....	81
ตัวด้านท่านเบรค	
การเดินสาย.....	66
การเตือน.....	89
ผังการเดินสาย.....	26
ท	
ทรานสติวเซอร์.....	63
น	
น้ำหนัก.....	7, 8
บ	
บริการ.....	83
บันทึกฟอลต์.....	14
ป	
ประสิทธิภาพ	
ข้อมูลจำเพาะ.....	99, 101, 103
ปรับข้อมูลมอเตอร์แบบออโต้ (AMA)	
ปั๊มจุ่ม.....	78
ปรับตามมอเตอร์ออโต้ (AMA)	
การเตือน.....	93
การกำหนดค่า.....	70
รูปแบบการเดินสาย.....	73
ปั๊มจุ่ม	
แผนผังการเดินสายไฟ.....	78
การตั้งค่า.....	79
ป้ายชื่อ.....	16
ปุ่มลูกศรเลื่อนตัวแหนง.....	14, 69
ผ	
ผังการเดินสาย	
ชุดขับ.....	26
ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป.....	73
พ	
พัดลม	
การเตือน.....	95
การบริการ.....	17
พัลส์	
ข้อมูลจำเพาะอินพุท.....	109
รูปแบบการเดินสายสำหรับการสตาร์ท/หยุด.....	74
พารามิเตอร์.....	14, 72, 150
พิกัดกระแสลัดวงจร.....	112
พื้นที่ที่เกิดการระเบิดได้.....	18
ฟ	
พลตบัส.....	63
ฟิวส์	
การแก้ไขปัญหา.....	98
การป้องกันกระแสเกิน.....	23
ข้อมูลจำเพาะ.....	111
รายการตรวจสอบก่อนสตาร์ท.....	68
ม	
มอเตอร์	
แรงกดดันจำนวน.....	78
ไฟฟ้า.....	27
การเชื่อมต่อ.....	29
การเตือน.....	90
การแก้ไขปัญหา.....	97, 98
การตั้งค่า.....	15
การป้องกันของคลาส.....	18
การหมุน.....	71
การหมุนของมอเตอร์โดยไม่ตั้งใจ.....	6
ข้อมูล.....	98
ข้อมูลจำเพาะเอาท์พุท.....	107
คำเตือน.....	87, 88
ผังการเดินสาย.....	26
พิกัดแรงบิดของข้อต่อ.....	113
CAN.....	78
ร้อนเกินไป.....	88
รูปแบบการเดินสายเทอร์มิสเตอร์.....	77
สายเคเบิล.....	23, 29
มอเตอร์ CAN.....	78
มุมมองภายใน D1h.....	9
มุมมองภายใน D2h.....	10
ร	
ระยะห่างประตู.....	117, 121, 132, 137, 143, 148
รีเซ็ต.....	14, 86, 93
รีเลย์	
ข้อมูลจำเพาะ.....	110
รีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR).....	23
รูปแบบการเดินสายของการรีเซ็ตลัญญาณเตือนภัย nok.....	75
รูปแบบการเดินสายของการสตาร์ท/หยุด.....	74, 75
ล	
ลัดวงจร.....	89
ส	
สภาพแวดล้อม.....	107
สภาพแวดล้อมการติดตั้ง.....	17
สภาพแวดล้อม	
ข้อมูลจำเพาะ.....	107

สวิตซ์	
A53 และ A54.....	108
A53/A54.....	66
การเชื่อมต่อบัส.....	65
อุณหภูมิของตัวต้านทานเบรค.....	66
สวิตซ์ข้าวต่อบัส.....	65
สวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ.....	69
สัญญาณเดือน	
บันทึก.....	14, 95
ประเภทของ.....	86
รายการ.....	14, 86
สายเคเบิล	
การวางแผน.....	63, 68
ข้อมูลจำเพาะ.....	99, 101, 103, 108
ความยาวและพื้นที่หน้าติดของสายเคเบิล.....	108
ค่าเดือนในการติดตั้ง.....	23
จำนวนและขนาดสูงสุดต่อเฟส.....	99, 101
ช่องเปิด.....	114, 118, 128, 133, 138, 144
ชิลต์.....	23
สายดิน.....	27
ท	
หน้าสัมผัสเสริม.....	66
หมายเลขอร์ชั่นซอฟต์แวร์.....	4
ทางหมุน.....	23
อ	
อนาคต	
ข้อมูลจำเพาะเอาท์พุท.....	109
ข้อมูลจำเพาะอินพุท.....	108
รูปแบบการเดินสายสำหรับค่าอ้างอิงความเร็ว.....	73
อินพุท	
แรงดัน.....	69
ไฟฟ้า.....	27
อินพุท/เอาท์พุทดิจิตอล	
คำอธิบายและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน.....	64
อินพุท/เอาท์พุทส่วนควบคุม	
คำอธิบายและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน.....	63
อินพุท/เอาท์พุตอนาคต	
คำอธิบายและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน.....	64
อุณหภูมิ.....	17
อุปกรณ์เสริม.....	65, 69
อุปกรณ์อินเตอร์ล็อก.....	65
ศ	
สีท์เตอร์	
การเดินสายของ.....	66
การใช้.....	17
ผังการเดินสาย.....	26



Danfoss ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในแคตตาล็อก ใบข้อมูลและสิ่งพิมพ์อื่นๆ Danfoss ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกเอย่างแล้ว ถ้าไม่ทำให้เรา ล้มเหลวเกียกับบุคลากรและลูกค้าที่ได้ทดลองกันไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละบริษัท Danfoss และโลโก้ของ Danfoss เป็นเครื่องหมายการค้าของ Danfoss A/S ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

