

Préconisations pour le remplacement d'un compresseur suite à une défaillance

Publication Avril 2021

Mention légale :

Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d'application ou tout autre document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l'adresse CSCFrance@danfoss.com.

Contexte:

Lors d'une défaillance de compresseur, des débris, impuretés, acides, etc .. ; peuvent être envoyés dans le circuit.

Ce phénomène est d'autant plus important lors d'un moteur brûlé.


Pour assurer la longévité du nouveau compresseur et réduire la pollution du (des) autre(s) compresseur(s) du circuit, il est nécessaire de respecter la procédure suivante.

Dans le cas d'une défaillance d'un seul compresseur faisant partie d'un tandem ou trio, il n'est pas forcément nécessaire de changer le(s) compresseur(s) restant(s)

Procédure pas à pas

- 1. Rincer le condenseur, l'évaporateur et la tuyauterie à l'aide d'un produit de rinçage approprié ou de l'azote ;
- 2. Vidanger l'huile du(des) compresseur(s) restant(s), puis recharger avec une huile neuve appropriée.
 - a. Si le compresseur est équipé d'un tube de vidange d'huile (oil drain), y connecter un flexible et mettre le compresseur en légère surpression d'azote pour permettre de le vidanger.







New oil drain allow the use of standard hoses

■No specific valve needed anymore

■Oil flow is limited by internal valve

■The fitting is tight after oil drain

b. Si le compresseur n'est pas équipé de tube de vidange d'huile, utiliser une pompe à huile avec flexible, et aspirer l'huile par le raccord d'égalisation d'huile ou par le voyant d'huile.



Le compresseur est-il équipé d'un tube de vidange d'huile ? (Oil Drain)

- SM / SY / SZ
- <u>SH</u>
- DSH
- DSF
- DCJ
- VZH
- PSH
- MLZ
- <u>LLZ</u>
- <u>H series</u>
- VLZ
- VRJ

- 3. Remplacer ou nettoyer la bouteille anti-coup de liquide (s'il y en a une) pour éviter de polluer à nouveau le circuit avec des restes d'huile viciée
- 4. Remplacer ou nettoyer également le séparateur d'huile
- 5. Dans le cas d'un moteur brûlé, il est nécessaire de réaliser un test d'acidité de l'huile.
- 6. S'il y a présence d'acide dans le circuit, il est recommandé d'installer un filtre déshydrateur « Burn-out » (type DAS) pour retenir / retirer les acides et les éventuelles boues du circuit.

Les filtres DAS sont installés sur la ligne d'aspiration pour nettoyer les installations de réfrigération et de conditionnement d'air après un moteur brûlé. La taille maximale des filtres DAS est de 1"1/8. Pour les tailles supérieures, utiliser un porte-filtre à cartouche remplaçable, type DCR, avec un filtre « Burn-out » 48DA.

DAS filter DKRCC.PD.EH0.A<u>5.02 DAS AZ.pdf</u>

DCR filter DKRCC.PD.EJ0.1A.02 DCR sw.pdf

- 7. Vérifier régulièrement le niveau d'acidité de l'huile, ainsi que la perte de charge du filtre. Le filtre « burn-out » est à remplacer si ses pertes de charges deviennent trop importantes.
 - DAS filter instruction DKRCC.PI.EH0.A3.02.pdf
- 8. Lorsque l'huile ne contient plus d'acide, le filtre « burn-out » peut être retiré ;
- 9. Installer un filtre déshydrateur neuf sur la ligne liquide ;
- 10. Vidanger l'huile du ou des compresseur(s) du circuit, puis recharger avec une huile neuve appropriée.
- 11. Tirer au vide et recharger l'installation en fluide frigorigène avec les pratiques et équipements adaptés ;
- 12. A la remise en service, vérifier l'alimentation, le sens de rotation des phases et la tension ;
- 13. Vérifier et mesurer le courant absorbé (A) pendant le fonctionnement à charge nominale, et s'assurer de l'absence de bruits anormaux en fonctionnement pour l'ensemble des compresseurs , au moment de la remise en service ;
- 14. Vérifier les paramètres de fonctionnement de l'installation, surchauffe et sous-refroidissement.

<u>Note:</u> Dans le cas d'une défaillance d'un compresseur sur un montage en tandem ou trio, éviter de démarrer les autres compresseurs tant que possible, et remplacer le compresseur défaillant au plus tôt.

SM/SZ/SY:

Connection details

Model	SM/SZ084-090-100-110- 120-148-161	SM/SZ175 -	SM/SZ/SY185	SM112-124- SM/SZ147	SY24	0-300	SY380	
Version	٧	R-Y	C-P-X	AL	MA-MB	AA - AB	AA - AB	
Suction and discharge connection	brazed	rotolock	brazed	brazed	rotolock	brazed	brazed	
Oil sight glass	threaded	threaded	threaded	threaded	threaded	threaded	threaded	
Oil equalisation connection	3/8" flare	3/8" flare	3/8" flare	rotolock 1*3/4	1/2" flare	1/2" flare	1/2" flare	
Oil drain connection		1/4" flare	1/4" flare		1/4" flare	1/4* flare	1/4" flare	Tube de vidange d'hui
Low pressure gauge port (schrader)	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	

Suction and discharge connections

		Brazed version	azed version Rotolock version		
		6			
		Brazed	Rotolock 0	Sleeve included @	
SM/SZ084-090-100	Suction	1" 1/8	Control of the contro	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
SM/52084-090-100	Discharge	3/4"			
SM/SZ110-112	Suction	1"3/8			
SM/52110-112	Discharge	7/8"	-		
SM/SZ120-124	Suction	1"3/8			
3M/3Z120-124	Discharge	7/8"			
SM/SZ147-SM148-161	Suction	1"3/8			
5M/5214/-5M148-161	Discharge	7/8"			
CM/67175 105	Suction	1"5/8	2" 1/4	1" 3/8	
SM/SZ175-185	Discharge	1" 1/8	1" 3/4	7/8"	
SY240-300	Suction	1"5/8	2" 1/4	1" 5/8	
Y240-300	Discharge	1" 1/8	1" 3/4	1" 1/8	
SY380	Suction	2" 1/8	-	2	
	Discharge	1" 3/8	-	22	

Oil sight glass

All Danfoss SM / SY / SZ scroll compressors come equipped with a sight glass (1"1/8-18 UNEF) which may be used to determine the amount and condition of the oil contained within the sump.

Oil equalisation connection

SM/SZ 112-124-147: 1"3/4 rotolock connector allowing use of 1"3/4-7/8" or 1"3/4-1"1/8 SY240-300-380: 1/2" flare Other models: 3/8" flare


This connection must be used to mount an oil equalisation line when two or more compressors are mounted in parallel (please refer to Danfoss Parallel Application Guidelines reference FRCC. PC.005 for details).

Oil drain connection

Tube de vidange d'huile

The oil drain connection allows oil to be removed from the sump for changing, testing, etc. The fitting contains an extension tube into the oil sump to more effectively remove the oil. The connection is a female 1/4" flare fitting.

Note: on SY 240 to 380, it is not possible to drain oil from the suction connection.



SH:


Les modèles SH 090 / 105 / 120 / 140 / 161/ 184 ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile Les modèles SH 180 / 240 / 295 / 380 / 485 sont équipés d'un tube de vidange d'huile

Connection details		SH 090 - 105 - 120 - 140 - 161 - 184	SH 180 - 240 - 295 - 380 - 485
	Version	AL	ale and a second
	Suction and discharge connections	Brazed	Brazed
	Oil sight glass	Threaded	Threaded
	Oil equalisation connection	rotolock 1*3/4	rotolock 2"1/4
Гube de vidange d'huile	Oil drain connection	none	1/4" flare
	Low pressure gauge port (schrader)	1/4" flare	1/4" flare
Suction and discharge	De		Brazed version
connections			
			Tube ODF
		Cuetion	Brazed 1*1/8
	SH090	Suction Discharge	1"1/8 7/8"
		Suction	1*3/8
	SH105 -120-140-161-184	Discharge	7/8"
		Suction	1*5/8
	SH180-240-295-380	Discharge	1*1/8
	euron	Suction	1*5/8
	SH485 Discharge		1*3/8
Oil equalisation connection	with a sight glass (1"1/8 - 18 UNEF) w used to determine the amount and of the oil contained within the sump. SH090-105-120-140-161-184: 1"3/4 rc connector allowing use of 1"3/4 - 7/8 1"1/8 sleeve. SH180-240-295-380-485: 2"1/4 rotolo connector allowing the use of 2"1/4 - 2"1/4 - 1"5/8 sleeve. This connection must be used to more equalisation line when two or more of are mounted in parallel (please refer SH Parallel Application Guidelines FR	Oil fill connection and gauge port	
Oil drain connection	The oil drain connection allows oil to be removed from the sump for changing, testing, etc. The fitting contains an extension tube into the oil sump to more effectively remove the oil. The connection is a female 1/4" flare fitting		Tube de vidan
Schrader	incorporating a schrader valve and is SH180 - 240 - 295 - 380 - 485 models The oil fill connection and gauge por		
	male flare connector incorporating a valve.		

DSH:

Les modèles DSH 090 à 184 ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile Les modèles DSH 240 à 600 sont équipés d'un tube de vidange d'huile






Retour à la procédure


DSF:

Tube de vidange d'huile


Les modèles DSF 090 à 200 ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile




Retour à la procédure



Connection details






Les modèles DSF270 à 530 sont équipés d'un tube de vidange d'huile


DCJ:

Les modèles DCJ ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile



Retour à la procédure

VZH:




Les modèles VZH088 / 117 / 170 sont équipés d'un tube de vidange d'huile Les modèles VZH 028 / 035 / 044 ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile

PSH:

Les modèles PSH ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile






Retour à la procédure

MLZ:


Les modèles MLZ sont équipés d'un tube de vidange d'huile



Retour à la procédure

LLZ:


Les modèles LLZ sont équipés d'un tube de vidange d'huile



Retour à la procédure

H-series:


Les modèles H-series ne sont pas équipés de tube de vidange d'huile



Retour à la procédure

VLZ:

Les modèles VLZ sont équipés d'un tube de vidange d'huile



Retour à la procédure

VRJ:

Pas de tube de vidange d'huile