

Remplacement d'un détecteur de gaz DGS 1^{ère} génération

Publication Avril 2021

Mention légale :

Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d'application ou tout autre document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l'adresse CSCFrance@danfoss.com

Contexte :

Vous souhaitez remplacer un détecteur de gaz Danfoss issu de la gamme DGS 1^{ère} génération.

La gamme de détecteur de gaz DGS a subi deux grandes transformations :

- L'arrêt des DGS 1^{ère} génération non communicant au profit des DGS 1^{ère} génération communicant Modbus.
- L'arrêt de la 1^{ère} génération de DGS communicant au profit de la 2^{ème} génération de DGS, actuellement commercialisée.

Ce document vous permettra d'identifier le code de remplacement des DGS 1^{ère} génération qu'il soit communicant ou pas par un DGS de 2^{ème} génération.

L'intégralité de la gamme DGS 2^{ème} génération est dotée d'un indice de protection IP65 et est disponible avec ou sans l'option Alarme sonore et lumineuse (Buzzer & Light).

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la documentation technique de la gamme en cliquant [ici](#).

Table d'équivalence de codes Danfoss



DGS 1^{ère} génération non communicant → DGS 2^{ème} génération communicant Modbus

| Ancien code Danfoss DGS 1 ^{ère} génération non communicant | Nouveau code Danfoss de remplacement DGS 2 ^{ème} génération communicant Modbus |
|--|--|
| 080Z2095 | 080Z2800 |
| 080Z2096 | 080Z2807 |
| 080Z2097 | 080Z2808 |
| 080Z2292 | 080Z2808 |
| 080Z2293 | 080Z2807 |
| 080Z2294 | 080Z2800 |
| 080Z2078 | 080Z2807+148H6238 |
| 080Z2098 | 080Z2805 |
| 080Z2099 | 080Z2811 |
| 080Z2093 | 080Z2804 |
| 080Z2094 | 080Z2810 |
| 080Z2092 | 080Z2804 |
| 080Z2089 | 080Z2810 |
| 080Z2088 | 080Z2805 |
| 080Z2087 | 080Z2811 |
| 080Z2090 | Pas de code de remplacement |
| 080Z2091 | Pas de code de remplacement |
| 080Z2076 | 080Z2804 |
| 080Z2077 | 080Z2810 |

DGS 1^{ère} génération communicant Modbus → DGS 2^{ème} génération communicant Modbus

| Ancien code Danfoss DGS 1^{ère} génération communicant Modbus | Nouveau code Danfoss de remplacement DGS 2^{ème} génération communicant Modbus |
|--|---|
| 080Z2995 | 080Z2800 |
| 080Z2996 | 080Z2807 |
| 080Z2997 | 080Z2808 |
| 080Z2992 | 080Z2808 |
| 080Z2993 | 080Z2807 |
| 080Z2994 | 080Z2800 |
| 080Z2958 | 080Z2807+148H6238 |
| 080Z2960 | 080Z2807 |
| 080Z2959 | 080Z2800 |
| 080Z2961 | 080Z2808 |
| 080Z2998 | 080Z2805 |
| 080Z2999 | 080Z2811 |
| 080Z2943 | 080Z2804 |
| 080Z2944 | 080Z2810 |
| 080Z2942 | 080Z2804 |
| 080Z2989 | 080Z2810 |
| 080Z2988 | 080Z2805 |
| 080Z2987 | 080Z2811 |
| 080Z2956 | 080Z2804 |
| 080Z2957 | 080Z2810 |
| 080Z2949 | 080Z2810 |
| 080Z2947 | 080Z2805 |
| 080Z2948 | 080Z2811 |
| 080Z2945 | 080Z2805 |
| 080Z2946 | 080Z2811 |
| 080Z2985 | 080Z2803 |
| 080Z2986 | 080Z2809 |