

Remplacement des MT/MTZ « High Efficiency »

2 cylindres

Publication Octobre 2021

Mention légale :

Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d'application ou tout autre document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l'adresse CSCFrance@danfoss.com.

Contexte :

Modèles concernés :

- MT/MTZ045-3 & MT/MTZ045-4
- MT/MTZ051-3 & MT/MTZ051-4
- MT/MTZ057-3 & MT/MTZ057-4
- MT/MTZ065-3 & MT/MTZ065-4
- MT/MTZ073-3 & MT/MTZ073-4
- MT/MTZ081-3 & MT/MTZ081-4

Liens utiles :

faq.danfoss.fr

Depuis Septembre 2012, les modèles de compresseurs MT/MTZ **2 cylindres** « high efficiency » ont été arrêtés.

Les nouveaux modèles standards ont remplacé les modèles « high efficiency », et sont donc construits intégralement à l'identique.

Codes des modèles remplaçants :

Old models	Replaced by	New models
MT45-4xx	=>	MT44-4xx
MT51-4xx	=>	MT50-4xx
MT57-4xx	=>	MT56-4xx
MT65-4xx	=>	MT64-4xx
MT73-4xx	=>	MT72-4xx
MT81-4xx	=>	MT80-4xx
MTZ45-4xx	=>	MTZ44-4xx
MTZ51-4xx	=>	MTZ50-4xx
MTZ57-4xx	=>	MTZ56-4xx
MTZ65-4xx	=>	MTZ64-4xx
MTZ73-4xx	=>	MTZ72-4xx
MTZ81-4xx	=>	MTZ80-4xx
MT57-3xx	=>	MT56-3xx
MT81-3xx	=>	MT80-3xx
MTZ57-3xx	=>	MTZ56-3xx
MTZ81-3xx	=>	MTZ80-3xx

Nouvelle référence technique :

Old models	Replaced by	New models	Not by	Former models
MT45HJ4A xx	=>	MT44HJ4Bxx	≠	MT44HJ4Axx
MT51HK4A xx	=>	MT50HK4Cxx	≠	MT50HK4Bxx
MT57HL4A xx	=>	MT56HL4Bxx	≠	MT56HL4Axx
MT65HM4A xx	=>	MT64HM4Dxx	≠	MT64HM4Cxx
MT73HN4A xx	=>	MT72HN4Axx		
MT81HP4A xx	=>	MT80HP4Axx		
MTZ45HJ4A xx	=>	MTZ44HJ4B xx	≠	MTZ44HJ4Axx
MTZ51HK4A xx	=>	MTZ50HK4Cxx	≠	MTZ50HK4Bxx
MTZ57HL4A xx	=>	MTZ56HL4Bxx	≠	MTZ56HL4Axx
MTZ65HM4A xx	=>	MTZ64HM4Cxx	≠	MTZ64HM4Bxx
MTZ73HN4A xx	=>	MTZ72HN4Axx		
MTZ81HP4A xx	=>	MTZ80HP4Axx		
MT57HL3A xx	=>	MT56HL3Cxx	≠	MT56HL3Bxx
MT81HP3A xx	=>	MT80HP3Bxx		
MTZ57HL3A xx	=>	MTZ56HL3Bxx	≠	MTZ56HL3Axx
MTZ81HP3A xx	=>	MTZ80HP3Axx		