



## Vodič za upotrebu

M 0 0 3 3 0 0

# iC2-Micro frekvencijski pretvarači

## 1 Uvod

Ovaj vodič za upotrebu pruža potrebne informacije za kvalificirano osoblje za ugradnju i puštanje u pogon frekvencijskog pretvarača. Pročitajte i slijedite upute za sigurnu i profesionalnu upotrebu frekvencijskog pretvarača.



Opremu koja sadrži električne komponente ne odlažite zajedno s komunalnim otpadom.  
Prikupljajte je odvojeno u skladu s lokalnim i trenutno važećim propisima.

## 2 Sigurnost

Posebnu pozornost obratite na sigurnosne upute i opća upozorenja kako biste izbjegli opasnost od smrti, teških ozljeda i oštećenja opreme ili imovine.

### A U P O Z O R E N J E

#### VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja.

#### NEKONTROLIRANI START

Motor se može pokrenuti s pomoću upravljačke ploče, ulaza/izlaza, sabirnice za komunikaciju ili alata MyDrive® Insight u bilo kojem trenutku kada je frekvencijski pretvarač priključen na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili udio opterećenja.

#### VRIJEME PRAŽNjenja

Pretvarač sadrži kondenzatore u istosmjernom međukrugu koji mogu ostati napunjeni čak i kada pretvarač nije uključen. Visoki napon može biti prisutan čak i kada su indikatorske lampice upozorenja isključene.  
– Isključite izmjenično mrežno napajanje, motore s trajnim magnetima i uklonite napajanje istosmjernih međukrugova, uključujući pomoćno baterijsko napajanje, neprekidno napajanje (UPS) i priključke istosmjernih međukrugova drugih frekvencijskih pretvarača.

– Pričekajte da se kondenzatori u potpunosti isprazne prije provođenja servisa ili popravka.

– Minimalno vrijeme čekanja iznosi 4 minute za pogone MA01c, MA02c, MA01a, MA02a i MA03a i 15 minuta za pogone MA04a i MA05a.

#### STRUJA CURENJA

Struje curenja frekvencijskog pretvarača veće su od 3,5 mA. Pobrinite se da je minimalna veličina zemljovoda u skladu s lokalnim mjerama sigurnosti za opremu u bliskom dodiru sa strujom.

## 3 Ugradnja

### 3.1 Ugradbene mjere

| Veličina kućišta | Visina [mm (in)] |                  | Širina [mm (in)] |           | Dubina [mm (in)] <sup>(2)</sup> |             | Otvori za montažu [mm (in)] | D |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---|
|                  | A                | A <sup>(1)</sup> | a                | B         | b                               | C           |                             |   |
| MA01c            | 150 (5,9)        | 216 (8,5)        | 140,4 (5,5)      | 70 (2,8)  | 55 (2,2)                        | 143 (5,6)   | 4,5 (0,18)                  |   |
| MA02c            | 176 (6,9)        | 232,2 (9,1)      | 150,5 (5,9)      | 75 (3,0)  | 59 (2,3)                        | 157 (6,2)   | 4,5 (0,18)                  |   |
| MA01a            | 150 (5,9)        | 202,5 (8,0)      | 140,4 (5,5)      | 70 (2,8)  | 55 (2,2)                        | 158 (6,2)   | 4,5 (0,18)                  |   |
| MA02a            | 186 (7,3)        | 240 (9,4)        | 176,4 (6,9)      | 75 (3,0)  | 59 (2,3)                        | 175 (6,9)   | 4,5 (0,18)                  |   |
| MA03a            | 238,5 (9,4)      | 291 (11,5)       | 226 (8,9)        | 90 (3,5)  | 69 (2,7)                        | 200 (7,9)   | 5,5 (0,22)                  |   |
| MA04a            | 292 (11,5)       | 365,5 (14,4)     | 272,4 (10,7)     | 125 (4,9) | 97 (3,8)                        | 244,5 (9,6) | 7,0 (0,28)                  |   |
| MA05a            | 335 (13,2)       | 396,5 (15,6)     | 315 (12,4)       | 165 (6,5) | 140 (5,5)                       | 248 (9,8)   | 7,0 (0,28)                  |   |

Napomena: (1) S nosačem za rasterećenje kabela. (2) Potenciometar na upravljačkoj ploči za lokalno upravljanje seže 6,5 mm (0,26 in) od frekvencijskog pretvarača.

### 3.2 Razmak za montažu

#### Tablica 1: Minimalni razmak za montažu

| Veličina kućišta          | Minimalni razmak za montažu [maksimalna temperatura 50 °C (122 °F)]                |
|---------------------------|--|
| Sve veličine kućišta      | Iznad i ispod: 100 mm (3,9 in).  |
| MA01a-MA05a, MA02c        | Stranice: 0 mm (0 in).   |
| MA01c (prirodno hlađenje) | Stranice: 0 mm (0 in) za 40 °C (104 °F), 10 mm (0,39 in) i više za 50 °C (122 °F). |

### 3.3 Priklučivanje na mrežno napajanje i motor

- Postavljanje žica za uzemljenje na stezaljku PE.
- Priklučite motor na stezaljke U, V i W.
- Priklučite glavno napajanje na stezaljke L1/L, L2 i L3/N (3-fazni) ili L1/L i L3/N (jednofazni) i pritegnite ih.
- Za potreban maksimalni zatezni moment vijka pogledajte stražnji poklopac stezaljke.

### 3.4 Dijeljenje opterećenja / kočnica

#### Tablica 2: Upravljačke stezaljke


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dijeljenje opterećenja | -UDC i +UDC/+BR |
| Kočnica                | -BR i +UDC/+BR  |

Za frekvencijske pretvarače MA01a, MA02a i MA03a, ožiđite s preporučenim priključkom (Ultra-Pod potpuno izolirane FASTON utičnice i jezički, 521366-2, TE priključivanje).

Za druge veličine kućišta postavite žice na odgovarajuću stezaljku i zategnite ih.

Za potreban maksimalni zatezni moment vijka pogledajte stražnji poklopac stezaljke.

Za više pojedinosti обратите se tvrtki Danfoss ili pogledajte priručnik s uputama za projektiranje frekvencijskog pretvarača.



Slika 1: Ugradnja kabela uzemljenja, mrežnog napajanja i žica motora

### O B A V I J E S T

Razine napona do 850 V DC mogu se pojaviti između stezaljki +UDC/+BR i UDC. Bez zaštite od kratkog spoja.

M 0 0 3 3 0 0


130R1215

### 3.5 Upravljačke stezaljke

- Sve stezaljke za kabel za prijenos upravljačkih signala nalaze se ispod poklopca stezaljke s prednje strane frekvencijskog pretvarača.
- Nacrti upravljačkih stezaljki i sklopki potražite na poledini poklopca stezaljke.

| O B A V I J E S T  |  |
|--|--|
| Uklonite poklopac stezaljke odvijačem, pogledajte sliku 2. |  |

Slika 2: Uklanjanje poklopca stezaljke




Slika 3: Pregled upravljačkih stezaljki u PNP-konfiguraciji i tvorničke postavke (način upravljanja brzinom)

### 3.6 RJ45 priključak i RS485 sklopka za zaključenje

Frekvencijski pretvarač ima RJ45 priključak (UKLJ. = RS485 završni, ISKLJ. = otvoren) u skladu s protokolom Modbus 485.

Priklučak RJ45 upotrebljava se za priključivanje:

- Vanjska upravljačka ploča (upravljačka ploča 2.0 OP2).
- Računalni alat (MyDrive® Insight) putem opcije adaptera (brzi adapter USB-C/RJ45 OAX00).




Slika 4: RJ45 priključak i RS485 sklopka za zaključenje

### O B A V I J E S T

- RJ45 priključak podržava do 3 m (9,8 ft) oklopljenog kabela CAT5e koji se NE upotrebljava za izravno spajanje frekvencijskog pretvarača na računalno. Nepridržavanje ove napomene može uzrokovati kvar računala.
- Ako je frekvencijski pretvarač na kraju sabirnice za komunikaciju, postavite RS485 sklopku za zaključenje na ON (Uključeno).
- Nemojte aktivirati RS485 sklopku za zaključenje dok je frekvencijski pretvarač uključen.

## 4 Programiranje

### 4.1 Upravljačka ploča



### Tablica 4: Indikatorske lampice statusa i rada

| Ime   | Funkcija  | Ime  | Funkcija  |
|---|---|--|---|
| MON   | On (Uključeno) Prikazuje status frekvencijskog pretvarača.            | REV  | On (Uključeno) Frekvencijski pretvarač radi u suprotnom smjeru. |
| PGM   | On (Uključeno) Frekvencijski je pretvarač u statusu programiranja.    | Off (Isključeno) Frekvencijski je pretvarač u smjeru prema naprijed. |   |
| TOR   | On (Uključeno) Frekvencijski pretvarač radi u načinu rada po momentu. | ST2  | Pogledajte tablicu 6 Indikatorske lampice višestrukih postavki. |
| LOC   | On (Uključeno) Frekvencijski pretvarač radi u brzom načinu rada.      | WARN (Upozorenje)  | Stalno svijetli kada se pojavi upozorenje.                      |
| Off (Isključeno) Frekvencijski pretvarač radi u lokalnom načinu rada. | READY (Spreman)   | Neprekidno svijetli kada je frekvencijski pretvarač spreman.         |   |
| FAULT (Kvar)  | Treperi kada se pojavi kvar.  |  |   |

### Tablica 5: Indikatorske lampice za pokretanje

| Ime                                 | Funkcija  |
|-------------------------------------|---|
| On (Uključeno)                      | Frekvenčni pretvarač radi normalno.   |
| Off (Isključeno)                    | Frekvenčni je pretvarač zaustavljen.  |
| Podešenje parametara <sup>(2)</sup> | U procesu zaustavljanja motora ili je frekvencijski pretvarač primio naredbu RUN, ali nema frekvencijski izlaz. |

### Tablica 6: Indikatorske lampice za više postavki

| ST2 | Off (Isključeno)   | On (Uključeno)     | Treperi            | Brzo treperi    |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|     | Setup 1 (Postav 1) | Setup 2 (Postav 2) | Setup 1 (Postav 1) | Setup 2 (Postav |

## 5 Uklanjanje kvarova

Tablica 7: Sažetak događaja upozorenja i kvarova

| Broj    | Opis   | Upozorenje | Kvar | Triп lock<br>(Poništenje greske zaključano) | Uzrok  |
|---------|--|------------|------|---|--|
| 2       | Greška žive nule   | X          | X    | -   | Signal na stezaljki 33 ili 34 niži je od 50 % vrijednosti postavljene u parametru P9.5.2.3 T33 Low Voltage (P9.5.2.3 T33 Niski napon), parametru P9.5.2.5 T33 Low Current (P9.5.2.5 T33 Niska struja), parametru P9.5.3.3 T34 Low Voltage (P9.5.3.3 T34 Niski napon) ili parametru P9.5.3.5 T34 Low Current (P9.5.3.5 T34 Niska struja).                                     |
| 3       | Nema motora  | X          | X    | -   | Motor nije priključen na izlaz pretvarača.   |
| 4       | Gubitak ulazne faze <sup>(1)</sup>   | X          | X    | X   | Nedostaje faza na strani napajanja ili je nesimetrija napona prevelika. Provjerite ulazni napon.   |
| 7       | Istosmjerni prenapon <sup>(1)</sup>  | X          | X    | -   | Previsok napon istosmjerne veze.   |
| 8       | Istosmjerni podnapon <sup>(1)</sup>  | X          | X    | -   | Napon istosmjerne veze pao je ispod granične vrijednosti upozorenja.   |
| 9       | Preopter. pretv.   | X          | X    | -   | Preopterećenje više od 100 % predug.   |
| 10      | Preopterećenje elektroničke zaštite od pregrijavanja motora  | X          | X    | -   | Motor je pregrijan zbog predugog opterećenja više od 100%.   |
| 11      | Toplinsko preopterećenje motora  | X          | X    | -   | Termistor ili spoj termistora je isključen, ili je motor prevruč.  |
| 12      | Ograničenje momenta  | X          | X    | -   | Moment premašuje vrijednost postavljenu u parametru P5.10.1 Ograničenje momenta motora ili parametru P5.10.2 Ograničenje momenta za regenerativni moment.  |
| 13      | Prekostruja  | X          | X    | X   | Prekoračena je vršna struja pretvarača. Ako se kvar pojavi prilikom uklopa napajanja, provjerite da učinski kabeli nisu pogrešno spojeni na stezaljke motora.  |
| 14      | Earth Fault (Kvar uzemljenja)  | X          | X    | X   | Između izlazne faze i zemlje dojavljeno je pražnjenje.   |
| 16      | Short Circuit (Kratki spoj)  | -          | X    | X   | Došlo je do kratkog spoja u motoru ili na stezalkama motora.   |
| 17      | Ctrl. riječ TO   | X          | X    | -   | Nema komunikacije s frekvencijskim pretvaračem.  |
| 18      | Neuspješno pokretanje  | -          | X    | -   | Uzrok može biti blokirani motor.   |
| 25      | Kratak otpornik kočenja  | -          | X    | X   | Postoji kratki spoj na otporniku kočenja pa je funkcija kočenja isključena.  |
| 26      | Preopter.koč.  | X          | X    | -   | Prekoračenje snage koja se proteklih 120 sekundi prenosila na otpornik kočenja. Moguća rješenja: Smanjite energiju kočenja skraćivanjem ili produljivanjem vremena zaleta.   |
| 27      | Tranzistor za kočenje / čoper, kratki spoj   | -          | X    | X   | Funkcija kočenja je isključena zbog kratkog spoja kočionog tranzistora.  |
| 28      | Brake Check  | -          | X    | X   | Otpornik kočenja nije priključen/ne radi.  |
| 30      | U phase loss (Gubitak U faze)  | -          | X    | X   | Nedostaje U faza motora. Provjerite fazu.  |
| 31      | V phase loss (Gubitak V faze)  | -          | X    | X   | Nedostaje V faza motora. Provjerite fazu.  |
| 32      | W phase loss (Gubitak W faze)  | -          | X    | X   | Nedostaje W faza motora. Provjerite fazu.  |
| 36      | Mains Failure (Kvar mrežnog napona)  | X          | X    | -   | Ovo upozorenje/kvar aktivno je samo ako je frekvencija napona napajanja frekvencijskog pretvarača niža od vrijednosti postavljene u parametru P2.3.7 Power Loss Controller Limit (Ograničenje za kontroler za gubitke), a parametar P2.3.6 Power Loss Action (Djelovanje na gubitke) NIJE postavljen na [0] No Function (Bez funkcije).                                      |
| 38      | Unutarnji kvar   | -          | X    | X   | Obratite se lokalnom dobavljaču tvrtke.  |
| 40      | Preopterećenje T15   | X          | -    | -   | Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 15 ili uklonite priključak kratkog spoja.  |
| 46      | Kvar napona pobudnog stupnja   | -          | X    | X   | -  |
| 47      | 24 V napajanje nisko   | X          | X    | X   | 24 V istosmjerno napajanje je možda preopterećeno.   |
| 50      | AMA calibration failed (Neuspješna AMA kalibracija)  | -          | X    | -   | Dogodila se kalibracijska pogreška.  |
| 51      | AMA $U_{\text{nom}}$ , $I_{\text{nom}}$ (Automatsko uskladjenje s elektromotorom nije nazivna struja/nazivna struja) | -          | X    | -   | Postavke napona i/ili struje motora su pogrešne.   |
| 52      | AMA low $I_{\text{nom}}$ (AMA niski Inom)  | -          | X    | -   | Preniska struja motora. Provjerite postavke.   |
| 53      | AMA big motor (Vel. mot. AMA)  | -          | X    | -   | Motor je previelik za rad funkcije AMA.  |
| 54      | AMA small motor (AMA motor premalen)   | -          | X    | -   | Motor je premalen za rad funkcije AMA.   |
| 55      | AMA par. range (Rasp. par. AMA)  | -          | X    | -   | Vrijednosti parametra motora izvan su dopuštenog raspona. Automatsko uskladjenje s elektromotormotom se ne izvodi.   |
| 56      | AMA interrupt (Automatsko uskladjenje s elektromotorom je prekinuto)   | -          | X    | -   | Automatsko uskladjenje s elektromotorom je prekinuto.  |
| 57      | AMA timeout (Istek vremena za automatsko uskladjenje s elektromotormotom)  | -          | X    | -   | -  |
| 58      | AMA internal (Interno automatsko uskladjenje s elektromotormotom)  | -          | X    | -   | Obratite se lokalnom dobavljaču tvrtke.  |
| 59      | Current Limit (Strujno ograničenje)  | X          | X    | -   | Frekvencijski pretvarač je preopterećen.   |
| 60      | External Interlock (Vanjska blokada)   | -          | X    | -   | Aktivirana je vanjska blokada.   |
| 61      | Feedback Error (Pogreška povratne informacije)   | X          | X    | -   | -  |
| 63      | Slaba meh. kočnica   | -          | X    | -   | Stvarna struja motora ne prelazi struju otpuštanja kočnice u okviru vremena odgovodenog pokretanja..   |
| 69      | Pwr. Card Temp (Temp. učinske kartice)   | X          | X    | X   | Temperatura isključenja energetske kartice premašila je gornju graničnu vrijednost.  |
| 80      | Frekvencijski pretvarač inicijaliziran   | -          | X    | -   | Postavke svih parametara vraćaju se na tvorničke postavke.   |
| 87      | Auto DC Braking (Automatsko istosmjerno kočenje)   | X          | -    | -   | Dogada se u izoliranju električkog napajajućeg mreži prilikom slobodnog zaustavljanja frekvencijskog pretvarača i kada je istosmjerni napon veći od 830 V za jedinicu od 400 V i 425 V za jedinicu od 200 V. Motor crpi energiju iz istosmjernog međukruga. Ova se funkcija može omogućiti/onemogućiti u parametru P2.3.13 Auto DC Braking (Automatsko istosmjerno kočenje). |
| 95      | Otkriven gubitak opterećenja   | X          | X    | -   | -  |
| 99      | Zakl. rotor  | -          | X    | -   | Rotor je blokiran.   |
| 126     | Motor Rotating (Motor se okreće)   | -          | X    | -   | Motor s permanentnim magnetima se okreće kada se provodi automatsko uskladjenje s elektromotormotom.   |
| 127     | Previsoka povratna elektromotorna sila   | X          | -    | -   | Povratna elektromotorna sila motora s permanentnim magnetima je previsoka prije pokretanja.  |
| Err. 89 | Samo za čitanje  | -          | -    | -   | Parametri se ne mogu mijenjati.  |
| Err. 95 | Ne tijekom pogona  | -          | -    | -   | Parametar se može mijenjati samo ako je motor zaustavljen.   |
| Err. 96 | Zaporka odbijena   | -          | -    | -   | Do toga dolazi kada se za izmjenu parametra zaštićenog zaporkom upotrebljava pogrešna zaporka.   |

Napomena: 1) Uzrok tih pogrešaka mogu biti distorzije u mreži.

## 6 Specifikacije

Tablica 8: Glavno napajanje 1 x 100 – 120 V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 150 % za 1 minutu

| Frekvencijski pretvarač   | 02A4       | 04A8      |
|---|------------|-----------|
| Tipična snaga motora [kW (KS)]  | 0,37 (0,5) | 1,1 (1,5) |
| Veličina kućišta  | MA01c      | MA02c     |
| Izlazna struja  |            |           |
| Kontinuirano (3 x 200 – 240 V) [A]  | 2,4        | 4,8       |
| Isprekidano (3 x 200 – 240 V) [A]   | 3,6        | 7,2       |
| <b>Maksimalna veličina kabela</b><br>(mrežno napajanje, motor) [mm <sup>2</sup> /AWG] | 4/10       |           |
| <b>Maksimalna ulazna struja</b>   |            |           |
| Kontinuirano (1 x 100 – 120 V) [A]  | 11,6       | 25,6      |
| Isprekidano (1 x 100 – 120 V) [A]   | 17,4       | 38,4      |
| Vrsta RSO filtra  | C4         |           |

Tablica 9: Glavno napajanje 1 x 200 – 240V izmjeničnog napona (normalno preopterećenje 150 % za 1 minutu)

| Frekvencijski pretvarač   | 02A2       | 04A2       | 06A8      | 09A6      |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Tipična snaga motora [kW (KS)]  | 0,37 (0,5) | 0,75 (1,0) | 1,5 (2,0) | 2,2 (3,0) |
| Veličina kućišta  | MA01c      | MA01c      | MA02c     | MA02a     |
| Izlazna struja  |            |            |           |           |
| Kontinuirano (3 x 200 – 240 V) [A]  | 2,2        | 4,2        | 6,8       | 9,6       |
| Isprekidano (3 x 200 – 240 V) [A]   | 3,3        | 6,3        | 10,2      | 14,4      |
| <b>Maksimalna veličina kabela</b><br>(mrežno napajanje, motor) [mm <sup>2</sup> /AWG] | 4/10       |            |           |           |
| <b>Maksimalna ulazna struja</b>   |            |            |           |           |
| Kontinuirano (1 x 200 – 240 V) [A]  | 6,1        | 11,6       | 18,7      | 26,4      |
| Isprekidano (1 x 200 – 240 V) [A]   | 8,3        | 15,6       | 26,4      | 37        |
| Vrsta RSO filtra  | C1/C4      |            |           |           |

Tablica 10: Glavno napajanje 3 x 200 – 240V izmjeničnog napona (normalno preopterećenje 150 % za 1 minutu)

| Frekvencijski pretvarač   | 02A4       | 04A2       | 07A8      | 11A0      | 15A2      | 24A2      | 31A0     | 46A2    |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| Tipična snaga motora [kW (KS)]  | 0,37 (0,5) | 0,75 (1,0) | 1,5 (2,0) | 2,2 (3,0) | 3,7 (5,0) | 5,5 (7,5) | 7,5 (10) | 11 (15) |
| Veličina kućišta  | MA01a      | MA01a      | MA02a     | MA03a     | MA03a     | MA04a     | MA04a    | MA05a   |
| Izlazna struja  |            |            |           |           |           |           |          |         |
| Kontinuirano (3 x 200 – 240 V) [A]  | 2,4        | 4,2        | 7,8       | 11,0      | 15,2      | 24,2      | 31,0     | 46,2    |
| Isprekidano (3 x 200 – 240 V) [A]   | 3,6        | 6,3        | 11,7      | 16,5      | 22,8      | 36,3      | 46,5     | 69,3    |
| <b>Maksimalna veličina kabela</b><br>(mrežno napajanje, motor) [mm <sup>2</sup> /AWG] | 4/10       |            |           | 16/6      |           |           |          |         |
| <b>Maksimalna ulazna struja</b>   |            |            |           |           |           |           |          |         |
| Kontinuirano (3 x 200 – 240 V) [A]  | 3,8        | 6,7        | 12,5      | 17,7      | 24,3      | 33,0      | 42,0     | 42,0    |
| Isprekidano (3 x 200 – 240 V) [A]   | 5,7        | 8,3        | 18,8      | 26,6      | 35,3      | 49,5      | 63,0     | 63,0    |
| Vrsta RSO filtra  | C4         |            |           |           |           |           |          |         |

Tablica 11: Glavno napajanje 3 x 380 – 480 V izmjeničnog napona (normalno preopterećenje 150 % za 1 minutu)

| Frekvencijs |
| --- |