


Junio de 2025

Presostatos y termostatos KP / KPS – números de código seleccionados – tornillo de ajuste temporalmente en un color diferente.

Estimado Cliente,

Para evitar interrupciones en la producción causadas por los largos plazos de entrega de nuestro proveedor, utilizaremos temporalmente, en presostatos y termostatos KP y KPS seleccionados, un tornillo de ajuste de rango de un color diferente: amarillo en lugar de plateado.

El tornillo amarillo temporal es ligeramente más largo, pero no afectará la función o el rendimiento del producto. Esto ha sido confirmado a través de muchos años de uso de este tornillo en otros tipos de interruptores KP y KPS.



El tornillo de ajuste amarillo temporal se utilizará en la producción de los productos afectados desde la semana 11 hasta la semana 18 de 2025, inclusive pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado por este problema. En caso de que tenga alguna pregunta que no haya sido abordada aquí, póngase en contacto con su representante de ventas local de Danfoss.

Atentamente,

Danfoss Climate Solutions