



Danfoss Mexico

Teléfono: 800 9530 088

E-mail: sac.mexico@danfoss.com

Web: www.danfoss.mx

Septiembre de 2025

Asunto: Actualización importante: Software de controlador de válvula de motor paso a paso EKF versión 1.28

Estimado cliente,

Nos complace informarle sobre una importante actualización del controlador de válvula de motor paso a paso EKF. El software se ha actualizado a la versión 1.28, lo que aporta mejoras en su funcionalidad y confiabilidad.

Actualizaciones clave:

1. **Nueva válvula agregada:** La actualización incluye la adición de una nueva válvula: ETS 5M Bipolar que amplía la gama de componentes compatibles.

Mejoras:

2. La estabilidad de la operación se ha mejorado cuando se utilizan válvulas ETS L, ETS 8M y CCMT L, lo que garantiza un rendimiento más suave y consistente.
3. Se ha corregido la selección de la válvula del colector a través del interruptor DIP, mejorando la experiencia del usuario.

Se requiere una acción del cliente:

1. Si está utilizando la herramienta KoolProg para PC para configurar el controlador de válvula de motor paso a paso EKF, es esencial descargar y utilizar la última versión 5.5 (disponible para descargar a partir de mediados de septiembre de 2025) para garantizar la compatibilidad con la versión de software actualizada 1.28.
2. Para aquellos que emplean archivos sin conexión, cree un nuevo archivo específicamente para la versión 1.28 dentro de KoolProg.

Disponibilidad:

La nueva versión de software 1.28 estará disponible en nuestro Centro de Distribución Central (CDC) a mediados de septiembre de 2025.