

Febrero, 2024

Cambio en el proceso de fabricación de carcasas de estaciones de válvulas ICF 20-4/6 e ICF 25-4/6

Estimado cliente,

Las carcasas de las estaciones de válvulas ICF 20-4/6 e ICF 25-4/6 se someterán a un cambio en el proceso de fabricación de fundición a forjado y se actualizarán para 65 bar PS (MWP).

Este cambio no tiene ningún impacto en la funcionalidad o dimensión externa del producto. La única especificación/característica que se cambia es el MWP que se actualiza a 65 bar; Todas las demás especificaciones siguen siendo exactamente iguales.

Debido al cambio de proceso, la forma y apariencia de las carcasas tienen diferencias visuales que no afectan las dimensiones externas. El montaje de las válvulas no se ve afectado ya que las dimensiones exteriores siguen siendo las mismas.

Estimamos que los últimos números de código ICF se cambiarán a material forjado en CW40 2025 dependiendo del pedido recibido y del consumo de carcasas de fundición que tenemos internamente. Los detalles se pueden encontrar en la lista de "Productos afectados".

Durante el período de transición, CDC puede mezclar productos de los procesos de fabricación nuevos y antiguos. Si está interesado en pedir ICF 20-4/6 e ICF 25-4/6 provenientes de un nuevo proceso, comuníquese con su representante de ventas local.

Para obtener más información, visite nuestra tienda Danfoss o comuníquese con su representante de ventas local.

Atentamente,

Refrigeración Danfoss