



Climate solutions product notification

Nuevas piezas de repuesto con carcassas de válvulas para EVRA(T) 10/15/20

Sólo para uso interno

Resumen

Ya están disponibles las nuevas piezas de repuesto con carcassas de válvulas para EVRA(T) 10/15/20.

Descripción

Con la eliminación de EVRA(T) 10/15/20, ya no es posible sustituir una válvula antigua por un producto nuevo. En consecuencia, para los clientes que no puedan cambiar a la solución ICF 20-2 y necesiten mantener sus válvulas EVRA existentes, estamos introduciendo nuevas piezas de repuesto que incluyen la carcassa de la válvula. Estas nuevas piezas de recambio incluirán el alojamiento de la válvula y las juntas para los conectores de brida.

Nuevos números de código de las piezas de recambio para la carcassa de la válvula EVRA

EVRA/T 10 con apertura manual	032F2230
EVRA/T 10 sin apertura manual	032F2231
EVRA/T 15	032F2232
EVRA/T 20	032F2233

Calendario

Los nuevos números de código están disponibles para pedidos.

Contacto

Para más información o preguntas, póngase en contacto con

Product Management

Per Kallestrup

per.kallestrup@danfoss.com

Robert Zasowski

Robert_zasowski@danfoss.com