

Notes d'application

Publication Mai 2026

Mention légale :

Les informations données ci-dessous sont un résumé de données disponibles dans la documentation Danfoss. Pour toute information plus détaillée, veuillez consulter les guides d'application ou tout autre document utile. Vous pouvez aussi contacter nos spécialistes du support technique à l'adresse CSCFrance@danfoss.com.

Contexte :

Vous cherchez les notes d'applications pour nos produits de régulation. Vous les trouverez ci-dessous :

| Numéro de note d'application | Liens |
|------------------------------|--|
| NA36v2 | Changement d'Eprom ou Remplacement de passerelle AKA |
| NA46v7 | Réglage des facteurs de réfrigérants |
| NA61 | Création d'un horaire de dégivrage hebdomadaire avec un AK-SC255 |
| NA62 | Copie AKM7_xx |
| NA63 | Communication Locale RS232 avec un AK-SC255 v.2.161 |
| NA64 | AKM 7.11 bloque pendant une migration sous Windows 7 |
| NA65 | Mise à jour à distance AK-SC255 355 via RMT 2.17 |
| NA66 | Mise à niveau AK-SC255 VE 2.171 |
| NA67 | Envoi alarme par mail AK-SC 355 ou AK-SM 800 |
| NA68 | Priorité entre plusieurs cartes réseaux |
| NA72 | Migration AKM 5.70 sous seven 64 bits |
| NA74 | Activation Modbus AK-RC |
| NA76 | Adressage DGS Modbus |
| NA79 | PAGM-IR Correction Tete de mesure |
| NA80 | PAGM-IR Mise à jour de l'appareil |
| NA81 | Service Tool AK-ST 500 fonction de copie |
| NA83 | Connexion M2M2 v2 |
| NA84 | Calibrage DGS-IR |
| NA85 | Export AK-SM800 Maitre-eleve |
| NA86 | NA86 Mise en service CALM - Ejecteur liquide |
| NA87 | Mise en service - Dégivrage adaptatif |
| NA88 | Downgrader un AK-CC 55 en v13x |
| NA89 | Configuration Cisco RV160W |
| NA91 | Pilotage détendeur 0-10V AK-CC55 |
| NA92 | Configuration Alarme 78xA - AK-SM800A |
| NA93 | Mise en service WATTNODE |
| NA94 | Copie Sondes et Entrées Tor régulateurs |
| NA95 | Logique Alarme Maintenu AKSM800 |
| NA96 | Probleme de communication DGS |
| NA97 | Export Courbes Alarmes AK-SM800A |
| NA98 | Préconisations type de cable |
| NA99 | Scanner un AK-PC 782AB en IP |
| NA100 | Activation HTTPS |
| NA101 | SvW HTTP-HTTPS |
| NA102 | NA102 Envoi d'alarmes par mail 800A |
| NA103 | Mise en service iCO2 4.6 kW |
| NA104 | Mise en service d'un M2M1 |
| NA105 | Configuration X-Gate HVAC |

| | |
|-------|---|
| NA107 | NA107 AK-SM800A Misa à Jour 4.0 |
|-------|---|

| Numéro de note d'application | Liens |
|------------------------------|--|
| NA108 | NA108 Configuration X2M1 |
| NA109 | NA109 Mise en service CALM - Ejecteur liquide 800A |
| NA110 | Création Icone Supervision sur Iphone |
| NA111 | Mettre en Favoris automatique sur SvW |
| NA112 | AK-SM800A Mise à jour |
| NA114 | IP et accès à distance |
| NA115 | Mise en service iCO2 20kW |
| NA116 | Création fichiers cdf X-Gate |
| NA117 | Communication X-Gate avec AK-PC |